

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00456688

NCTS - Suffisso numero catalogo generale A

ESC - Ente schedatore S347

ECP - Ente competente S347

## RV - RELAZIONI

### RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello 0

RVES - Codice bene componente 1500456689

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTN - Denominazione Chiesa della Pietà

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Campania

PVCP - Provincia NA

PVCC - Comune Brusciano

PVCI - Indirizzo via San Francesco, s.n.c.

PVCA affaccio su piazza Cortauci

PVE - Diocesi NOLA

### CST - CENTRO STORICO

<b>CSTN - Numero d'ordine</b>	01
<b>CSTA</b>	centro inglobato
<b>SET - SETTORE</b>	
<b>SETT - Tipo</b>	SU
<b>SETN - Numero</b>	001
<b>SETP - Numero nel settore</b>	011
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Brusciano
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	4/1985
<b>CTSN - Particelle</b>	B
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo Punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	14.4275513
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	40.9243639
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo tramite GPS
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	NR
<b>GPBT - Data</b>	2020
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	inizio lavori
<b>RENN - Notizia</b>	La Chiesa della Pietà è di epoca anteriore alla chiesa madre, risale infatti al XIII secolo. Fino al 1877 in detta chiesa venivano seppelliti i morti, sebbene una legge dell'epoca ne vietava la sepoltura nelle chiese. E' significativo sottolineare che era stata ventilata l'ipotesi di un suo eventuale abbattimento per lasciar spazio ad una comoda piazza in via Cortauci. Fortunatamente l'ipotesi fu accantonata e la

chiesa, che raccoglie tante testimonianze di fede e di preghiera, si è potuta salvare.

**RENF - Fonte** bibliografia (Tramontano 1990)

**RENF - Fonte** Archivio vescovile di Nola

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XIII

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XVIII

#### **PE - PREESISTENZE**

##### **PRE - PREESISTENZE**

**PREU - Ubicazione** intero bene

**PREI - Individuazione** struttura muraria

#### **IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

##### **IST - Configurazione strutturale primaria**

La chiesa ha la pianta di forma rettangolare e quindi un'unica navata. L'interno completamente intonacato, è caratterizzato oltre che da lesene e dalla trabeazione, da nicchie nel muro con arco a tutto sesto. La chiesa è in pessime condizioni e non vi sono più le tracce dell'antico splendore religioso. Sono sparite delle preziose tele antiche, che andrebbero recuperate per la conservazione del patrimonio artistico e storico locale. All'esterno abbiamo la facciata principale con l'ingresso, una finestra ad arco ed il frontone triangolare. Inoltre, nel prospetto laterale si notano due aperture di forma rettangolare. La struttura muraria è realizzata in conci regolari di tufo, legati da malta, rivestiti con intonaco liscio. Purtroppo, in molti punti l'intonaco si è distaccato per effetto congiunto dell'ingiuria del tempo e della mancata manutenzione.

#### **PN - PIANTA**

**PNR - Riferimento alla parte** intero bene

##### **PNT - PIANTA**

**PNTQ - Riferimento piano o quota** p. t.

**PNTS - Schema** longitudinale

**PNTF - Forma** rettangolare

#### **FN - FONDAZIONI**

##### **FNS - STRUTTURE**

**FNSU - Ubicazione** ala destra

**FNST - Tipo** continua

**FNSQ - Qualificazione del tipo** riempimento vano scavato

**FNSC - Tecnica costruttiva** muratura omogenea

**FNSM - Materiali** blocchi regolari di tufo

#### **SV - STRUTTURE VERTICALI**

##### **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

**SVCU - Ubicazione** intero bene

**SVCT - Tipo di struttura** parete

**SVCC - Genere** in muratura

<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a corsi regolari
<b>SVCM - Materiali</b>	tufo
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a falde simmetriche
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	tratto anteriore
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	a coppo
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	rettangolare
<b>DECM - Materiali</b>	piperno
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture sotterranee
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	coperture
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla</b>	

<b>parte</b>	soffitti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	rudere
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	decorazioni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	rudere
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci interni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	infissi
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	chiesa non più in uso
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	chiesa
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file), positivo colore
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP NA
<b>FTAC - Collocazione</b>	Soprintendenza NA neg. n. 2980G
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	2 (5)
<b>FTAT - Note</b>	FTAN pregresso 2(5-6); 3(7-8)

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file), positivo colore
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP NA
<b>FTAC - Collocazione</b>	Soprintendenza NA neg. n. 2980G
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	2 (6)
<b>FTAT - Note</b>	FTAN pregresso 2(5-6); 3(7-8)

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file), positivo colore
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP NA
<b>FTAC - Collocazione</b>	Soprintendenza NA neg. n. 2980G
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	3 (7)
<b>FTAT - Note</b>	FTAN pregresso 2(5-6); 3(7-8)

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file), positivo colore
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP NA
<b>FTAC - Collocazione</b>	Soprintendenza NA neg. n. 2980G
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	3 (8)
<b>FTAT - Note</b>	FTAN pregresso 2(5-6); 3(7-8)

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Comune di Brusciano
<b>DRAC - Collocazione</b>	Ufficio Catasto
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	catasto chiesa Pietà
<b>DRAD - Data</b>	1985

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Tramontano, Luigino
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1990
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	Tram90

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	1997
<b>CMPN - Nome</b>	Gargiulo, Giuliana

**FUR - Funzionario**

<b>responsabile</b>	Maschili, P.
---------------------	--------------

<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
---	--

<b>RVMD - Data</b>	2020
--------------------	------

<b>RVMN - Nome</b>	Rossetti, Carla
--------------------	-----------------

<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
--	--

<b>AGGD - Data</b>	2020
--------------------	------

<b>AGGN - Nome</b>	Rossetti, Carla
--------------------	-----------------

<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Tardugno, Maria Luisa
--	-----------------------

<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
-------------------------	--

<b>OSS - Osservazioni</b>	La chiesa della Pietà versa purtroppo in cattive condizioni mentre meriterebbe di essere ristrutturata per restituirla ai fasti dell'antico splendore.
---------------------------	--