

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00356504
ESC - Ente schedatore	S73
ECP - Ente competente	S73

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	oratorio
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Oratorio di Sant'Agostino

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	RO
PVCC - Comune	Corbola
PVCI - Indirizzo	Via Sant'Agostino
PVCV - Altre vie di comunicazione	angolo via Roma

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	A
CSTD - Denominazione	CORBOLA
CSTA	capoluogo municipale

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Corbola
CTSF - Foglio/Data	3 all. 3/ 1980
CTSN - Particelle	B

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPD - PUNTO	
GPDPIX - Coordinata X	12.078552
GPDPIY - Coordinata Y	45.007611

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2020

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura religiosa in stile neoclassico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Dopo la rotta di Ficarolo del 1705, si fa risalire la costruzione di un oratorio, di cui è testimoniata l'esistenza nel 1719 in un atto di battesimo.
RENF - Fonte	B181/ B184

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1705/00/00
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1719/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	chiusura
RENN - Notizia	Durante la visita pastorale il vescovo Ravasi ne ordina la chiusura perché giudicato in stato indecente.
RENF - Fonte	B181/ B184

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1723/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1723/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	La nobildonna Elisabetta Pericoli si assume l'onere della ricostruzione dell'edificio e ne fa dono alla comunità.
RENF - Fonte	B181/ B184

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1832/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1832/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione di proprietà
RENN - Notizia	L'oratorio, insieme alla chiesa di Corbola, risulta essere proprietà della Comuna.
RENF - Fonte	B181

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1862/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1862/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	manutenzione
RENN - Notizia	L'oratorio fu ripulito perché due anni prima, in seguito alla rotta del Po, era stato violato da profughi e rifugiati.
RENF - Fonte	B181

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1884/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1884/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	manutenzione

RENN - Notizia	Don Antonio Balduin fa riparare tutto l'edificio e fa porre la statua del santo, che si trovava all'interno, sul frontone del tempio.
RENF - Fonte	B181/ B184
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1952/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1952/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	navata con presbiterio
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Costruzione in muratura di mattoni, con pianta a sala, copertura a due falde sorretta da capriate in legno.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio a pianta rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	capriate su muri
----------------------------------	------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	d'accesso
-------------------------	-----------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	assiale
----------------------------	---------

SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
----------------------------------	------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SCST - Tipo	a volo
--------------------	--------

SCSM - Materiali	trachite
-------------------------	----------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

PVMG - Genere	a mattonelle in cotto nuove o di recupero.
----------------------	--

PVMS - Schema del disegno	a riquadri
----------------------------------	------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	statua di S. Agostino
--------------------	-----------------------

DECM - Materiali	pietra di Vicenza
-------------------------	-------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	timpano con pinnacoli laterali
--------------------	--------------------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	a modanature
---------------------------------------	--------------

DECM - Materiali	intonaco
-------------------------	----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	n.4 paraste
--------------------	-------------

DECQ - Qualificazione del	
----------------------------------	--

tipo	stile corinzio con base attica
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	a riquadri con rosoni intagliati
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	inferriata
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornici e paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	a modanatura
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetti laterali
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	vetrate
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi religiosi policromi
DECM - Materiali	vetro
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto est
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	argine regio
LSIC - Tecnica	graffito
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIM - Materiali	intonaco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1994/00/00
RSTF - Data fine	1996/00/00
RSTT - Tipo di intervento	argine regio

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	oratorio

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (sec XVIII - inizio)
USOD - Uso	oratorio

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di Corbola
CDGI - Indirizzo	Piazza Chiesa, 1 - Corbola (RO)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/1939, art. 4
----------------------------------	---------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adeguato al "piano di area del delta del Po"
STUN - Sintesi normativa zona	sottozona B1 semiestensiva di completamento - art. 11 N.T.A.

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1998
FTAN - Codice identificativo	1 (SABAP VR 9284)
FTAT - Note	scorcio prospettico da sud

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1998
FTAN - Codice identificativo	2 (SABAP VR 9285)
FTAT - Note	facciata est

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1998
FTAN - Codice identificativo	3 (SABAP VR 9286)
FTAT - Note	portale di ingresso

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1998
FTAN - Codice identificativo	4 (SABAP VR 9287)
FTAT - Note	vista interna

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1501066984274

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	perimetrazione edificio
DRAN - Codice identificativo	New_1501067158186

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Braggion P./ Braggion G.
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	181

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Gusella G.
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	184

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1998
CMPN - Nome	Uzzo, I.
FUR - Funzionario responsabile	Ferrari, S.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**RVMD - Data** 2000**RVMN - Nome** Reginato F.**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2017**AGGN - Nome** D'Ambrosio, Silvia**AGGF - Funzionario responsabile** Vecchiato, Maristella**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2020**AGGN - Nome** Gabucci, Ada**AGGF - Funzionario responsabile** Vecchiato, Maristella**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

Il piccolo oratorio sorge in angolo tra Via Roma e Via S. Agostino che porta all'argine del Po. La costruzione di questo edificio è di datazione incerta. Infatti, mentre alcuni la fanno risalire alla fine del 1600, altri più prudentemente la collocano all'inizio del secolo successivo. Sembra infatti che in corrispondenza della "Rotta del Prete" del 1707, quando gran parte dei centri abitati del delta sono distrutti e sommersi, la particolare posizione topografica sopraelevata, porti l'Oratorio di S. Agostino a divenire per lunghi periodi il principale e forse unico edificio religioso della zona. Questa interpretazione è messa in dubbio dal fatto che il nome sembra fare riferimento ad una comunità di frati già presenti in quelle zone e alla possibile presenza nell'area dell'oratorio di un convento già in epoche precedenti. In ogni caso il primo documento ufficiale che attesta con sicurezza l'esistenza di questa chiesa è un atto di battesimo dell'anno 1719. L'Oratorio di S. Agostino attraversa negli anni seguenti alterne vicende. Chiuso nel 1823 dal vescovo Ravasi perché giudicato in condizioni indecenti, viene ricostruito nel 1832 grazie alla generosità della nobile Elisabetta Pericoli. Durante le guerre poi fa funzione di ospedale da campo e quindi di magazzino. I più recenti restauri infine sono da collocare negli anni '50 e nel biennio 1994-96. L'edificio, a pianta longitudinale, è composto dall'aula e dal presbiterio, quest'ultimo rialzato. Una serie di paraste con cornice modanata decora le pareti interne. Un arco a tutto sesto definisce lo spazio del coro. Laacciata è ben proporzionata e ritmata dalle quattro paraste poggianti su basi e con capitelli corinzi che sorreggono la trabeazione ed il timpano con i due pinnacoli laterali e, al centro, la statua di S. Agostino. Il portale di accesso, con sovrastante timpano e finestra a lunetta, si trova su un piano rialzato ed è accessibile per mezzo di una scalinata che riprende la forma originaria. L'ultimo intervento di manutenzione ha rispettato la struttura originaria dell'oratorio, con la riapertura delle due finestre del coro, presumibilmente chiuse durante lavori di risanamento ottocenteschi, e l'aggiunta di vetrate a lunetta istoriate rappresentanti momenti della vita di S. Agostino e simboli eucaristici (finestre del coro). Si è provveduto a risanare il tetto a capriate che sorregge un soffitto di arelle di canniccio intonacate a malta bianca e sabbia mentre la pavimentazione è stata rimossa, ridisponendo le mattonelle sane in fasce perimetrali alla navata e al presbiterio ed integrando il pavimento nella parte centrale della sala e parzialmente del coro con mattonelle di cotto impermeabile. Sono stati infine ripuliti e

riposizionati all'interno gli arredi e le statue, tra cui in particolare il crocifisso seicentesco, la statua di S. Francesco e il quadro della Madonna. Durante i lavori sono stati rinvenuti i resti della sepoltura di una donna (presso l'ingresso della chiesa) e sulla parete laterale disegni costruttivi nonché serie di numeri testimonianti le somme di denaro offerte dalle diverse famiglie della borgata. Archivio di Stato di Rovigo/ Catasto austro-italiano/ Corbola f° 27 all. A. Con la revisione 2020 è stato inserito il paragrafo GP. Aggiornamento catalografico svolto nell'ambito del Progetto INTERREG V - A Italia-Croazia 2014-2020 "VALUE - Environmental And cultural hEritage development" - Cod. 10046694.