

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00022600
ESC - Ente schedatore	S73
ECP - Ente competente	S73

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	casa singola con fienile
OGTQ - Qualificazione	rurale
OGTN - Denominazione	Ca' Cappello

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	RO
PVCC - Comune	Taglio di Po
PVCV - Altre vie di comunicazione	sulla sponda tagliolese dello scolo veneto di fronte alla ex idrovora Conca.
PVL - Altra località	CA' VENDRAMIN (frazione ISTAT)

SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	13
SETD - Denominazione	CA' VENDRAMIN

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Taglio di Po
CTSF - Foglio/Data	37/ 1998
CTSN - Particelle	19

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Taglio di Po
CTSF - Foglio/Data	37/ 2020
CTSN - Particelle	740

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	12.293386
GPDPY - Coordinata Y	44.936632
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2020

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura rurale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'edificio si ricollega tipologicamente all'edilizia rurale presente nel territorio. Costruito alla fine del XIX sec.
RENF - Fonte	B174

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
RE VW - Validità	ca

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	casa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p.t.; p.1

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	fienile crollato
---------------------------	------------------

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	Casa: edificio di forma rettangolare con muratura in laterizio intonacatosolai in legno. La copertura e' a capanna in coppi con struttura portante in legno.Fienile: crollato
--	---

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	casa
-------------------------------------	------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
---	------

PNTS - Schema	longitudinale
----------------------	---------------

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	continua
---	----------

SVCM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	casa
-------------------------	------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
--	--------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
---------------------------	---------------

SOEC - Tecnica costruttiva	travi e assito in legno
-----------------------------------	-------------------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	casa
-------------------------	------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a capanna
---------------------	-----------

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
--	-----------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intero tetto
---------------------------	--------------

CPCT - Struttura primaria	travatura/ capriate
----------------------------------	---------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del	
----------------------------------	--

tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	fienile crollato
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	casa (interna)
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	centrale
SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	cemento
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	casa p.t;p.l
PVMG - Genere	cotto, graniglia pt; assi di legno p1
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	rudere
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	nessuno
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	originario (XIX sec. fine)
USOD - Uso	abitazione con annesso
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Società Commerciale Immobiliare a r.l. con sede in Imperia
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.

STUN - Sintesi normativa zona	sottozona E zone agricole
STUA - Vincoli altre amministrazioni	piano di area delta Po - Art. 24 edifici rurali e manufatti di valore ambientale
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1998
FTAN - Codice identificativo	1 (SABAP VR 9576)
FTAT - Note	fronte, prospetto nord ovest
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1998
FTAN - Codice identificativo	2 (SABAP VR 9577)
FTAT - Note	fronte, prospetto nord est
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1998
FTAN - Codice identificativo	3 (SABAP VR 9578)
FTAT - Note	retro, prospetto sud ovest
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	New_1614189552043
FTAT - Note	estratto di mappa catastale da Agenzia Entrate 2020
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	perimetrazione edificio
DRAN - Codice identificativo	New_1507063593388
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	catasto austro-italiano. F° 3
DRAC - Collocazione	Archivio di stato di Rovigo
DRAN - Codice identificativo	New_1507063733450
DRAD - Data	1845-1927

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	174

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1998
CMPN - Nome	Furia C.
FUR - Funzionario responsabile	Ferrari S.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2000
RVMN - Nome	Reginato F.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	D'Ambrosio, Silvia
AGGF - Funzionario responsabile	Vecchiato, Maristella

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Gabucci, Ada
AGGF - Funzionario responsabile	Vecchiato, Maristella

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

L'edificio, composto da fienile e abitazione rurale, si trova nella tenuta Vendramin, in una zona ora circondata da canali di irrigazione. I due corpi di fabbrica, costruiti in aderenza lungo l'asse E/O, sono realizzati in mattoni faccia a vista con solai in legno. La parte residenziale a Est presenta esternamente una linea marcapiano decorativa, ed aveva probabilmente uno stemma in bassorilievo sulla facciata Est, ora asportato. Il fienile a Ovest risulta completamente crollato, rimanendo in piedi solo il fronte Est, che mostra a tutt'oggi l'arco di ingresso al portico. Con la revisione 2020 sono stati aggiornati i seguenti paragrafi: LC, CS (con aggiunta dell'estratto di mappa 2020) e GP. Aggiornamento catalografico svolto nell'ambito del Progetto INTERREG V - A Italia-Croazia 2014-2020 "VALUE - Environmental And cultural hEritage development" - Cod. 10046694.