

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00021442
ESC - Ente schedatore	S73
ECP - Ente competente	S73

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	casa singola con fienile
OGTQ - Qualificazione	rurale
OGTN - Denominazione	Ca' Leonardo

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	RO
PVCC - Comune	Taglio di Po
PVCI - Indirizzo	Via Veneto
PVL - Altra località	CA' VENDRAMIN (frazione ISTAT)

### SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	13
SETD - Denominazione	CA' VENDRAMIN

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Taglio di Po
CTSF - Foglio/Data	36/ 1998
CTSN - Particelle	51

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Taglio di Po
CTSF - Foglio/Data	3/ 2020
CTSN - Particelle	276

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

<b>GPDPX - Coordinata X</b>	12.271258
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	44.946482
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	Google Maps
<b>GPBT - Data</b>	2020

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	architettura rurale
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi tipologica

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENH - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	l'edificio si ricollega tipologicamente all'edilizia rurale presente nel territorio. costruito alla fine del XIX sec.
<b>RENF - Fonte</b>	B174

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>RELW - Validità</b>	ca

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>RE VW - Validità</b>	ca

**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

<b>SIIR - Riferimento</b>	casa
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+2
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p.t.; p.1

**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

<b>SIIR - Riferimento</b>	fienile crollato
---------------------------	------------------

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Casa: edificio di forma rettangolare con muratura in laterizio intonacato; solai in legno. La copertura e' a capanna in coppi con struttura portante in legno.Fienile crollato
--	--

**PN - PIANTA**

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	casa
-------------------------------------	------

**PNT - PIANTA**

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
---	------

<b>PNTS - Schema</b>	longitudinale
----------------------	---------------

<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
---------------------	--------------

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
--------------------------	-------------

<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
---------------------------------	--------

<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
----------------------	-------------

<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	continua
---	----------

<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
-------------------------	-----------

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	casa
-------------------------	------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	solaio
----------------------	--------

<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
--	--------------

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intero solaio
---------------------------	---------------

<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	travi e assito in legno
-----------------------------------	-------------------------

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	casa
-------------------------	------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
----------------------	---------

<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
---------------------	-----------

<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta rettangolare
--	-----------------------

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	intero tetto
---------------------------	--------------

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura/ capriate
----------------------------------	---------------------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
--------------------	--------

<b>CPMQ - Qualificazione del</b>	
----------------------------------	--

<b>tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	fienile crollato
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	casa (interna)
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	centrale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a rampa unica
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCSM - Materiali</b>	cemento
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	casa p.t.;p.1
<b>PVMG - Genere</b>	cotto/ graniglia p. t./ assi di legno p. 1
<b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	lato corto libero
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIT - Tipo</b>	rettangolare con aquila littoria
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	rudere
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	nessuno
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	originario (XIX sec. fine)
<b>USOD - Uso</b>	abitazione con annesso
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione</b>	

<b>generica</b>	proprietà privata
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Società Commerciale Immobiliare a.r.l. con sede in Imperia
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G.
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	sottozona E zone agricole
<b>STUA - Vincoli altre amministrazioni</b>	piano di area delta Po - Art. 24 edifici rurali e manufatti di valore ambientale
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo colore
<b>FTAD - Data</b>	1998
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1 (SABAP VR 9584)
<b>FTAT - Note</b>	fronte prospetto sud ovest
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo colore
<b>FTAD - Data</b>	1998
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	2 (SABAP VR 9585)
<b>FTAT - Note</b>	fronte
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo colore
<b>FTAD - Data</b>	1998
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	3 (SABAP VR 9586)
<b>FTAT - Note</b>	fronte prospetto sud est
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo colore
<b>FTAD - Data</b>	1998
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4 (SABAP VR 9587)
<b>FTAT - Note</b>	prospetto est
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo colore
<b>FTAD - Data</b>	1998
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	5 (SABAP VR 9588)
<b>FTAT - Note</b>	retro
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fermo-immagine

<b>FTAD - Data</b>	2020
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1614176970522
<b>FTAT - Note</b>	estratto di mappa catastale da Agenzia Entrate 2020
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAO - Note</b>	perimetrazione edificio
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	New_1507065708249
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAO - Note</b>	catasto austro-italiano, F. 1
<b>DRAC - Collocazione</b>	Archivio di stato di Rovigo
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	New_1507065817456
<b>DRAD - Data</b>	1845-1927
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	AA.VV.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1983
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	174
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1998
<b>CMPN - Nome</b>	Furia C.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Ferrari S.
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2000
<b>RVMN - Nome</b>	Reginato F.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2017
<b>AGGN - Nome</b>	D'Ambrosio, Silvia
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Vecchiato, Maristella
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2020
<b>AGGN - Nome</b>	Gabucci, Ada

**AGGF - Funzionario  
responsabile**

Vecchiato, Maristella

**AN - ANNOTAZIONI**

**OSS - Osservazioni**

La costruzione si trova nella tenuta di Ca' Vendramin, ed è costituita da due edifici in aderenza lungo l'asse E/O. Il fabbricato ad Est, destinato ad abitazione, ha pianta rettangolare, con muratura in mattoni faccia a vista e solai in legno; il corpo scale è stato rifatto in cemento, ed è posizionato al centro in direzione N/S. I pavimenti del piano terra, rifatti dopo l'alluvione del 1959, sono attualmente in mattonelle, mentre al primo piano rimangono in legno. All'esterno gli unici ornamenti sono lo stemma in bassorilievo sul fronte Est e la fascia marcapiano al primo piano. Sul lato Ovest sorgeva il rustico caratterizzato da una grande apertura ad arco a Est e da aperture analoghe sul lato Sud, ora crollato. Sul lato Est del fabbricato è ancora presente una piccola costruzione destinata a pollaio. Il complesso è attualmente in stato di abbandono. Con la revisione 2020 sono stati aggiornati i seguenti paragrafi: LC, CS (con aggiunta dell'estratto di mappa 2020) e GP. Aggiornamento catalografico svolto nell'ambito del Progetto INTERREG V - A Italia-Croazia 2014-2020 "VALUE - Environmental And cultural hEritage development" - Cod. 10046694.