

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00264295
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

## RV - RELAZIONI

### RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello	1
RVER - Codice bene radice	1900264295

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	signorile
OGTN - Denominazione	Palazzo Nicolaci

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Pachino
PVCL - Località	Marzamemi
PVCI - Indirizzo	Piazza Regina Margherita

### ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	Marzamemi
----------------------	-----------

<b>SET - SETTORE</b>	
<b>SETT - Tipo</b>	SU
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Pachino
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	1/2003
<b>CTSN - Particelle</b>	90- 199- 200- 201- 202
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo Punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	15.119268
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	36.741754
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	Google Maps
<b>GPBT - Data</b>	2021/04/14
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	La costruzione del palazzo risale al 1752 allorquando vengono costruite dalla famiglia Nicolaci le nuove fabbriche di terra, per l'edificazione delle quali viene adoperata l'arenaria, estratta dalle cave del principe di Giardinelli. Per la costruzione della residenza signorile vengono anche adoperati grandi blocchi di arenaria, con iscrizioni arabe, provenienti dalle antiche fabbriche fatiscanti. Il palazzo del proprietario del piccolo centro viene edificato secondo i dettami dell'architettura del periodo ed è paragonabile, per il suo apparato decorativo e per le sue dimensioni, alle casine delle masserie feudali. Non si conosce il nome del progettista, tuttavia, sopra il fregio, nella parte destra della cornice si trova scolpita a rilievo una lucertola o ramarro o scorpione: probabile firma del progettista del palazzo.

<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>RELI - Data</b>	1752/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>REVI - Data</b>	1752/00/00

**RE - NOTIZIE STORICHE**

<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	contesto territoriale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	configurazione
<b>RENN - Notizia</b>	<p>Il palazzo si affaccia sulla piazza Regina Margherita, occupandone tutto il lato ovest. La piazza è costituita da una piattaforma, quasi quadrata, attornata da strade in cui convergono la Via Letizia, la Via Principe di Villadorata e altre vie secondarie, ed è limitata, in parte, dalle casette dei pescatori, che danno al paesaggio un aspetto uniforme. Su di essa si affaccia pure il prospetto della chiesa, costruita nel 1752, dedicata a San Francesco di Paola, protettore della borgata. In questa piazza veniva fatta asciugare la grande rete utilizzata per la mattanza. Nel 1752, in occasione della costruzione del palazzo del principe, vengono ristrutturare, anche le casette dei marinai. Una di queste casette porta incisa la data, 1752, sulla facciata, sopra la porta d'ingresso. Sempre nel 1752 viene costruito l'antico arco della Tonnara (situato fra la piazza Regina Margherita e la via Principe di Villadorata) che congiunge la cappella con il palazzo del proprietario, assolvendo l'importante funzione di raccogliatore delle acque piovane. (Biblioteca comunale di Pachino, dattiloscritto autori vari)</p>

<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>RELI - Data</b>	1752/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>REVI - Data</b>	1753/00/00

**RE - NOTIZIE STORICHE**

<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	utilizzazione
<b>RENN - Notizia</b>	<p>Il palazzo viene considerato da sempre la residenza estiva della famiglia Nicolaci, anteposta per preferenza alla casina di Calabernardo, in quanto da questo il principe può seguire le varie fasi della pesca con l'aiuto del suo lungo cannocchiale, come si conviene ad ogni proprietario. Nel piano terra, entrando a destra, si trovano le stanze abitate, un tempo, dai custodi. Le mura dell'ampio terrazzo,</p>

prospiciente la piazza Regina Margherita e arredato con sedili in pietra, presentano dei fori circolari utilizzati per sparare contro i pirati.

**RENF - Fonte** bibliografia

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XVIII

**RELF - Frazione di secolo** metà

**RELI - Data** 1752/00/00

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XVIII

**REVF - Frazione di secolo** metà

**REVI - Data** 1760/00/00

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**RENr - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** lavori

**RENN - Notizia** Nel 1900 vengono fatti dei lavori, in particolare viene realizzata, all'interno del palazzo, sul lato ovest del piano superiore, balconcino dal quale il principe si affacciava, per controllare il lavoro dei pescatori nel magazzino sottostante. Questo balconcino fu possibile realizzarlo a seguito del rialzamento della copertura della loggia, come testimonia la data incisa al suo interno a memoria di tale modifica.

**RENF - Fonte** nota del catalogatore

**RENF - Fonte** comunicazione orale

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XX

**RELF - Frazione di secolo** inizio

**RELI - Data** 1900/00/00

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XX

**REVF - Frazione di secolo** inizio

**REVI - Data** 1900/00/00

### **SI - SPAZI**

#### **SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

**SIIR - Riferimento** intero bene

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui

**SIIN - Numero di piani** 2

**SIIP - Tipo di piani** p. terra, p.1

### **IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

**IST - Configurazione strutturale primaria** Edificio in muratura continua in blocchi non squadri di calcare intonacata con cantonali, basamento e membrature architettoniche in blocchi squadri di calcarenite. Volte reali e solai lignei al piano terra, finte volte a padiglione in canne e gesso al primo piano. Copertura in parte a terrazza ed in parte a tetto a falde sfalsate.

#### **ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI**

<b>ISSU - Ubicazione</b>	cortile
<b>ISST - Tipo</b>	contrafforte
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
<b>PNTS - Schema</b>	articolato
<b>PNTF - Forma</b>	poligonale
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	cortile
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNS - STRUTTURE</b>	
<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>FNST - Tipo</b>	continua
<b>FNSQ - Qualificazione del tipo</b>	superficiale
<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	muratura omogenea
<b>FNSM - Materiali</b>	blocchi di calcarenite
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	muri perimetrali
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a blocchi non squadrate
<b>SVCM - Materiali</b>	calcarenite
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	angolo sud-ovest
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	omogenea
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	piano terra androne ed ambiente angolo nord-est
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura

<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	blocchi regolari
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	piano primo lato est
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a tre falde
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura su muri
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	piano primo lato ovest
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a colmo unico
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura su muri
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	lati sud ed est
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	piana
<b>CPFF - Forma</b>	a L
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	su volte reali
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	battuto
<b>CPMM - Materiali</b>	cemento
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna

<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	cortile angolo nord-ovest
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a tre rampe a U
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	appoggiata su muri
<b>SCSM - Materiali</b>	calcare

## **PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	ingresso piano terra
<b>PVMG - Genere</b>	acciottolato
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	lastre rettangolari

### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	piano terra lato sud
<b>PVMG - Genere</b>	piastrellato
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	piastrelle quadrate

### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	piano primo angolo nord-est
<b>PVMG - Genere</b>	ammattonato
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	mattonelle esagonali in cemento

### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	piano primo lati nord e sud primo, terzo e quarto ambiente da sinistra
<b>PVMG - Genere</b>	ammattonato
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	mattonelle quadrate in laterizio

### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	piano primo lati nord e sud secondo ambiente da sinistra
<b>PVMG - Genere</b>	ammattonato
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a scacchiera

## **DE - ELEMENTI DECORATIVI**

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale portale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	rosetta
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpito
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale portale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cartella
<b>DECQ - Qualificazione del</b>	

<b>tipo</b>	con volute
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con giglio
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale portale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	giglio
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con foglie d'acanto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpito
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo zoomorfo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpito
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	doccione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi antropomorfi
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpito
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale sul terrazzo falso attico
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	pigna
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	su acroterio mistilineo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpito
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale lato nord
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	mistilineo
<b>DECQ - Qualificazione del</b>	

<b>tipo</b>	modanata
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con motivi simbolici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpito
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale sul terrazzo falso attico
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	antefissa
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con rosetta
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a spirale doppia
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpito
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale sul terrazzo falso attico
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	antefissa
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	angolare
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a spirale doppia
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi vegetali
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpito
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale sul terrazzo e prospetto nord cortile
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	rosetta
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpito
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto nord e cortile prospetto nord
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	mensolone
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	su peducci
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpito

<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	androne arco
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	modiglione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a spirale doppia
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scolpito
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	cortile prospetto ovest
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	concio di chiave
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi geometrici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto principale cornice
<b>LSIG - Genere</b>	lastra
<b>LSIT - Tipo</b>	iscrizione commemorativa
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	A PERENNE RICORDO/ DEL TEN(ente) AMENDOLA SALVATORE/ E DEI SOLD(ati) CHIARAMIDA CORRADO/ MARSILLA EMANUELE/ MODANO FRANCESCO/ CHE NELLA GUERRA DI RIVENDICAZIONE/ DIEDERO CON GIOVANILE BALDANZA/ LA VITA ALLA PATRIA/ I CITTADINI DELLA BORGATA/ POSERO/ MCMXV MCMXVIII/ CADUTI 2 GUERRA MONDIALE/ CAPO GIARDINELLA CORRADO/ 2 CAPO BARONE ANTONIO/ MAR(escia)LLO CALDARELLA FRANCESCO
<b>LSIC - Tecnica</b>	a solchi
<b>LSIM - Materiali</b>	marmo
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	cortile prospetto ovest
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIC - Tecnica</b>	a rilievo
<b>LSIM - Materiali</b>	calcarenite
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	cortile prospetto ovest stemma
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	iscrizione documentaria
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	175(2)
<b>LSIC - Tecnica</b>	a solchi
<b>LSIM - Materiali</b>	calcarenite

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte**

intero bene

**STCC - Stato di conservazione**

cattivo

**STCO - Indicazioni specifiche**

Crollo di parte degli orizzontamenti, imbarcamento e crollo parziale del solaio di alcuni ambienti e rigonfiamento di parte dell'intonaco all'interno. Notevole presenza di agenti biodeteriogeni e d'erosione delle superfici lapidee dovuta ad umidità ed agli agenti atmosferici con conseguente distacco dell'intonaco.

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte**

intero bene

**USAD - Uso**

abbandono

**USO - USO STORICO****USOR - Riferimento alla parte**

intero bene

**USOC - Riferimento cronologico**

originario

**USOD - Uso**

abitazione

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****ACQ - ACQUISIZIONE****ACQT - Tipo acquisizione**

compravendita

**ACQN - Nome**

Tonnara di Marzamemi S.r.l. e Granvilla S.r.l.

**ACQD - Data acquisizione**

2001

**ACQL - Luogo acquisizione**

Via Mollica 4/A - Acicastello (CT)

**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà privata

**CDGS - Indicazione specifica**

Nicolaci Corrado

**CDGS - Indicazione specifica**

Bonaccorsi Domenico

**CDGS - Indicazione specifica**

Bonaccorsi Silvia

**CDGS - Indicazione specifica**

Bruno Luisa

**CDGS - Indicazione specifica**

Bruno Corrada

**CDGS - Indicazione specifica**

Bruno Anna Maria

**CDGS - Indicazione specifica**

Bruno Maria Aurora

**CDGS - Indicazione specifica**

Bruno Franzo

<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Bruno Concetta
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Bruno Francesca
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Sessa Corrado
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Riva Rita Rosina
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Modica Felice
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Giglio Angelo
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Giglio Vincenzo
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	D.L. 490/1999- titolo I
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	1993/11/06//n.6177
<b>NVCP - Estensione del vincolo</b>	totale
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	D.L.490/1999-art.146
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	ex lege
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	D.L.490/1999/titolo II
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	D.A.N.1793 del 05/10/1979
<b>NVCP - Estensione del vincolo</b>	verbale commissione BB.NN
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	Piano Regolatore Generale/ 1988
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	Zona A centro storico
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2004
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900264295_U0015
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)

<b>FTAD - Data</b>	2004
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900264295_U0006
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2004
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900264295_U0001
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2004
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900264295_U0022
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900264295_U0023
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2004
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900264295_U0026
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2004
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione

<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900264295_U0028
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2004
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900264295_U0034
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2004
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900264295_U0039
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Progetto Barocco 2
<b>FTAD - Data</b>	1990
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900264295_U0040
<b>FTAT - Note</b>	Esterno - Prospetto principale - Secondo ordine
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2004
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900264295_u0001
<b>FTAT - Note</b>	Pianta a quota m. 1.50
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2004

<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900264295_u0002
<b>FTAT - Note</b>	Pianta quotata a quota m. 1.50
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2004
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900264295_u0003
<b>FTAT - Note</b>	pianta a quota m. (6?).50
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2004
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900264295_u0004
<b>FTAT - Note</b>	pianta a quota m. (6?).50 quotata
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2004
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900264295_u0005
<b>FTAT - Note</b>	prospetto est
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2004
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900264295_u0006
<b>FTAT - Note</b>	prospetto est carta dei materiali
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2004
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900264295_u0007
<b>FTAT - Note</b>	prospetto est carta dei degradi e dissesti
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Lippi Guidi Annalena
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1993
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000457
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p.60
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2004
<b>CMPN - Nome</b>	Casella M.
<b>CMPN - Nome</b>	Consiglio G.
<b>CMPN - Nome</b>	Di Natale M.
<b>CMPN - Nome</b>	D'Urso G.
<b>CMPN - Nome</b>	Incastrone F.
<b>CMPN - Nome</b>	Panuzzo I.
<b>CMPN - Nome</b>	Pennisi V.
<b>CMPN - Nome</b>	Santacroce S.
<b>CMPN - Nome</b>	Sarta M.C.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Muti M.
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2021
<b>RVMN - Nome</b>	Sciortino, Silvia
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2021
<b>AGGN - Nome</b>	Sciortino, Silvia
<b>AGGE - Ente</b>	R19CRICD
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Giuliano, Selima Giorgia
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
	Il palazzo, nella sua concezione originaria, era perfettamente integrato

## OSS - Osservazioni

con la loggia retrostante. Proprio la compenetrazione dei corpi, con il prolungamento dei fronti, diversi ma in perfetta aderenza fra loro, e con l'interposizione fra i beni di un semplice asse murario divisorio, consentiva di strutturare i due edifici come la naturale continuazione planimetrica l'uno dell'altro in un complesso unitario. Inoltre, un ampio portale, dalle caratteristiche formali e decorative identiche al portale laterale della loggia, consentiva il passaggio diretto fra il cortile del palazzo e l'interno della loggia, mentre una grande ed alta finestra, ubicata nel muro del cortile sopra il primo pianerottolo della scala che porta al piano nobile, costituiva un sottile diaframma visivo atto ad alleggerire il fronte compatto. Queste aperture sono oggi tamponate e con la loro chiusura si è inevitabilmente perso l'antico ed intrinseco legame fra i due beni contigui. L'unica testimonianza ancora oggi visibile di tale legame è affidata ad un'apertura ricavata nel muro divisorio all'interno del piano nobile del palazzo. Un balconcino, dal ridotto ballatoio sorretto da mensoline lapidee variamente modanate e delimitato da una semplice ringhiera di ferro, consentiva, infatti, al principe di affacciarsi dentro la loggia dal palazzo e di controllare lo svolgimento del lavoro dei pescatori. Attualmente la compagine primordiale del palazzo risulta alterata anche dalla presenza del tamponamento di due aperture che collegavano l'edificio con quattro corpi posti a sud del cortile, oggi non rilevabili e che erano parte integrante del bene in esame.