

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00893985
ESC - Ente schedatore	S83
ECP - Ente competente	S176
AC - ALTRI CODICI	
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	222742
ACSS - Specifiche	Scheda realizzata nell'ambito della Carta del Rischio gestita dall'ISCR
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	ducale
OGTN - Denominazione	Corte del Palazzo Ducale
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	SA
PVCC - Comune	Serre
PVCI - Indirizzo	Via San Nicola,1
PVCV - Altre vie di comunicazione	Piazza Eduardo Cucci, Via Sotto la Torre
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Serre
CTSF - Foglio/Data	18 ALL. A
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.182906
GPDPY - Coordinata Y	40.580160

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2021
GPBO - Note	https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	mestranze campane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1568/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1568/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	prima metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1758/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1757/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1757/00/00

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p.t.; p.1 ; p.2

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Si tratta di un'ampia corte di pianta pseudo-rettangolare, delimitata da mura e da edifici. Vi si accede attraverso un portale in pietra intagliata, che mostra uno scenario molto suggestivo, dove gli elementi prevalenti sono: il pozzo laterale, due scale in pietra, il secolare platano centrale. Il pozzo, di stile cinquecentesco è a pianta quadrata, posto su due file concentriche di gradini; la vasca, in pietra lavorata, presenta le facce laterali interrotte da un pilastrino sporgente, a guisa di paraste, amente funzione di sostegno della struttura architravata superiore. Quest'ultima ha gli elementi elegantemente modellati da una serie di modanature. Le due scale esterne hanno, all'inizio della rampa, due gradini di invito e due elementi verticali in pietra lavorata sul fronte dei prospetti. Lungo il perimetro della corte è annessa la Cappella del Soccorso, della quale rimane il portale, il cui vano è in parte murato, recante rosette e simboli araldici sui conci di chiave, di imposte e alla base dei piedritti.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a corte
PNTF - Forma	irregolare

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	corte
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a corte
PNTF - Forma	pseudo-rettangolare
PNTE - Dati iconografici significativi	pozzo, scale, platano
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	parte del bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	travi
SOES - Specificazioni tecniche	in acciaio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travi in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	2
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura

SCSC - Tecnica

su volte con elementi in pietra lavorata

SCSM - Materiali

pietra

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMU - Ubicazione**

intero bene

PVMG - Genere

in pietra

PVMS - Schema del disegno

lastre rettangolari di varie dimensioni

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione**

prospetto su via S.Nicola

DECL - Collocazione

esterna

DECT - Tipo

portale

DECQ - Qualificazione del tipo

arco a tutto sesto

DECQ - Qualificazione del tipo

base con decorazione a rosette

DECQ - Qualificazione del tipo

imposta arco con decorazioni araldiche

DECQ - Qualificazione del tipo

conci radiali

DECQ - Qualificazione del tipo

concio di chiave con decorazioni araldiche

DECM - Materiali

pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione**

prospetto su via S.Cavour

DECL - Collocazione

esterna

DECT - Tipo

portale

DECQ - Qualificazione del tipo

arco a tutto sesto

DECQ - Qualificazione del tipo

base con decorazioni floreali

DECQ - Qualificazione del tipo

imposta arco con decorazioni a rosette

DECQ - Qualificazione del tipo

conci radiali

DECQ - Qualificazione del tipo

concio di chiave con voluta

DECM - Materiali

pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione**

prospetto su cortile

DECL - Collocazione

esterna

DECT - Tipo

pozzo

DECQ - Qualificazione del tipo

a pianta quadrata

DECQ - Qualificazione del

tipo	struttura architravata
DECQ - Qualificazione del tipo	a riquadri
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	1987/04/00 (scheda cartacea)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	In base alla relazione di vincolo del 1997: "La maggior parte delle modifiche apportate in tempi recenti sono avvenute al secondo livello (dal cortile) e sul prospetto posteriore, con rifacimenti dei solai originariamente in legno ed incartati, costruzione di tramezzi ed aperture di ingressi per garage e balconi. Sostanzialmente però l'impianto è rimasto quello risalente al secolo XVII-XVIII, che dovette trasformare la tipologia cinquecentesca ad L in quella a corte. Nonostante le modifiche, non si riscontrano nella fabbrica superfetazioni di una certa entità e l'immagine globale dal castello è tuttora compatta e coe-rente. Le decorazioni pittoriche che esistevano in alcune stanze sono andate quasi del tutto perdute e se ne conservano solo deboli tracce. Le condizioni generali dell'immobile sono problematiche, poiché in vari punti le murature sono interessate da gravi lesioni; il sisma dell'80 infatti ha aggravato una situazione di dissesto che peraltro viene denunciata già nel 1757 dal Notaio Ranucci che parla di "astrachi calpestratoj, soffitte legname" marciti o mancanti".
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	2021/00/00
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2009/00/00
RSTF - Data fine	2019/00/00

RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro, ristrutturazione e rifunzionalizzazione di Palazzo Ducale. Varie sospensioni (2011, 2015, 2016). Progetto esecutivo approvato nel 2009.
----------------------------------	---

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	parte del bene
--------------------------------------	----------------

USAD - Uso	corte comune
-------------------	--------------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOD - Uso	castello medioevale
-------------------	---------------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà mista pubblica/privata
------------------------------------	----------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939 art. 1, 3
----------------------------------	------------------------

NVCE - Estremi provvedimento	1996/03/12
-------------------------------------	------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2021/00/00
FTAN - Codice identificativo	1500893985_foto1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2021/00/00

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2021/00/00

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2021/00/00

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2021/00/00

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2021/00/00

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2021/00/00

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAD - Data	2021/00/00

FNT - FONTI E DOCUMENTI

Fntp - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	De Vita, Vincenza
FNTD - Data	1987/04/00

FNT - FONTI E DOCUMENTI

Fntp - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1996/03/12

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Gerardo Pecci
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	BIBH_S21

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1987
CMPN - Nome	De Vita, Vincenza
FUR - Funzionario responsabile	NR

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2021
RVMN - Nome	Urbano, Anna Pia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2021
AGGN - Nome	Urbano, Anna Pia
AGGE - Ente	SABAP Province Salerno e Avellino
AGGF - Funzionario responsabile	Apizza, Paola
AN - ANNOTAZIONI	