

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00066413
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Michele Arcangelo
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	FM
PVCC - Comune	Monte Urano
PVCL - Località	MONTE URANO
PVCI - Indirizzo	Piazza Roma
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Monte Urano
CTSF - Foglio/Data	3/2019
CTSN - Particelle	B
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Michele Arcangelo
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.670661
GPDPY - Coordinata Y	43.206206
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	https://www.google.com/maps/
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Carducci, Giovanni Battista
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	A_029
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	completamento
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Sacconi, Giusepp
AUTA - Dati anagrafici	1854-1905
AUTH - Sigla per citazione	A_030
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazioni/arredi
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Francesco Spagnolini
AUTA - Dati anagrafici	1855-1917
AUTH - Sigla per citazione	A_031
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
	In data 5 maggio 1868 il consiglio comunale deliberò la costruzione di

RENN - Notizia

una nuova chiesa ritenendo quella del castello insufficiente per l'accresciuta della comunità. L'architetto fermano Carduccii (1806-1878), incaricato del progetto, ridisegnò la sistemazione urbanistica di tutta la piazza antistante. Furono perciò demoliti parecchi edifici, ubicati nell'area dove doveva essere costruita la chiesa compresa la demolizione della Chiesa di SS. Salvatore. Alla morte del Carducci l'incarico fu affidato all'architetto Sacconi (1854-1905), di Montalto delle Marche, che ridisegnò la parte alta della facciata, le decorazioni e arredi interni

RENF - Fonte

SABAP_AN_Relazione decreto

RENF - Fonte

SABAP_AN_776

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

RELI - Data

1872/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

REVI - Data

1975/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

pavimento

RENS - Notizia sintetica

restauro

RENN - Notizia

Nel 1972 fu realizzato un intervento di recupero del pavimento in cotto.

RENF - Fonte

SABAP_AN_776

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELI - Data

1972/07/05

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

1972/07/05

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

altare

RENS - Notizia sintetica

demolizione totale

RENN - Notizia

Nel 1973 fu demolito l'altare maggiore e risistemata la zona presbiteriale.

RENF - Fonte

SABAP_AN_776

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELI - Data

1973/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

1973/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	torre campanaria
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La realizzazione del campanile si è conclusa nel 1975.
RENF - Fonte	SABAP_AN_776

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1975/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1975/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Con Ordinanza n.1600 del 16/11/1988, vengono eseguiti lavori di ripristino in seguito al sisma del 1987, consistenti nel recupero della navata centrale, della cupola, dell'abside e della cappella del lato ovest.
RENF - Fonte	SABAP_AN_776
RENF - Fonte	Ordinanza n.1600/FPC

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1992/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1993/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Lavori di risanamento conservativo di una porzione della copertura
RENF - Fonte	SABAP_AN_776

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997/10/29

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/10/29

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	casa parrocchiale
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Lavori di restauro, riparazione e ripristino della casa parrocchiale
RENF - Fonte	SABAP_AN_776

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2000/03/07

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Realizzazione e messa a norma dell'impianto elettrico e di illuminazione
RENF - Fonte	SABAP_AN_776

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016/06/26

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	La chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_765)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	La chiesa presenta lesioni diffuse.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_765

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Evento sismico-messa in sicurezza
RENN - Notizia	Intervento di messa in opera di reti di protezione della navata per la caduta di detriti delle volte in camorcanna e dei cornicioni nelle due navate laterali e nel transetto, inclusa la zona della cupola; puntellamento dei quattro architravi delle navate laterali in corrispondenza delle uscite di sicurezza.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_765

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Intervento di somma urgenza
RENN - Notizia	Lavori di somma urgenza e messa in sicurezza in seguito al sisma del 2016 consistenti nel puntellamento dell'architravatura delle navate laterali mediante struttura tubolare; installazione di reti anti calcinacci e anti caduta; ispezione degli stucchi e alla camorcanna e una verifica della torre campanarai.
RENF - Fonte	SABAP_AN_776

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2017/06/09

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
----------------------	-----

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa metropolitana di S. Michele Arcangelo è a pianta a croce latina secondo un asse Nord-Ovest Sud-Est. L'ingresso principale comunica con la piazza per mezzo di un portico, con accesso frontale e sui lati. Presenta una struttura verticale in laterizio a vista, con pianta a croce latina con tre navate, da un presbiterio e da un'abside poligonale con cinque nicchie circolari. All'incrocio tra la navata principale e il transetto è impostata, su un tamburo ottagonale, la cupola. Posto sul lato Nord-Est, il campanile è costituito per le prime elevazioni da
--	--

muratura coeva a quella della chiesa, mentre dal livello del tamburo della cupola fino alla cuspide si ha una muratura omogenea in mattoni.

PN - PIANA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTS - Schema a croce latina

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio Non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere in mattoni a faccia vista

SVCM - Materiali laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione Portico

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a crociera

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione navata

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOFQ - Qualificazione della forma lunettata

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione campanile

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intero solaio

SOEC - Tecnica costruttiva c.a.

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	portico
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a giunti regolari
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	navata
PVMG - Genere	in marmo
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	Con trabeazione aggettante
DECIM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portali
DECQ - Qualificazione del tipo	n.3
DECQ - Qualificazione del tipo	Con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	con timpano triangolare su mensole
DECIM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	Sopra portale
DECT - Tipo	lunetta
DECQ - Qualificazione del tipo	Con conchiglia

DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	Con voluta centrale
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	Sopra portale
DECT - Tipo	medaglioni
DECQ - Qualificazione del tipo	con busti
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	Sopra lunette
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2
DECQ - Qualificazione del tipo	con colonne corinzie
DECQ - Qualificazione del tipo	Con trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	Con timpano triangolare modanato
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	Sopra lunette
DECT - Tipo	rosone
DECQ - Qualificazione del tipo	Con cornice strombata
DECQ - Qualificazione del tipo	con stemma centrale
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	Lati nicchie
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	corinzie
DECQ - Qualificazione del tipo	binate
DECQ - Qualificazione del tipo	Su basamento
DECQ - Qualificazione del tipo	Con trabeazione
DECQ - Qualificazione del	

tipo	Con festoni
DECQ - Qualificazione del tipo	Con cherubino centrale
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	attico
DECQ - Qualificazione del tipo	rosone
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	Con madonna e bambino
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	pareti
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	Con trabeazione aggettante
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	volta
DECT - Tipo	con stucchi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	controfacciata
DECT - Tipo	cantoria
DECQ - Qualificazione del tipo	Con balaustra
DECQ - Qualificazione del tipo	Con nicchie su mensole
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	Sisma 2016
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	pavimenti
RSTI - Data inizio	1972/07/05
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di recupero del pavimento in cotto. (SABAP_AN_776)

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	copertura
RSTI - Data inizio	1997/10/29
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di risanamento conservativo di una porzione della copertura (SABAP_AN_776)

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Michele Arcangelo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1995
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_66413
FTAN - Codice identificativo	66413_F7

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_765
FTAN - Codice identificativo	66413_F5
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_765
FTAN - Codice identificativo	66413_F6
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine

FTAD - Data	2015
FTAE - Ente proprietario	https://www.google.it/maps
FTAN - Codice identificativo	1100066413_1
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	66413_C1
DRAD - Data	2019
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Nepi, G.
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	B_0129
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	B_0130
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Pellei, M.A.
FUR - Funzionario responsabile	Teodori, B./Macripò A.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria