

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00066413
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Michele Arcangelo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	FM
PVCC - Comune	Monte Urano
PVCL - Località	MONTE URANO
PVCI - Indirizzo	Piazza Roma

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Monte Urano
CTSF - Foglio/Data	3/2019
CTSN - Particelle	B
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Michele Arcangelo

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.670661
GPDPY - Coordinata Y	43.206206
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	https://www.google.com/maps/
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Carducci, Giovanni Battista
AUTA - Dati anagrafici	n.r.
AUTH - Sigla per citazione	A_029
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	completamento
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Sacconi, Giusepp
AUTA - Dati anagrafici	1854-1905
AUTH - Sigla per citazione	A_030
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazioni/arredi
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Francesco Spagnolini
AUTA - Dati anagrafici	1855-1917
AUTH - Sigla per citazione	A_031

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	In data 5 maggio 1868 il consiglio comunale deliberò la costruzione di una nuova chiesa ritenendo quella del castello insufficiente per l'accresciuta della comunità. L'architetto fermano Carducci (1806-1878), incaricato del progetto, ridisegnò la sistemazione urbanistica di tutta la piazza antistante. Furono perciò demoliti parecchi edifici, ubicati nell'area dove doveva essere costruita la chiesa compresa la demolizione della Chiesa di SS. Salvatore. Alla morte del Carducci l'incarico fu affidato all'architetto Sacconi (1854-1905), di Montalto delle Marche, che ridisegnò la parte alta della facciata, le decorazioni e arredi interni
RENF - Fonte	SABAP_AN_Relazione decreto
RENF - Fonte	SABAP_AN_776

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1872/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1975/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	pavimento
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel 1972 fù realizzato un intervento di recupero del pavimento in cotto.
RENF - Fonte	SABAP_AN_776

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1972/07/05

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1972/07/05

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	altare
RENS - Notizia sintetica	demolizione totale
	Nel 1973 fu demolito l'altare maggiore e risistemata la zona

RENN - Notizia	presbiteriale.
RENF - Fonte	SABAP_AN_776
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1973/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1973/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	torre campanaria
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La realizzazione del campanile si è conclusa nel 1975.
RENF - Fonte	SABAP_AN_776
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1975/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1975/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Con Ordinanza n.1600 del 16/11/1988, vengono eseguiti lavori di ripristino in seguito al sisma del 1987, consistenti nel recupero della navata centrale, della cupola, dell'abside e della cappella del lato ovest.
RENF - Fonte	SABAP_AN_776
RENF - Fonte	Ordinanza n.1600/FPC
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1992/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1993/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Lavori di risanamento conservativo di una porzione della copertura
RENF - Fonte	SABAP_AN_776
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX

RELI - Data	1997/10/29
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/10/29
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	casa parrocchiale
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Lavori di restauro, riparazione e ripristino della casa parrocchiale
RENF - Fonte	SABAP_AN_776
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2000/03/07
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Realizzazione e messa a norma dell'impianto elettrico e di illuminazione
RENF - Fonte	SABAP_AN_776
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016/06/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	La chiesa è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_765)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	La chiesa presenta lesioni diffuse.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_765
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Evento sismico-messa in sicurezza
RENN - Notizia	Intervento di messa in opera di reti di protezione della navata per la caduta di detriti delle volte in camorcanna e dei cornicioni nelle due navate laterali e nel transetto, inclusa la zona della cupola; puntellamento dei quattro architravi delle navate laterali in corrispondenza delle uscite di sicurezza.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_765
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Intervento di somma urgenza
RENN - Notizia	Lavori di somma urgenza e messa in sicurezza in seguito al sisma del 2016 consistenti nel puntellamento dell'architravatura delle navate laterali mediante struttura tubolare; installazione di reti anti calcinacci e anti caduta; ispezione degli stucchi e alla camorcanna e una verifica della torre campanarai.
RENF - Fonte	SABAP_AN_776
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2017/06/09
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione	

orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa metropolitana di S. Michele Arcangelo è a pianta a croce latina secondo un asse Nord-Ovest Sud-Est. L'ingresso principale comunica con la piazza per mezzo di un portico, con accesso frontale e sui lati. Presenta una struttura verticale in laterizio a vista, con pianta a croce latina con tre navate, da un presbiterio e da un abside poligonale con cinque nicchie circolari. All'incrocio tra la navata principale e il transetto è impostata, su un tamburo ottagonale, la cupola. Posto sul lato Nord-Est, il campanile è costituito per le prime elevazioni da muratura coeva a quella della chiesa, mentre dal livello del tamburo della cupola fino alla cuspide si ha una muratura omogenea in mattoni.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a croce latina
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni a faccia vista
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Portico
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	campanile
-------------------------	-----------

SOF - TIPO

SOF - Genere	solai
---------------------	-------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
---------------------------	---------------

SOEC - Tecnica costruttiva	c.a.
-----------------------------------	------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a falde
---------------------	---------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto posteriore
---------------------------	-------------------

CPCT - Struttura primaria	capriate
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	portico
--------------------------	---------

PVMG - Genere	in cotto
----------------------	----------

PVMS - Schema del disegno	a giunti regolari
----------------------------------	-------------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	navata
--------------------------	--------

PVMG - Genere	in marmo
----------------------	----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	paraste
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	Con trabeazione aggettante
---------------------------------------	----------------------------

DECM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	portali
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	n.3
---------------------------------------	-----

DECQ - Qualificazione del tipo	Con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	con timpano triangolare su mensole
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	Sopra portale
DECT - Tipo	lunetta
DECQ - Qualificazione del tipo	Con conchiglia
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	Con voluta centrale
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	Sopra portale
DECT - Tipo	medaglioni
DECQ - Qualificazione del tipo	con busti
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	Sopra lunette
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2
DECQ - Qualificazione del tipo	con colonne corinzie
DECQ - Qualificazione del tipo	Con trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	Con timpano triangolare modanato
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	Sopra lunette
DECT - Tipo	rosone
DECQ - Qualificazione del tipo	Con cornice strombata
DECQ - Qualificazione del tipo	con stemma centrale
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	Lati nicchie
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	corinzie
DECQ - Qualificazione del tipo	binate
DECQ - Qualificazione del tipo	Su basamento
DECQ - Qualificazione del tipo	Con trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	Con festoni
DECQ - Qualificazione del tipo	Con cherubino centrale

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	attico
DECQ - Qualificazione del tipo	rosone
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	Con madonna e bambino

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	pareti
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	Con trabeazione aggettante

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	volta
DECT - Tipo	con stucchi

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	controfacciata
DECT - Tipo	cantoria
DECQ - Qualificazione del tipo	Con balaustra
DECQ - Qualificazione del tipo	Con nicchie su mensole

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	Sisma 2016

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	pavimenti
RSTI - Data inizio	1972/07/05
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di recupero del pavimento in cotto. (SABAP_AN_776)

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	copertura
RSTI - Data inizio	1997/10/29
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di risanamento conservativo di una porzione della copertura (SABAP_AN_776)

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Michele Arcangelo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1995
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_66413
FTAN - Codice identificativo	66413_F7

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_765
FTAN - Codice identificativo	66413_F5
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_765
FTAN - Codice identificativo	66413_F6
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAE - Ente proprietario	https://www.google.it/maps
FTAN - Codice identificativo	1100066413_1

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	66413_C1
DRAD - Data	2019

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Nepi, G.
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	B_0129

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	B_0130

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Pellei, M.A.
FUR - Funzionario responsabile	Teodori, B./Macripò A.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria