## **SCHEDA**

CD - CODICI	
	A
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCTP Codice regions	11
NCTN - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00066416
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di SS. Rocco e Agostino
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	FM
PVCC - Comune	Monte Urano
PVCL - Località	MONTE URANO
PVCI - Indirizzo	Piazzale San Rocco/Via dell'Ospedale
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	'ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE
CTSC - Comune	Comune di Monte Urano
CTSF - Foglio/Data	3/2019
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Michele Arcangelo
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	RAMITE PUNTO
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	NTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.671430
GPDPY - Coordinata Y	43.206936
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	https://www.google.com/maps/
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Di una chiesa o di un oratorio di S. Rocco si hanno notizie già all' inizio del XVI sec. Nel 1583 vi fu istituita la compagnia della Pietà; nel 1603 passò ai P.P. Agostiniani ( e da allora aggiunse all'originario il titolo di S. Agostino) che la ressero fino al 1658, anno in cui fu eretta a cappellania della parrocchia.
RENF - Fonte	AS_FM_Catasto gregoriano
RENF - Fonte	SABAP_AN_ AP1584
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	IO REMOTO
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	40 RECENTE
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Lavori di restauro e miglioramento sismico consistenti nella sostituzione degli elementi strutturali lignei della copertura; consolidamento delle murature; scalcinatura dell'intonaco dell'aula.
RENF - Fonte	SABAP_AN_ AP1584
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	10 РЕМОТО
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2005/03/21
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	10 RECENTE
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2014/12/10
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene

RENN - Notizia sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_766)  RENF - Fonte Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_766)  REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO  RELS - Secolo XXI RELI - Data 2016  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XXI REVI - Data 2017  E - NOTIZIA  RENR - NOTIZIA  RENR - NOTIZIA  RENR - NOTIZIA  RENR - Notizia intetica evento sismico - danni RENN - Notizia La chiesa presenta lievi lesioni RENF - Fonte SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_766  REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XXI RELI - Data 2016  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE  REVS - Secolo XXI RELI - Data 2016  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE  REVS - Secolo XXI RELI - Data 2016  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE  REVS - Secolo XXI REJI - Data 2017  ISPAZI  SII - SUDDIVISIONE INTERNA  SIIR - Riferimento intero bene livelli continui  SIID - Tipo di piani p. t.  SIIP-Tipo di piani p. t.  SIIP-Tipo di piani p. t.  SIIPATTO STRUTTURALE  IST - Configurazione trutturale primaria verticale in muratura a vista su una pianta ad unica navata e copertura a capanna. Addossata sulla sinistra è visibile la casa parrocchiale.  N - PIANTA  PNR - Riferimento piano o quota primaria  N - PIANTA  PNR - Riferimento piano o quota p. p.t.  p.t.  primaria rettangolare  N - FONDAZIONI  FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio  Non accertabile	<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO  RELS - Secolo  RELI - Data  2016  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE  REVS - Secolo  REVI - Data  2017  E - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENN - Notizia  RENN - Notizia  RENN - Notizia  RENN - Fonte  SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_766  REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO  RELS - Secolo  XXI  RELI - Data  2016  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE  REVS - Secolo  XXI  RELI - Data  2017  I - SPAZI  SII - SUDDIVISIONE INTERNA  SIIR - Riferimento  SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale  SIN - Numero di piani  SIIP - Tipo di piani  PNR - Riferimento alla parte  PNR - Riferimento alla parte  PNT - PLANTA  PNT Q - Riferimento piano o quota  PNTF - Forma  N - FONDAZIONI  FNA - Tipo di terreno a livello  Non accertabile  Non accertabile	RENN - Notizia	
RELS - Secolo REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo REVI - Data 2017  E - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica evento sismico - danni RENN - Notizia RENN - Notizia RENN - Notizia RENN - Notizia RENN - Secolo REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo REL - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo REII - Data 2016 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo REVI - Data 2017  1 - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani P. L SIIP-Tipo di piani P. L SIIPANTO STRUTTURALE  ST - Configurazione strutturale primaria  La chiesa dei SS. Rocco e Agostino, si sviluppa con una struttura verticale in muratura a vista su una pianta ad unica navata e copertura a capanna. Addossata sulla sinistra è visibile la casa parrocchiale.  N - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTF - Forma  N-FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello Non accertabile	<b>RENF - Fonte</b>	
RELI - Data 2016  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE  REVS - Secolo XXI REVI - Data 2017  E - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica evento sismico - danni RENN - Notizia La chiesa presenta lievi lesioni RENF - Fonte SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_766  REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO  RELS - Secolo XXI RELI - Data 2016  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE  REVS - Secolo XXI REVI - Data 2017  I - SPAZI  SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani +1 SIIP - Tipo di piani p. t.  S - IMIPLANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria acapanna. Addossata sulla sinistra è visibile la casa parrocchiale.  N - PIANTA PNT Q - Riferimento piano o quota PNT - Forma  N - FONDAZIONI  FNA - Tipo di terreno a livello Non accertabile	REL - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO REMOTO
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE  REVS - Secolo	RELS - Secolo	XXI
REVS - Secolo XXI REVI - Data 2017  E - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica evento sismico - danni RENN - Notizia La chiesa presenta lievi lesioni RENR - Fonte SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_766  REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XXI RELI - Data 2016 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XXI REVI - Data 2017  I SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani p. t. SIIP - Tipo di piani p. t. SIIP - Tipo di piani p. t. SIIP - Tipo di piani p. t. SI IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria N- PIANTA PNR - Riferimento piano o quota PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTF - Forma N- FONDAZIONI  Non accertabile  Non accertabile	RELI - Data	2016
REVI - Data 2017  E - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento intero bene  RENS - Notizia sintetica evento sismico - danni  RENN - Notizia La chiesa presenta lievi lesioni  RENF - Fonte SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_766  REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO  RELS - Secolo XXI  RELI - Data 2016  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE  REVS - Secolo XXI  REVI - Data 2017  I - SPAZI  SII - SUDDIVISIONE INTERNA  SIIR - Riferimento intero bene  SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale  SIIN - Numero di piani p. t.  S - IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria  N - PIANTA  PNR - Riferimento piano o quota  PNT - PANTA  PNT - Forma rettangolare  N- FONDAZIONI  FNA - Tipo di terreno a livello  Non accertabile.	REV - CRONOLOGIA, ESTRI	EMO RECENTE
E - NOTIZIA  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento intero bene evento sismico - danni  RENS - Notizia sintetica evento sismico - danni  RENN - Notizia La chiesa presenta lievi lesioni  RENF - Fonte SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_766  REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO  RELS - Secolo XXI  RELI - Data 2016  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE  REVS - Secolo XXI  REVI - Data 2017  I - SPAZI  SII - SUDDIVISIONE INTERNA  SIIR - Riferimento intero bene  SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale  SIIN - Numero di piani p. t.  S - IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria La chiesa dei SS. Rocco e Agostino, si sviluppa con una struttura verticale in muratura a vista su una pianta ad unica navata e copertura a capanna. Addossata sulla sinistra è visibile la casa parrocchiale.  N - PIANTA  PNR - Riferimento piano o quota  PNTT - Forma rettangolare  N - FONDAZIONI  FNA - Tipo di iterreno a livello  Non accertabile	REVS - Secolo	XXI
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica evento sismico - danni RENN - Notizia La chiesa presenta lievi lesioni RENF - Fonte SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_766  REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XXI RELI - Data 2016  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XXI REVI - Data 2017  I - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani +1 SIIP - Tipo di piani p. t.  S- IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria La capanna. Addossata sulla sinistra è visibile la casa parrocchiale. N - PIANTA PNR - Riferimento piano o quota PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTF - Forma rettangolare N - FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello Non accertabile	<b>REVI - Data</b>	2017
RENR - Riferimento intero bene evento sismico - danni RENN - Notizia La chiesa presenta lievi lesioni RENF - Fonte SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_766  REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XXI RELI - Data 2016  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XXI REVI - Data 2017  SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene silvelli continui SIIP - Tipo di piani P. t. SIIP - Tipo di terreno a livello Non accertabile P. Non accertabil	E - NOTIZIE STORICHE	
RENS - Notizia sintetica RENN - Notizia La chiesa presenta lievi lesioni RENF - Fonte SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_766  REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XXI RELI - Data 2016  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XXI REVI - Data 2017  I - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani SIIP - Tipo di piani D. t.  SIMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria La chiesa dei SS. Rocco e Agostino, si sviluppa con una struttura verticale in muratura a vista su una pianta ad unica navata e copertura a capanna. Addossata sulla sinistra è visibile la casa parrocchiale.  N - PIANTA PNR - Riferimento piano o quota PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTF - Forma rettangolare  N - FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello Non accertabile	REN - NOTIZIA	
RENN - Notizia RENF - Fonte SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_766  REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XXI RELI - Data 2016  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XXI REVI - Data 2017  I - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani SIIP - Tipo di piani DI - Tonfigurazione strutturale primaria  La chiesa dei SS. Rocco e Agostino, si sviluppa con una struttura verticale in muratura a vista su una pianta ad unica navata e copertura a capanna. Addossata sulla sinistra è visibile la casa parrocchiale.  N - PIANTA PNR - Riferimento piano o quota PNT - Forma rettangolare  N - FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello Non accertabile	<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
RENF - Fonte SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_766  REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO  RELS - Secolo XXI RELI - Data 2016  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XXI REVI - Data 2017  I-SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani p. t.  SIMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria N-PIANTA  PNR - Riferimento alla parte intero bene  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota PNTF - Forma  N-FONDAZIONI  FNA - Tipo di terreno a livello  Non accertabile	RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO  RELS - Secolo XXI RELI - Data 2016  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XXI REVI - Data 2017  I-SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani p. t.  S- IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria  N- PIANTA  PNR - Riferimento alla parte intero bene  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota PNTF - Forma  PNTG - Riferimento piano o quota PNTF - Forma  N- FONDAZIONI  FNA - Tipo di terreno a livello  Non accertabile	RENN - Notizia	La chiesa presenta lievi lesioni
RELS - Secolo XXI RELI - Data 2016  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XXI REVI - Data 2017  I - SPAZI  SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani +1 SIIP - Tipo di piani p. t.  S - IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria  La chiesa dei SS. Rocco e Agostino, si sviluppa con una struttura verticale in muratura a vista su una pianta ad unica navata e copertura a capanna. Addossata sulla sinistra è visibile la casa parrocchiale.  N - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte intero bene  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota PNTF - Forma rettangolare  N - FONDAZIONI  FNA - Tipo di terreno a livello Non accertabile	<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_766
RELI - Data 2016  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE  REVS - Secolo XXI REVI - Data 2017  I - SPAZI  SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani +1 SIIP - Tipo di piani p. t.  S - IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria  N - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte intero bene  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota PNTF - Forma rettangolare  N - FONDAZIONI  FNA - Tipo di terreno a livello  Non accertabile	REL - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO REMOTO
REVS - Secolo XXI REVI - Data 2017  I - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIN - Numero di piani +1 SIP - Tipo di piani p. t.  S- IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria  N - PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNT - Riferimento piano o quota PNTF - Forma PNTF - Forma rettangolare N - FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello Non accertabile	RELS - Secolo	XXI
REVS - Secolo  REVI - Data  2017  I-SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani +1 SIIP - Tipo di piani p. t.  S-IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria  N - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNT Q - Riferimento piano o quota PNTF - Forma PNTF - Forma PNTF - Forma rettangolare  N - FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello Non accertabile	RELI - Data	2016
REVI - Data  - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani +1 SIIP - Tipo di piani p. t.  - IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria  La chiesa dei SS. Rocco e Agostino, si sviluppa con una struttura verticale in muratura a vista su una pianta ad unica navata e copertura a capanna. Addossata sulla sinistra è visibile la casa parrocchiale.  N - PIANTA  PNT - Riferimento alla parte intero bene  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota PNTF - Forma rettangolare  N - FONDAZIONI  FNA - Tipo di terreno a livello  Non accertabile	REV - CRONOLOGIA, ESTRI	EMO RECENTE
SII - SUDDIVISIONE INTERNA  SIIR - Riferimento intero bene  SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale  SIIN - Numero di piani +1  SIIP - Tipo di piani p. t.  SIMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria  N - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte intero bene  PNT - PIANTA  PNT Q - Riferimento piano o quota  PNTF - Forma  PNTF - Forma  PNTF - Forma  PNT - FONDAZIONI  FNA - Tipo di terreno a livello  Non accertabile	REVS - Secolo	XXI
SII - SUDDIVISIONE INTERNA  SIIR - Riferimento intero bene  SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale  SIIN - Numero di piani +1  SIIP - Tipo di piani p. t.  S - IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria  La chiesa dei SS. Rocco e Agostino, si sviluppa con una struttura verticale in muratura a vista su una pianta ad unica navata e copertura a capanna. Addossata sulla sinistra è visibile la casa parrocchiale.  N - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte intero bene  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTF - Forma  rettangolare  N - FONDAZIONI  FNA - Tipo di terreno a livello  Non accertabile	REVI - Data	2017
SIIR - Riferimento intero bene  SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui  SIIN - Numero di piani +1  SIIP - Tipo di piani p. t.  S - IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria La chiesa dei SS. Rocco e Agostino, si sviluppa con una struttura verticale in muratura a vista su una pianta ad unica navata e copertura a capanna. Addossata sulla sinistra è visibile la casa parrocchiale.  N - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte intero bene  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTF - Forma rettangolare  N - FONDAZIONI  FNA - Tipo di terreno a livello  Non accertabile	I - SPAZI	
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale  SIIN - Numero di piani +1 SIIP - Tipo di piani p. t.  S - IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria La chiesa dei SS. Rocco e Agostino, si sviluppa con una struttura verticale in muratura a vista su una pianta ad unica navata e copertura a capanna. Addossata sulla sinistra è visibile la casa parrocchiale.  N - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte intero bene  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota PNTF - Forma rettangolare  N - FONDAZIONI  FNA - Tipo di terreno a livello  Non accertabile	SII - SUDDIVISIONE INTERN	J <b>A</b>
orizzontale  SIIN - Numero di piani  SIIP - Tipo di piani  SIT - Configurazione strutturale primaria  La chiesa dei SS. Rocco e Agostino, si sviluppa con una struttura verticale in muratura a vista su una pianta ad unica navata e copertura a capanna. Addossata sulla sinistra è visibile la casa parrocchiale.  N - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTF - Forma  rettangolare  N - FONDAZIONI  FNA - Tipo di terreno a livello  Non accertabile	SIIR - Riferimento	intero bene
SIIP - Tipo di piani  5 - IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria  La chiesa dei SS. Rocco e Agostino, si sviluppa con una struttura verticale in muratura a vista su una pianta ad unica navata e copertura a capanna. Addossata sulla sinistra è visibile la casa parrocchiale.  N - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte intero bene  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTF - Forma  p.t.  rettangolare  N - FONDAZIONI  FNA - Tipo di terreno a livello  Non accertabile		livelli continui
IST - Configurazione strutturale primaria  La chiesa dei SS. Rocco e Agostino, si sviluppa con una struttura verticale in muratura a vista su una pianta ad unica navata e copertura a capanna. Addossata sulla sinistra è visibile la casa parrocchiale.  N - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTF - Forma  p.t.  rettangolare  N - FONDAZIONI  FNA - Tipo di terreno a livello  Non accertabile	SIIN - Numero di piani	+1
La chiesa dei SS. Rocco e Agostino, si sviluppa con una struttura verticale in muratura a vista su una pianta ad unica navata e copertura a capanna. Addossata sulla sinistra è visibile la casa parrocchiale.  N - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte intero bene  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTF - Forma  p.t.  rettangolare  N - FONDAZIONI  FNA - Tipo di terreno a livello  Non accertabile	SIIP - Tipo di piani	p. t.
verticale in muratura a vista su una pianta ad unica navata e copertura a capanna. Addossata sulla sinistra è visibile la casa parrocchiale.  N - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte intero bene  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTF - Forma  p.t.  PNTF - Forma  rettangolare  N - FONDAZIONI  FNA - Tipo di terreno a livello  Non accertabile	S - IMPIANTO STRUTTURALE	
PNR - Riferimento alla parte intero bene  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTF - Forma rettangolare  N - FONDAZIONI  FNA - Tipo di terreno a livello  Non accertabile		verticale in muratura a vista su una pianta ad unica navata e copertura
PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTF - Forma  rettangolare  N - FONDAZIONI  FNA - Tipo di terreno a livello  Non accertabile	N - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTF - Forma rettangolare  N - FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello Non accertabile	PNR - Riferimento alla parte	intero bene
o quota PNTF - Forma rettangolare N - FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello Non accertabile	PNT - PIANTA	
N - FONDAZIONI  FNA - Tipo di terreno a livello  Non accertabile		p.t.
FNA - Tipo di terreno a livello  Non accertabile	PNTF - Forma	rettangolare
Non accertantie	N - FONDAZIONI	
	<u>-</u>	Non accertabile

SVC - TECNICA COSTRUTTIV	<b>A</b>
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni a faccia vista
SVCM - Materiali	laterizio
O - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della	lunettata
forma	16110111111
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPM - MANTO DI COPERTUR	A
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
C - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	gradini
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	piramidale
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	D'angolo
DECQ - Qualificazione del tipo	doriche
DECM - Materiali	laterizio

DECU - Ubicazione esterna  DECT - Tipo timpano DECQ - Qualificazione del tipo DECU - Ubicazione DECU - Ubicazione DECU - Ubicazione DECU - Ubicazione DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECA - Collocazione DECC - Qualificazione del tipo DECM - Materiali DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali DECU - Ubicazione DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione DECQ - Qualificazione del tipo DECA - Valaficazione del tipo DECA - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECX - Materiali DECX - Ubicazione DECX - Valaficazione del tipo DECX - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Indicazioni specifiche Sicma 2016 Sisma 2016 SSEXEXIVII		
DECY - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECL - Collocazione del tipo DECM - Materiali DECY - Qualificazione del tipo DECM - Materiali DECY - Unicazione del tipo DECM - Qualificazione del tipo DECM - Materiali DECM - Materiali DECM - Qualificazione del tipo DECM - Materiali DECM - Unicazione prospetto principale DECM - Unicazione prospetto principale DECM - Unicazione prospetto principale DECM - Qualificazione del tipo DECM - Materiali DECM - Mat	<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali laterizio  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali prospetto principale esterna  DECT - Collocazione esterna  DECT - Tipo Prale  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali laterizio  DECC - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali laterizio  DECC - Ubicazione prospetto principale esterna  DECT - Tipo Prale  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali laterizio  DECL - Collocazione prospetto principale  DECL - Collocazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione del tipo  DECC - Qualificazione del tipo  SECC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - Collocazione del conservazione  danno lieve  STC - Indicazioni specifiche	<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali laterizio  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione esterna DECT - Tipo Portale DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali laterizio  DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECU - Ubicazione prospetto principale DECU - Ubicazione del tipo DECU - Ubicazione prospetto principale DECU - Ubicazione prospetto principale DECU - Ubicazione prospetto principale DECL - Collocazione colletipo DECQ - Qualificazione del tipo DECC - LEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione interno DECT - Tipo altare DECY - Qualificazione del tipo DECX - Qualificazione del tipo DECX - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni specifiche Sisma 2016	DECT - Tipo	timpano
tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECU - Ubicazione DECU - Collocazione DECU - Qualificazione del tipo DECU - Qualificazione del tipo DECU - Ubicazione DECU - Collocazione DECU - Ubicazione DECU - Ubicazione DECU - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECU - Ubicazione DECU		Triangolare
tipo DECM - Materiali laterizio  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo Portale DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali laterizio  DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale DECL - Collocazione Sopra portale DECL - Tipo apertura DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali laterizio DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione interno DECT - Tipo altare DECQ - Qualificazione del tipo DECX - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione specifiche Sisma 2016		con cornice modanata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione prospetto principale esterna  DECT - Tipo Portale  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali laterizio  DECU - Ubicazione prospetto principale  DECU - Ubicazione prospetto principale  DECU - Collocazione prospetto principale  DECU - Ubicazione prospetto principale  DECU - Ubicazione prospetto principale  DECU - Gullocazione Sopra portale  DECU - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali laterizio  DECM - Materiali laterizio  DECU - Ubicazione del tipo  DECU - Ubicazione del tipo  DECU - Ubicazione del tipo  DECT - Tipo altare  DECU - Qualificazione del tipo  DECT - Tipo altare  DECC - Qualificazione del tipo  Settecentesco  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCC - Stato di conservazione stime obene  STCC - Indicazioni specifiche  Sisma 2016		Con oculo centrale
DECU - Ubicazione esterna  DECT - Tipo Portale  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali laterizio  DECU - Ubicazione prospetto principale  DECU - Ubicazione prospetto principale  DECL - Collocazione prospetto principale  DECL - Collocazione Sopra portale  DECT - Tipo apertura  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali laterizio  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione interno  DECT - Tipo altare  DECQ - Qualificazione del tipo  Su davanzale scanalato  DECC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione interno  DECT - Tipo altare  DECQ - Qualificazione del tipo  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - Stato di conservazione danno lieve  STCO - Indicazioni specifiche  Sisma 2016	DECM - Materiali	laterizio
DECL - Collocazione esterna  DECT - Tipo Portale  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali laterizio  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione prospetto principale  DECT - Tipo apertura  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali laterizio  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione del tipo  DECY - Qualificazione del tipo  DECY - Qualificazione del tipo  DECY - Qualificazione del tipo  DECY - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCC - Indicazioni danno lieve  STCO - Indicazioni specifiche  Sisma 2016	DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali laterizio DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale DECT - Tipo apertura DECQ - Qualificazione del tipo DECY - Tipo altare DECY - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione interno DECT - Tipo altare DECY - Qualificazione del tipo DECY - Tipo altare DECY - Qualificazione del tipo DECY - Tipo altare DECY - Qualificazione del tipo DECY - Tipo altare STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione STCC - Indicazioni specifiche Sisma 2016	DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali laterizio DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali laterizio DECM - Materiali laterizio DECC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione del tipo DECY - Qualificazione del tipo DECN - Materiali laterizio DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione del tipo DECT - Tipo altare DECQ - Qualificazione del tipo SETC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione STCC - Indicazioni specifiche Sisma 2016	<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali laterizio  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione prospetto principale DECT - Tipo apertura  DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali laterizio  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione interno DECT - Tipo altare  DECQ - Qualificazione del tipo  Su davanzale scanalato DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione interno DECT - Tipo altare DECQ - Qualificazione del tipo  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCC - Stato di conservazione STCC - Indicazioni specifiche  Sisma 2016	DECT - Tipo	Portale
tipo DECM - Materiali laterizio  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione prospetto principale DECL - Collocazione Sopra portale DECT - Tipo apertura  DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali laterizio  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione interno DECT - Tipo altare  DECQ - Qualificazione del tipo  Su davanzale scanalato  DECT - Tipo altare  DECT - Tipo altare  DECT - Tipo altare  DECQ - Qualificazione del tipo  Settecentesco  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCC - Stato di conservazione  STCO - Indicazioni specifiche  Sisma 2016		arcuato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione prospetto principale  DECL - Collocazione Sopra portale  DECT - Tipo apertura  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali laterizio  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione interno  DECT - Tipo altare  DECQ - Qualificazione del tipo  Settecentesco  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte  STCC - Stato di conservazione  STCO - Indicazioni specifiche  Sisma 2016		Con cornice aggettante
DECU - Ubicazione Sopra portale DECT - Tipo apertura DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali laterizio DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione interno DECT - Tipo altare DECQ - Qualificazione del tipo STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni specifiche Sisma 2016	DECM - Materiali	laterizio
DECL - Collocazione DECT - Tipo apertura  DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali DECC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione DECT - Tipo altare DECQ - Qualificazione del tipo  SECT - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni specifiche Sisma 2016	DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECT - Tipo apertura  DECQ - Qualificazione del tipo Con cornice aggettante  DECQ - Qualificazione del tipo Su davanzale scanalato  DECM - Materiali laterizio  DECU - Ubicazione interno  DECT - Tipo altare  DECQ - Qualificazione del tipo settecentesco  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte  STCC - Stato di conservazione  STCO - Indicazioni specifiche  Sisma 2016	<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali laterizio  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione interno  DECT - Tipo altare  DECQ - Qualificazione del tipo  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte  STCC - Stato di conservazione  STCO - Indicazioni specifiche  rettangolare  Con cornice aggettante  Su davanzale scanalato  laterizio  Su davanzale scanalato  settecanalato  baterizio  altare  settecentesco  settecentesco  danno lieve  Sisma 2016	<b>DECL - Collocazione</b>	Sopra portale
tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione interno  DECT - Tipo altare  DECQ - Qualificazione del tipo  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte  STCC - Stato di conservazione  STCO - Indicazioni specifiche  Con cornice aggettante  Con cornice aggettante  Su davanzale scanalato  Interno  Su davanzale scanalato  Su davanzale scanalato  Su davanzale scanalato  Su davanzale scanalato  Interno  Setteno  Se	DECT - Tipo	apertura
tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali laterizio  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione interno  DECT - Tipo altare  DECQ - Qualificazione del tipo  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte  STCC - Stato di conservazione  STCO - Indicazioni specifiche  Conservazione Sisma 2016		rettangolare
tipo DECM - Materiali laterizio  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione interno DECT - Tipo altare  DECQ - Qualificazione del tipo settecentesco  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte  STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni specifiche  Sisma 2016		Con cornice aggettante
DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione interno  DECT - Tipo altare  DECQ - Qualificazione del tipo settecentesco  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte intero bene  STCC - Stato di conservazione danno lieve  STCO - Indicazioni specifiche Sisma 2016		Su davanzale scanalato
DECU - Ubicazione interno DECT - Tipo altare  DECQ - Qualificazione del tipo settecentesco  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla intero bene parte  STCC - Stato di conservazione  STCO - Indicazioni specifiche  Sisma 2016	DECM - Materiali	laterizio
DECT - Tipo altare  DECQ - Qualificazione del tipo settecentesco  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte intero bene  STCC - Stato di conservazione danno lieve  STCO - Indicazioni specifiche Sisma 2016	DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECQ - Qualificazione del tipo  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte  STCC - Stato di conservazione  STCO - Indicazioni specifiche  settecentesco  settecentes	<b>DECU - Ubicazione</b>	interno
tipo  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte  STCC - Stato di conservazione  STCO - Indicazioni specifiche  Sisma 2016	DECT - Tipo	altare
STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla intero bene  STCC - Stato di conservazione  STCO - Indicazioni specifiche  Sisma 2016		settecentesco
STCR - Riferimento alla parte intero bene  STCC - Stato di conservazione danno lieve  STCO - Indicazioni specifiche Sisma 2016	CO - CONSERVAZIONE	
parte  STCC - Stato di conservazione  STCO - Indicazioni specifiche  Sisma 2016	STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
conservazione  STCO - Indicazioni specifiche  Sisma 2016		intero bene
specifiche Sisma 2016		danno lieve
RS - RESTAURI		Sisma 2016
	PS - RESTAURI	

RSTR - Riferimento alla	intero bene
parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2005/03/21
RSTF - Data fine	2014/12/10
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro e miglioramento sismico (SABAP_AN_ AP1584)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Piazzale San Rocco/Via dell'Ospedale
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAE - Ente proprietario	https://www.google.it/maps
FTAN - Codice identificativo	66416_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_766
FTAN - Codice identificativo	66416_F3
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_766
FTAN - Codice identificativo	66416_F4
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1995

FTAE - Ente proprietario	SABAP_AN
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_66416
FTAN - Codice identificativo	66416_F5
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	66416_C1
DRAD - Data	2019
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Nepi, G.
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	B_0129
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ministero della educazione nazionale
BIBD - Anno di edizione	1936
BIBH - Sigla per citazione	B_0159
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	F. Mariano
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	B_016
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	Ī
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Pellei, M.A.
FUR - Funzionario responsabile	Teodori, B./Macripò A.
RVM - TRASCRIZIONE PER IN	FORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - RI	EVISIONE
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario	

responsabile	Venanzoni, Ilaria