

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00109979
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	camminamenti
OGTN - Denominazione	Camminamenti Militari

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Carassai
PVCI - Indirizzo	Via Cesare Battisti

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Carassai
CTSF - Foglio/Data	5/2018
CTSN - Particelle	da 195 a 183
CTSP - Proprietari	Comuen di Carassai

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.684465315
GPDPY - Coordinata Y	43.031764739
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	9-3-2018
GPBO - Note	(3929987) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	"...Presso il Castello Nuovo vi sono i resti di mura fortificate XIV e XV: i cosiddetti camminamenti ", di recente ristrutturazione...
RENF - Fonte	B_7
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REWV - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione_alternativa
	"...se invece sono stati realizzati nel XVIII, cioè quando con l'editto emanato il 7 febbraio del 1750 la Congregazione del Buon Governo

RENN - Notizia	fermana dava la concessione di costruire a ridosso delle mura che erano diventate fatiscenti, allora è ipotizzabile che ...costituissero un'area di accesso alle cantine delle abitazioni costruite a ridosso delle mura..."
RENF - Fonte	B_7
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELW - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVW - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	I camminamenti militari sono inseriti all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2467)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	I camminamenti militari presentano lesioni sulle murature portanti ma soprattutto danni diffusi in parti del solaio in legno. (ID UCCR MARCHE_2467)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui

SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Sono dei vani a pianta quadrangolare che si susseguono fra di loro per formare un vero e proprio corridoio (camminamento), a ridosso del versante Sud delle mura del Castello Nuovo, sotto gli ambienti abitativi degli edifici a loro volta sviluppatosi a ridosso delle mura.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a cunicoli
PNTF - Forma	quadrata
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Mura laterali
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	mattoni faccia a vista
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFQ - Genere	soffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	travi lignee e pannelle
SOFQ - Qualificazione della forma	travi e tavolato in legno
SOFQ - Qualificazione della forma	volte a botte a sesto rib
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	lato libero
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	quadrate
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	lato opposto
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	porte
DECQ - Qualificazione del tipo	conducono ad ambienti di deposito

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte**

intero bene

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

A causa del sisma del 2016 i camminamenti militari presentano lesioni sulle murature portanti ma soprattutto danni diffusi in parti del solaio in legno. (ID UCCR MARCHE_2467)

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

intero bene

RSTI - Data inizio

1999

RSTF - Data fine

2000

RSTT - Tipo di intervento

Consolidamento e restauro (SABAP_Ancona_CS677/1)

RST - RESTAURI**RSTR - Riferimento alla parte**

intero bene

RSTI - Data inizio

2016

RSTF - Data fine

2017

RSTT - Tipo di intervento

Opere di messa in sicurezza_ Su due archi in mattoni è stato necessario intervenire con opere provvisorie di centinatura per la caduta dei conci intermedi e parte di concio di chiave. (ID UCCR MARCHE_2467)

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte**

intero bene

USAD - Uso

passaggio pubblico sotterraneo

USO - USO STORICO**USOR - Riferimento alla parte**

intero bene

USOD - Uso

camminamenti militari

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente pubblico territoriale

CDGS - Indicazione specifica

Comune di Carassai

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento**

L. 490/99;art. 5

STU - STRUMENTI URBANISTICI**STUT - Strumenti in vigore**

P.R. centro storico

STUN - Sintesi normativa zona

opere di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2467
FTAN - Codice identificativo	1378

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109979
FTAN - Codice identificativo	2064

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109979
FTAN - Codice identificativo	2065

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2467
FTAN - Codice identificativo	1378

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	C_31
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Comuen di Carassai

BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	B_7
BIBN - V., pp., nn.	pp.8,10
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	M. Mauro
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	B_312
BIBN - V., pp., nn.	206-211
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2001
CMPN - Nome	Granarelli L.
FUR - Funzionario responsabile	Macripò A.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGE - Ente	SABAP_Ancona
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni