

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00060005
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	collegiata
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Viviana

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Madonna dell'Icona

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Rotella
PVCL - Località	ROTELLA
PVCI - Indirizzo	Via Ciccolini

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Rotella
CTSF - Foglio/Data	13/2018
CTSN - Particelle	D, 235,236
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Lorenzo Martire

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.559507569
GPDPY - Coordinata Y	42.952751026
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	9-3-2018
GPBO - Note	(3935133) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	edificio originario
RENN - Notizia	Fino al 1851 la chiesa originaria, era una piccola chiesa rurale che sorgeva in una zona allora denominata S. Maria a Piè di Monte. Prendeva il nome da una terracotta della Madonna con Bambino, detta "Icane", tutt'ora conservata nell'abside.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP23

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1851

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La sua costruzione si deve alla munificenza di Mons. Ariodante Ciccolini, sul finire del XVIII secolo.
RENF - Fonte	Iscrizione portale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1793
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Nella I metà del XIX sec., Mons. Ariodante Ciccolini, ne fece ampliare le strutture con locali adiacenti per l'abitazione del custode, in seguito adibiti a scuola materna, e in seguito ad abitazione del parroco.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP23
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	installazione impianto
RENN - Notizia	Lavori di installazione impianto incendio e di sicurezza.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP23
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	15/06/2001
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_119)

RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	L'edificio presenta un movimento franoso in alto, sul versante sinistro della chiesa, rendendola inagibile. Sono inoltre evidenti lesioni e crolli parziali delle volte interne agli arconi e alla cupola.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_119
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato, p.t, 1p
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La Chiesa, denominata anche "delle icone", fu edificata appena fuori dal perimetro urbano. Sorge su una preesistente chiesetta rurale dedicata a Santa Maria a Piè di Monte (il monte in questione è quello dell'Ascensione). L'edificio presenta una facciata singolare sulla quale spiccano le due torri gemelle, che inglobano i locali della canonica. L'interno è a tre navate, e sotto l'altare maggiore è custodita l'urna di legno e vetro contenente il simulacro di cera con all'interno le spoglie mortali e il sangue di Santa Viviana, vergine e martire del IV secolo, che viene festeggiata con devozione a Rotella l'ultima domenica di Agosto con una solenne processione per le vie del centro storico. Dotata di un interessante coro ligneo, la chiesa ha una cripta dedicata San Pontico di cui, in una piccola urna di vetro, si conserva la reliquia del suo cranio.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	

PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	a croce latina
PNTF - Forma	rettangolare (6x15,4m)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	torre campanaria
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTF - Forma	quadrata (2,5x2,5m)
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	mista in mattoni e in blocchi di pietra di forma i
SVCM - Materiali	pietra/ laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOFF - Forma	emisferica
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cripta
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	gradini
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare al prospetto
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata a terra
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	in graniglia
PVMS - Schema del disegno	a mosaico
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	torre campanaria
DECQ - Qualificazione del tipo	n. 2
DECQ - Qualificazione del tipo	con monofora ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	con guglia
DECM - Materiali	mattoni a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portico
DECQ - Qualificazione del	

tipo	con colonne corinzie
DECQ - Qualificazione del tipo	con arco a tutto sesto
DECM - Materiali	mattoni a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	doriche
DECQ - Qualificazione del tipo	con trabeazione
DECM - Materiali	mattoni a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	mattoni a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra al portic
DECT - Tipo	oculo
DECQ - Qualificazione del tipo	circolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice aggettante
DECQ - Qualificazione del tipo	con statua raffigurante il volto di Cristo
DECM - Materiali	mattoni a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	ai lati
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	lineare
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante
DECQ - Qualificazione del tipo	con guglia
DECM - Materiali	mattoni a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	portale d'ingre

DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	squadrata
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettanti
DECM - Materiali	mattoni a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	pareti laterali
DECT - Tipo	lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	con trabeazione in aggetto
DECM - Materiali	pietra intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	navata
DECT - Tipo	arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECM - Materiali	pietra intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete ingresso
DECT - Tipo	coro
DECQ - Qualificazione del tipo	poggiante su colonne doriche dipinte a finto marmo
DECQ - Qualificazione del tipo	con balaustra dipinta
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	cupola
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	stucco policromo di arte popolare
DECQ - Qualificazione del tipo	raffigurante Madonna con bambino
DECQ - Qualificazione del tipo	datata del XVI sec.
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	abside
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del	

tipo	a motivi floreali
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	abside
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	con trabeazione
DECM - Materiali	pietra intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cripta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cripta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	con altare
DECQ - Qualificazione del tipo	addossato alla parete
DECQ - Qualificazione del tipo	con sovrastante cornice in cui è inserita una formella con bassorilievo
DECM - Materiali	pietra intonacata
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta un movimento franoso in alto, sul versante sinistro della chiesa, rendendola inagibile. Sono inoltre evidenti lesioni e crolli parziali delle volte interne agli arconi e alla cupola. (ID UCCR MARCHE_119)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2016
RSTF - Data fine	2017
RSTT - Tipo di intervento	Opere di messa in sicurezza_ Messa in sicurezza dell'edicola dietro l'altare murario e della decorazione a stucco. Revisione del manto di copertura con eventuale disposizione di copertura provvisoria per evitare il continuo afflusso di acqua all'interno. (ID UCCR MARCHE_119)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	cripta
RSTI - Data inizio	22/07/2010

RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro conservativo della cripta della chiesa consistenti il rifacimento dell'intonaco con prodotti anti umidità; degli infissi esterni; la posa in opera di due ringhiere per le scale; un nuovo impianto elettrico; la tinteggiatura a calce e il restauro pittorico di alcuni finti marmi. (SABAP_Ancona_AP23)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	20/12/1988
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro consistente in pulitura del paramento murario a vista mediante lavaggi con acqua non a pressione; stuccatura con malta di calce e sabbia; rimozione dell'intonaco deteriorato. Inoltre verrà consolidata la copertura con la sostituzione delle travi maggiormente lesionate e degradate e il ripristino della muratura perimetrale. (SABAP_Ancona_AP23)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S.Lorenzo Martire
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.d.F.
STUN - Sintesi normativa zona	nessuna
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAE - Ente proprietario	https://www.google.it/maps
FTAN - Codice identificativo	1507
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1511
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1513
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_119
FTAN - Codice identificativo	1514
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2010
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	AP23
FTAN - Codice identificativo	3851
FTAT - Note	Veduta della cripta prima del restauro
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2010
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	AP23
FTAN - Codice identificativo	3852
FTAT - Note	Veduta della cripta prima del restauro
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2010
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	AP23
FTAN - Codice identificativo	3853
FTAT - Note	Veduta della cripta prima del restauro
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_60005
FTAN - Codice identificativo	3922
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	C_35
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Sternini S.
FUR - Funzionario responsabile	Teodori B.; Macripò A.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1995
RVMN - Nome	Campagnoli M.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGE - Ente	SABAP_Ancona
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni