

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00157976
ESC - Ente schedatore	S81
ECP - Ente competente	M469

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	casino
OGTN - Denominazione	Casino all'Inglese, Palazzina Inglese

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	CE
PVCC - Comune	Caserta
PVCI - Indirizzo	Piazza Carlo di Borbone

PVCV - Altre vie di comunicazione	Giardino Inglese/L'edificio sorge in posizione baricentrica, ma appartata, del giardino, con accesso immediato, riservato sulla Via dei Mulini di Briano/La fabbrica si relaziona con i suoi affacci rustici principalmente con gli spazi alberati del giardino a mezzogiorno, poi attraverso il cortile di servizio a nord agli ex Mulini Reali (ora ristorante privato) ed infine, ad occidente, attraverso la Via dei Mulini, alla grande fuga alberata della Cascata del Parco.
-----------------------------------	---

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Caserta
---------------	---------

CTSF - Foglio/Data	6/1985
CTSN - Particelle	70
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.329896
GPDPY - Coordinata Y	41.09703
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
AUTN - Nome scelto	Vanvitelli Carlo
AUTA - Dati anagrafici	1739-1821
AUTH - Sigla per citazione	n.p.
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	Ambito campano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
	<p>Il "Casino" sorge su un'area acclive del Giardino Inglese, fra gli ex Mulini Reali e i terrazzamenti delle serre a nord e a sud, tra la Via dei Mulini ad ovest e le composizioni floristiche che ammantano il Bagno di Venere ad est. La fabbrica è un parallelepipedo allungato, le cui facciate sono scandite orizzontalmente dal piano terra-basamento bugnato con porte e finestre ad arco ed il I piano in ordine dorico con paraste accoppiate in pietrame finto, marcapiano, cornici di finestre e trabeazione sovrastata da tetto a padiglione e manto di coppi. Il modulo planimetrico è caratterizzato da un vano quadrangolare in sequenza priva di corridoi; la scala, unica, di tipo aperto alla napoletana, in posizione arretrata, non mediana rispetto all'androne d'ingresso, occupa un modulo intero sulla verticale, dal cantinato al sottotetto. Di pertinenza dei "Casino" sono, a settentrione, il cortile di servizio, che distanzia l'edificio dagli ex Mulini Reali e a sud-est, appartato nel Giardino Inglese, un vasto spiazzo articolato da vialetti alberati ed aiuole, con uscita privata sulla Via dei Mulini di Briano. Progettata nel 1787 come abitazione e laboratorio di servizio per il giardiniere Graefer e la sua famiglia da Carlo Vanvitelli, la fabbrica fu consegnata intorno al 1794 incompleta, come mostrano gli stucchi in</p>

RENN - Notizia	<p>sospeso sulle facciate, gli intonaci e i controsoffitti mai applicati a partire dal primo piano ed una coibentazione discontinua delle fondazioni/Difficoltà di finanziamento ed interferenze professionali tra il giardiniere J. A. Graefer e l'architetto Carlo Vanvitelli influenzarono al negativo ideazione ed esecuzione del Casino Inglese. L'impianto tipologico, la distribuzione plano-volumetrica indifferenziata, ispirata più a morfologie di maniera che ad esigenze funzionalistiche di vivibilità, ha perpetrato nel tempo una fruizione poco felice della fabbrica. Carlo Vanvitelli nel 1787 progettò per il giardiniere anglosassone e la sua famiglia dimora e laboratorio, ma gliela consegnò dopo circa otto anni non finita negli stucchi delle facciate, negli intonaci e nei soffitti del primo piano e del sottotetto. Passati i Borboni e la fortuna dei Graefers in Italia, in una Reggia post unitaria di fine secolo (1876), troviamo che il professor Terracciano ha destinato la palazzina Graefers a "Direzione" del Real Orto Botanico, azienda vivaista di Stato; nel secolo successivo decade a dormitorio dei giardinieri e deposito di attrezzi; dopo la seconda guerra mondiale è quasi un rudere: un terremoto ha deviato la facciata est dal suo assetto originario, l'umidità delle fondazioni male isolate è salita a conquistare i livelli superiori, gli stucchi delle facciate e gli intonaci interni si staccano denudando i conci portanti del tufo, gli infissi ai piani e le travature lignee del sottotetto marcite e crollate invitano Flora e Fauna a riprodursi dietro l'edificio. L'incatenamento della parete fuori sesto, e, negli anni Settanta, il rifacimento integrale della copertura rimandano la soluzione del problema. Dopo il terremoto del 1980, neppure i restauri parziali del secondo decennio (drenaggio radicale dell'umidità, stucchi, intonaci, pavimenti, infissi ripristinati al piano terra, hanno potuto rendere vivibile l'indefinitezza spaziale innescata da Carlo Vanvitelli all'origine; ancora oggi, una volta completato il restauro ai piani superiori, credo sia difficile individuare una destinazione d'uso compatibile con l'esistente (n.d.c.)</p>
RENF - Fonte	n.d.c. Recupero pregresso
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII sec.
RELI - Data	1787-1794
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX sec.
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	<p>Pianta: isolata con pertinenze contigue, rettangolare Numero dei piano: (in piano) livelli continui, 3 Coperture: tetto a padiglione, c.a. e laterizi, manto in coppi Volte o solai: volte a botte, a crociera, intonacate Scale: unica, a quattro rampe perpendicolari su voltine rampanti Tecniche costruttive: muratura in conci uniformi di tufo e malta cementizia; intonacata Decorazioni esterne: piano terra come basamento in falso bugnato, porte e finestre ad arco; I piano, ordine con lesene doriche accoppiate in pietrame rustico finto Strutture sotterranee: 1 p.s., volte a botte, fondazioni continue in tufo</p>
PN - PIANTA	

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	isolata
PNTF - Forma	Rettangolare

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE**

FNST - Tipo	continua
FNSM - Materiali	tufo

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

SOE - STRUTTURA

SOES - Specificazioni tecniche	Intonacata
---------------------------------------	------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CPMM - Materiali	cemento

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLF - Forma planimetrica	a quattro rampe
----------------------------------	-----------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMS - Schema del disegno	in cotto
----------------------------------	----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	piano terra
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	porte e finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Primo piano
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena

DECQ - Qualificazione del tipo	doriche
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Lavori di Restauro in corso d'opera: cantinato e piano terra sono pressoché ultimati. Il primo piano ed il sottotetto sono incompleti e mancano pavimenti, intonaci e soffitti; i paramenti rustici delle quattro facciate sono variamenti compromessi anche dall'assenza di un sistema coordinato di pluviali.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti

STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	cattivo
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1950
RSTT - Tipo di intervento	Incatenamento della facciata est ruotata
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1970
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento coperture in c.a. e laterizi
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1980
RSTF - Data fine	1985
RSTT - Tipo di intervento	Risanamento della risalita di umidità dal cantinato, ripristino parziale del piano terra
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1985
RSTF - Data fine	1990
RSTT - Tipo di intervento	Completamento dei lavori in corso
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	destinazione d'uso a centro didattico
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	Abitazione e laboratorio del giardiniere J.Graefer
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Ministero della Cultura/Reggia di Caserta
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Caricchia Fabio
FTAN - Codice identificativo	Y/259 N.2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gentile Antonio
FTAN - Codice identificativo	Y/259 N. 2

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria
DRAN - Codice identificativo	Y/259 N.2

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:50
DRAN - Codice identificativo	Inv. Scheda N.16197

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:50
DRAN - Codice identificativo	Inv. Scheda N. 16197

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:50
DRAN - Codice identificativo	Inv.SchedaN.16197

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:50
DRAN - Codice identificativo	Inv. Scheda N.16197

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:50
DRAN - Codice	

identificativo	Inv. Scheda N. 16197
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	sezione
DRAN - Codice identificativo	Inv. Scheda N. 16197
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Patturelli E.
BIBD - Anno di edizione	1826
BIBH - Sigla per citazione	n.p.
BIBN - V., pp., nn.	"Caserta e San Leucio..."
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Chierici G.
BIBD - Anno di edizione	1969
BIBH - Sigla per citazione	n.p.
BIBN - V., pp., nn.	"La Reggia di Caserta"
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Knight C.
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	n.p.
BIBN - V., pp., nn.	"Il Giardino Inglese di Caserta"
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Soprintendenza ai BAAAS di Ce e Bn
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	n.p.
BIBN - V., pp., nn.	"Il Giardino Inglese nella Reggia di Caserta"
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	n.p.
BIBN - V., pp., nn.	"Parchi e Giardini Storici"
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1991

CMPN - Nome	Niego Antonio
FUR - Funzionario responsabile	Romano Annamaria
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2022
RVMN - Nome	Serra Tonia