

SCHEDA

CD - IDENTIFICAZIONE

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| TSK - Tipo modulo | MODI |
| CDR - Codice Regione | 09 |
| CDM - Codice Modulo | ICCD_MODI_0110475054561 |
| ESC - Ente schedatore | UNIFI |
| ECP - Ente competente | ICCD |

ACC - ALTRA IDENTIFICAZIONE

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACCE - Ente/soggetto responsabile | Comune di Minucciano (LU) |
| ACCC - Codice identificativo | 10A |
| ACCP - Progetto di riferimento | Legge Regione Toscana 21 maggio 1980 N.59 |
| ACCS - Note | Elenchi degli immobili situati sul territorio comunale redatti ai sensi della L.R. 59/80 recante le "Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente". |
| OGM - Modalità di individuazione | sopralluogo |

OG - ENTITA'

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| AMB - Ambito di tutela MiC | architettonico e paesaggistico |
| AMA - Ambito di applicazione | censimento architettura vernacolare |
| OGD - Definizione | casa |
| OGT - Tipologia | con ambienti rurali |

LC - LOCALIZZAZIONE

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LCS - Stato | ITALIA |
| LCR - Regione | Toscana |
| LCP - Provincia | LU |
| LCC - Comune | Minucciano |
| LCL - Località | Albiano |
| LCI - Indirizzo | Via Dante Alighieri |
| LCV - Altri percorsi/specifiche | L'edificio crea una biforcazione di via Dante Alighieri in prossimità dell'area compresa tra il "Castello" e l'oratorio di San Rocco, determinando, insieme agli edifici contigui, una sorta di isolato centrale intorno al quale la strada forma un anello fino alla parte terminale del borgo. |

DT - CRONOLOGIA

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DTR - Riferimento cronologico | dato non disponibile |
| DTT - Note | Non è possibile indicare un riferimento cronologico in assenza di documentazione certa o di altri elementi datanti. L'edificio è presente nel catasto del 1887-1897. |

CM - CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| CMR - Responsabile dei contenuti | Ulivieri, Denise (UNIFI-DESTeC referente scientifico del progetto) |
| CMC - Responsabile ricerca e | |

| | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| redazione | Lunatici, Simona (catalogatore) |
| CMC - Responsabile ricerca e redazione | Lunatici, Simona (verificatore) |
| CMA - Anno di redazione | 2022 |
| CMM - Motivo della redazione del MODI | Censimento dell'architettura vernacolare nell'ambito del progetto denominato "Architettura vernacolare in Garfagnana: casi paradigmatici a confronto". |
| CMS - Note | Le attività sono state finanziate dall'Unione Comuni Garfagnana. |
| ADP - Profilo di accesso | 1 |

DA - DATI ANALITICI

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DES - Descrizione | <p>ARTICOLAZIONE PLANIMETRICA E ALTIMETRICA: l'edificio, a due piani fuori terra, è costituito da più corpi di fabbrica e presenta una pianta irregolare. PROSPETTO NORD-EST: il prospetto NE è collegato all'edificio prospiciente tramite un corpo di contrasto a volta che copre una porzione di vicolo e sopra cui insiste un terrazzo-aia (v. modulo ICCD_MODI_4751125054561). Questo lato, in parte coperto dalla struttura addossata, presenta al livello superiore una porta con architrave in pietra e stipiti in mattoni che introduce agli ambienti del primo piano e a cui si accede dal terrazzo-aia. PROSPETTO EST: questo lato si sviluppa in linea con via Dante Alighieri e termina con un vuoto che interrompe la continuità dell'edificato lungo la via (particella catastale 7810), determinato dal crollo dell'edificio preesistente a seguito del terremoto del 1920 (fonte orale, Umberto Bertolini). È presente una porta con arco a sesto ribassato, divisa in due parti che corrispondono ad una suddivisione dell'ambiente interno, in passato destinato a porcilaia. Al livello superiore si apre una finestra rettangolare con architrave in pietra e stipiti in laterizio. PROSPETTO OVEST: questo lato si presenta più articolato: è presente un corpo di fabbrica rialzato rispetto al piano stradale, a cui si accede attraverso gradini in pietra. È presente una porta con architrave in legno e stipiti in mattoni, alla sinistra della quale si apre una finestra con architrave in pietra. La scala addossata alla parete dà accesso anche al corpo di fabbrica contiguo a cui si accede da una porta con architrave in legno. Al livello inferiore, seminterrato rispetto al piano stradale, è presente un ulteriore ambiente un tempo adibito a stalla a cui si accede tramite una porta con architrave in pietra. Non avendo accesso all'interno non è chiara la suddivisione degli spazi.</p> |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NRL - Notizie raccolte sul luogo | <p>Le strutture intorno all'oratorio in passato erano adibite a stalle per pecore, vacche e maiali. Le stalle interne al paese erano di proprietà della famiglia Giorgi [testimonianze della signora Rina Baldini, originaria di Albiano e una dei pochi abitanti rimasti]. Sotto il passaggio voltato che collega l'edificio in oggetto con quello prospiciente vi sono due piccole aperture da cui veniva dato il mangime per il maiale [testimonianze del prof. Umberto Bertolini, originario di Albiano].</p> |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

UT - UTILIZZAZIONI

| | |
|--------------------------|------------|
| UTU - DATI DI USO | |
| UTUT - Tipo | precedente |
| UTUF - Funzione | abitazione |
| UTU - DATI DI USO | |
| UTUT - Tipo | precedente |
| UTUF - Funzione | stalla |

MT - DATI TECNICI**ORT - Orientamento**

NE-SO

TM - TECNICHE MURARIE**TMS - Tecniche murarie - sintesi**

L'edificio presenta una muratura in pietra nel complesso disomogenea ed irregolare sia nelle dimensioni delle bozze, sia nella messa in opera. I giunti presentano poca malta e mostrano l'impiego di scaglie di pietra con funzione di rinzeppo. I cantonali sono costituiti da blocchi sbazzati di maggiori dimensioni rispetto al resto della muratura. Sull'angolo sud-est, in corrispondenza del vuoto determinato dal crollo dell'edificio preesistente, si osservano pietre di aggancio.

CO - CONSERVAZIONE E INTERVENTI**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCC - Stato di conservazione**

cattivo

STCS - Specifiche

fratturazione, difetti di adesione, colonizzazione biologica, presenza di vegetazione

STCN - Note

CONSERVAZIONE FISICA: l'abbandono costituisce il principale fattore di rischio della struttura. CONSERVAZIONE MORFO-TIPOLOGICA: non si individuano alterazioni rilevanti rispetto al fabbricato originario.

STP - Proposte di interventi

restauro

GE - GEOREFERENZIAZIONE**GEI - Identificativo Geometria**

1

GEL - Tipo di localizzazione

localizzazione fisica

GET - Tipo di georeferenziazione

georeferenziazione areale

GEP - Sistema di riferimento

WGS84

GEC - COORDINATE**GECX - Coordinata x**

10.222901

GECY - Coordinata y

44.190698

GEC - COORDINATE**GECX - Coordinata x**

10.222949

GECY - Coordinata y

44.19069

GEC - COORDINATE**GECX - Coordinata x**

10.222957

GECY - Coordinata y

44.190649

GEC - COORDINATE**GECX - Coordinata x**

10.22294

GECY - Coordinata y

44.190583

GEC - COORDINATE**GECX - Coordinata x**

10.222878

GECY - Coordinata y

44.19059

GEC - COORDINATE**GECX - Coordinata x**

10.222854

GECY - Coordinata y

44.190533

GEC - COORDINATE

| | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GECX - Coordinata x | 10.222805 |
| GECY - Coordinata y | 44.190549 |
| GEC - COORDINATE | |
| GECX - Coordinata x | 10.222826 |
| GECY - Coordinata y | 44.190608 |
| GEC - COORDINATE | |
| GECX - Coordinata x | 10.222849 |
| GECY - Coordinata y | 44.190602 |
| GEC - COORDINATE | |
| GECX - Coordinata x | 10.222872 |
| GECY - Coordinata y | 44.190673 |
| GEC - COORDINATE | |
| GECX - Coordinata x | 10.222901 |
| GECY - Coordinata y | 44.190698 |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea con sopralluogo |
| GPM - Metodo di posizionamento | posizionamento esatto |
| GPB - BASE CARTOGRAFICA | |
| GPBB - Descrizione sintetica | Google Maps |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTS - DATI CATASTALI | |
| CTSC - Comune | Minucciano |
| CTSF - Foglio/data | 0117 |
| CTSN - Particelle | 7220, 4824 |
| CTN - Note | Nel catasto del 1887-1897 i due corpi di fabbrica sono identificati da un'unica particella catastale (3891). |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| DO - DOCUMENTAZIONE | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAN - Codice identificativo | 0110475054561_foto01_ |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAF - Formato | jpg |
| FTAA - Autore | Lunatici, Simona |
| FTAD - Riferimento cronologico | 2022/04/14 |
| FTAK - Nome file digitale | 0110475054561_foto01_.jpg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAN - Codice identificativo | 0110475054561_foto02 |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |

| | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAF - Formato | jpg |
| FTAM - Titolo/didascalia | Vista d'insieme del sistema di raccordo creato con l'edificio prospiciente tramite la struttura di contrasto con terrazzo-aia (v. modulo ICCD_MODI_4751125054561). |
| FTAA - Autore | Lunatici, Simona |
| FTAD - Riferimento cronologico | 2022/04/14 |
| FTAK - Nome file digitale | 0110475054561_foto02.jpg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAN - Codice identificativo | 0110475054561_foto04 |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAF - Formato | jpg |
| FTAM - Titolo/didascalia | Accesso agli ambienti del piano superiore dal terrazzo-aia. |
| FTAA - Autore | Lunatici, Simona |
| FTAD - Riferimento cronologico | 2022/04/14 |
| FTAK - Nome file digitale | 0110475054561_foto04.jpg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAN - Codice identificativo | 0110475054561_foto05 |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAF - Formato | jpg |
| FTAA - Autore | Lunatici, Simona |
| FTAD - Riferimento cronologico | 2022/04/14 |
| FTAK - Nome file digitale | 0110475054561_foto05.jpg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAN - Codice identificativo | 0110475054561_foto06 |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAF - Formato | jpg |
| FTAM - Titolo/didascalia | Aperture della porcilaia attraverso le quali, in passato, si dava il mangime ai maiali (fonte orale, Umberto Bertolini). |
| FTAA - Autore | Lunatici, Simona |
| FTAD - Riferimento cronologico | 2022/04/14 |
| FTAK - Nome file digitale | 0110475054561_foto06.jpg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAN - Codice identificativo | 0110475054561_foto07 |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAF - Formato | jpg |

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| FTAM - Titolo/didascalia | Interno dell'antica porcilaia, oggi adibita a cantina. |
| FTAA - Autore | Lunatici, Simona |
| FTAD - Riferimento cronologico | 2022/06/03 |
| FTAK - Nome file digitale | 0110475054561_foto07.jpg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAN - Codice identificativo | 0110475054561_foto08 |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAF - Formato | jpg |
| FTAM - Titolo/didascalia | Prospetto ovest, prospiciente l'oratorio di San Rocco. |
| FTAA - Autore | Lunatici, Simona |
| FTAD - Riferimento cronologico | 2022/04/14 |
| FTAK - Nome file digitale | 0110475054561_foto08.jpg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAN - Codice identificativo | 0110475054561_foto09 |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAF - Formato | jpg |
| FTAA - Autore | Lunatici, Simona |
| FTAD - Riferimento cronologico | 2022/04/14 |
| FTAK - Nome file digitale | 0110475054561_foto09.jpg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAN - Codice identificativo | 0110475054561_foto10 |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAF - Formato | jpg |
| FTAA - Autore | Lunatici, Simona |
| FTAD - Riferimento cronologico | 2022/06/09 |
| FTAK - Nome file digitale | 0110475054561_foto10.jpg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAN - Codice identificativo | 0110475054561_foto11 |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAF - Formato | jpg |
| FTAM - Titolo/didascalia | Interno anticamente adibito a stalla. Rimangono ancora le vecchie mangiatoie in legno. |
| FTAA - Autore | Lunatici, Simona |
| FTAD - Riferimento cronologico | 2022/04/14 |
| FTAK - Nome file digitale | 0110475054561_foto11.jpg |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| FTAN - Codice identificativo | 0110475054561_foto12 |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAF - Formato | jpg |
| FTAA - Autore | Lunatici, Simona |
| FTAD - Riferimento cronologico | 2022/04/14 |
| FTAK - Nome file digitale | 0110475054561_foto12.jpg |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FTAN - Codice identificativo | 0110475054561_foto13 |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAF - Formato | jpg |
| FTAM - Titolo/didascalia | Vuoto che interrompe la continuità dell'edificato, determinato da un crollo dell'edificio preesistente a seguito del terremoto del 1920. |
| FTAA - Autore | Lunatici, Simona |
| FTAD - Riferimento cronologico | 2022/04/14 |
| FTAK - Nome file digitale | 0110475054561_foto13.jpg |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| FTAN - Codice identificativo | ALB_PP_000020 |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAA - Autore | Pierotti, Piero |
| FTAD - Riferimento cronologico | 1972 |
| FTAE - Ente proprietario | Archivio Piero Pierotti |
| FTAK - Nome file digitale | ALB_PP_000020.jpg |
| FTAY - Gestione diritti | Copyright Piero Pierotti |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| FTAN - Codice identificativo | ALB_PP_Albian5317 |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo colore |
| FTAM - Titolo/didascalia | Scorcio del prospetto est. |
| FTAA - Autore | Pierotti, Piero |
| FTAD - Riferimento cronologico | 1995 |
| FTAE - Ente proprietario | Archivio Piero Pierotti |
| FTAK - Nome file digitale | ALB_PP_Albian5317.jpg |
| FTAY - Gestione diritti | Copyright Piero Pierotti |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FTAN - Codice identificativo | ALB_PP_Albian5318 |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| FTAP - Tipo | positivo colore |
| FTAM - Titolo/didascalia | Scorcio del prospetto ovest. |
| FTAA - Autore | Pierotti, Piero |
| FTAD - Riferimento cronologico | 1995 |
| FTAE - Ente proprietario | Archivio Piero Pierotti |
| FTAK - Nome file digitale | ALB_PP_Albiano5318.jpg |
| FTAY - Gestione diritti | Copyright Piero Pierotti |

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA E CARTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DRAN - Codice identificativo | 0110475054561_cat |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | estratto di mappa catastale |
| DRAF - Formato | pdf |
| DRAS - Scala | 1:500 |
| DRAE - Ente proprietario | Regione Toscana |
| DRAK - Nome file digitale | 0110475054561_cat.pdf |
| DRAW - Indirizzo web (URL) | http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/catastourbanizzazione.html |
| DRAY - Gestione diritti | Licenze Creative Commons CC-BY o CC-BY-SA |

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA E CARTOGRAFICA

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DRAN - Codice identificativo | 0110475054561_cat1887-97 |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | estratto di mappa catastale |
| DRAF - Formato | pdf |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAD - Riferimento cronologico | 1887-1897 |
| DRAE - Ente proprietario | Regione Toscana |
| DRAK - Nome file digitale | 0110475054561_cat1887-97.pdf |
| DRAW - Indirizzo web (URL) | http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/castore.html |
| DRAY - Gestione diritti | Licenze Creative Commons CC-BY o CC-BY-SA |

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA E CARTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DRAN - Codice identificativo | 0110475054561_dis |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria con delimitazione dell'area |
| DRAF - Formato | pdf |
| DRAO - Note | Disegno elaborato sulla base della planimetria allegata agli elenchi redatti ai sensi della L.R. 21 maggio 1980, n° 59. |

RM - RIFERIMENTI AD ALTRE ENTITÀ

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RMF - Riferimenti ad altre | Il modulo in oggetto è da mettere in relazione con il modulo ICCD_MODI_0189304424461 che descrive il borgo di Albiano nel |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

