

SCHEDA

CD - IDENTIFICAZIONE

TSK - Tipo modulo	MODI
CDR - Codice Regione	09
CDM - Codice Modulo	ICCD_MODI_7263710354561
ESC - Ente schedatore	UNIFI
ECP - Ente competente per tutela	ICCD
OGM - Modalità di individuazione	sopralluogo

OG - ENTITA'

AMB - Ambito di tutela MiBACT	architettonico e paesaggistico
AMA - Ambito di applicazione	censimento architettura vernacolare
OGD - Definizione	casa
OGT - Tipologia	con ambienti rurali

LC - LOCALIZZAZIONE

LCS - Stato	ITALIA
LCR - Regione	Toscana
LCP - Provincia	LU
LCC - Comune	Minucciano
LCL - Località	Albiano

PVL - ALTRO TOPONIMO

PVLT - Toponimo	Ai Magèri
PVLR - Riferimento cronologico	1920 post
PVLS - Note	L'area retrostante la chiesa è chiamata Ai Magèri (letteralmente "Macerie") poiché per lungo tempo sono state presenti le macerie di alcune strutture crollate durante il terremoto che ha colpito la Garfagnana il 7 settembre 1920 (epicentro Villa Collemandina, mag. 6.8).

DT - CRONOLOGIA

DTR - Riferimento cronologico	dato non disponibile
DTT - Note	Non è possibile indicare un riferimento cronologico in assenza di documentazione certa o di altri elementi datanti. L'edificio è presente nel catasto del 1887-1897.

CM - CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI

CMR - Responsabile dei contenuti	Ulivieri, Denise (UNIFI-DESTeC referente scientifico del progetto)
CMC - Responsabile ricerca e redazione	Lunatici, Simona (catalogatore)
CMC - Responsabile ricerca e redazione	Lunatici, Simona (verificatore)
CMA - Anno di redazione	2022
CMM - Motivo della redazione	Censimento dell'architettura vernacolare nell'ambito del progetto

del MODI	denominato "Architettura vernacolare in Garfagnana: casi paradigmatici a confronto".
CMS - Note	Le attività sono state finanziate dall'Unione Comuni Garfagnana.
ADP - Profilo di accesso	1
DA - DATI ANALITICI	
DES - Descrizione	<p>La struttura in oggetto insiste su un'aia con la tipica pavimentazione in pietra degli annessi rurali garfagnini su cui è presente anche il pozzo schedato con modulo ICCD_MODI_0926599254561.</p> <p>ARTICOLAZIONE PLANIMETRICA E ALTIMETRICA: l'edificio, di pianta rettangolare, si sviluppa nel dislivello del terreno creando uno sfalsamento di livelli da due a tre piani fuori terra. PROSPETTO SUD OVEST: questo lato, allineato con il contiguo oratorio di San Rocco, presenta una porta di ingresso rettangolare con cornice in pietra da cui si accede agli ambienti interni salendo due gradini in pietra. A sinistra è presente una finestra con cornice in pietra. Ad un livello inferiore si apre un'altra porta realizzata in tempi recenti, con architrave in pietra e stipiti in mattoni. Al livello superiore, sotto la gronda del tetto, è presente un'ulteriore finestra rettangolare con cornice in pietra. PROSPETTO NORD OVEST: non è rilevabile poiché non accessibile. PROSPETTO NORD EST: su questo lato la struttura è in aderenza con l'edificio contiguo indicato dalla particella catastale 6976. PROSPETTO SUD OVEST: su questo lato è in aderenza con l'oratorio.</p>
NSC - Notizie storico critiche	Confrontando la situazione attuale dell'edificio con il catasto del 1887-1897, in cui era indicato dalla particella 3855, si rileva che la struttura in oggetto è stata modificata in modo sostanziale (v. allegati).
TM - TECNICHE MURARIE	
TMS - Tecniche murarie - sintesi	L'edificio presenta una muratura in pietra nel complesso disomogenea ed irregolare sia nelle dimensioni delle bozze, sia nella messa in opera. I giunti presentano poca malta e mostrano l'impiego di scaglie di pietra con funzione di rinzeppo. Si rilevano rimaneggiamenti in particolare nella parte alta in prossimità dell'angolo ad ovest, in cui sembra che la muratura sia stata interessata da un crollo, in cui è stata inserita una catena metallica.
CO - CONSERVAZIONE E INTERVENTI	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCS - Specifiche	deformazione, difetti di adesione, fratturazione, colonizzazione biologica, presenza di vegetazione
STCN - Note	CONSERVAZIONE FISICA: l'abbandono costituisce il principale fattore di rischio della struttura. CONSERVAZIONE MORFO-TIPOLOGICA: dall'analisi del catasto del 1887-1897 si rilevano alterazioni rispetto al fabbricato originario.
RST - INTERVENTI	
RSTI - Tipo intervento	inserimento di catene
GE - GEOREFERENZIAZIONE	
GEI - Identificativo Geometria	1
GEL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GET - Tipo di georeferenziazione	georeferenziazione areale

GEP - Sistema di riferimento	WGS84
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x	10.22265
GECY - Coordinata y	44.190724
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x	10.222691
GECY - Coordinata y	44.190761
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x	10.22278
GECY - Coordinata y	44.190695
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x	10.222739
GECY - Coordinata y	44.190664
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x	10.22265
GECY - Coordinata y	44.190724
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPM - Metodo di posizionamento	posizionamento esatto
GPB - BASE CARTOGRAFICA	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTS - DATI CATASTALI	
CTSC - Comune	Minucciano
CTSF - Foglio/data	0117
CTSN - Particelle	7528
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - DOCUMENTAZIONE	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	7263710354561_foto01
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/04/14
FTAK - Nome file digitale	7263710354561_foto01.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	7263710354561_foto02

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/04/14
FTAK - Nome file digitale	7263710354561_foto02.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	7263710354561_foto03
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/04/14
FTAK - Nome file digitale	7263710354561_foto03.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	7263710354561_foto04
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/04/14
FTAK - Nome file digitale	7263710354561_foto04.jpg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA E CARTOGRAFICA	
DRAN - Codice identificativo	7263710354561_cat
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAF - Formato	pdf
DRAE - Ente proprietario	Regione Toscana
DRAK - Nome file digitale	7263710354561_cat.pdf
DRAW - Indirizzo web (URL)	http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/catastourbanizzazione.html
DRAY - Gestione diritti	Licenze Creative Commons CC-BY o CC-BY-SA
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA E CARTOGRAFICA	
DRAN - Codice identificativo	7263710354561_cat1887-97
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAF - Formato	pdf
DRAS - Scala	1:1000
DRAD - Riferimento	

cronologico	1887-1897
DRAE - Ente proprietario	Regione Toscana
DRAK - Nome file digitale	7263710354561_cat1887-97.pdf
DRAW - Indirizzo web (URL)	http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/castore.html
DRAY - Gestione diritti	Licenze Creative Commons CC-BY o CC-BY-SA

RM - RIFERIMENTI AD ALTRE ENTITÀ

RMF - Riferimenti ad altre entità	Il modulo in oggetto è da mettere in relazione con il modulo ICCD_MODI_0189304424461 che descrive il borgo di Albiano nel suo insieme e con i moduli ICCD_MODI_2929866136461 e ICCD_MODI_0926599254561.
------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------