

SCHEDA

CD - IDENTIFICAZIONE

TSK - Tipo modulo	MODI
CDR - Codice Regione	09
CDM - Codice Modulo	ICCD_MODI_1684144795561
ESC - Ente schedatore	UNIPi
ECP - Ente competente per tutela	ICCD
OGM - Modalità di individuazione	sopralluogo

OG - ENTITA'

AMB - Ambito di tutela MiC	architettonico e paesaggistico
AMA - Ambito di applicazione	censimento architettura vernacolare
OGD - Definizione	casa
OGT - Tipologia	con ambienti rurali

LC - LOCALIZZAZIONE

LCS - Stato	ITALIA
LCR - Regione	Toscana
LCP - Provincia	LU
LCC - Comune	Minucciano
LCL - Località	Sermezzana
LCI - Indirizzo	Via Grande

DT - CRONOLOGIA

DTR - Riferimento cronologico	dato non disponibile
DTT - Note	Non è possibile indicare un riferimento cronologico in assenza di documentazione certa o di altri elementi datanti. L'edificio è presente nel catasto del 1887-1897.

CM - CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI

CMR - Responsabile dei contenuti	Ulivieri, Denise (UNIPi-DESTeC referente scientifico del progetto)
CMC - Responsabile ricerca e redazione	Lunatici, Simona (catalogatore)
CMC - Responsabile ricerca e redazione	Lunatici, Simona (verificatore)
CMA - Anno di redazione	2022
CMM - Motivo della redazione del MODI	Censimento dell'architettura vernacolare nell'ambito del progetto denominato "Architettura vernacolare in Garfagnana: casi paradigmatici a confronto".
CMS - Note	Le attività sono state finanziate dall'Unione Comuni Garfagnana.
ADP - Profilo di accesso	1

DA - DATI ANALITICI

ARTICOLAZIONE PLANIMETRICA E ALTIMETRICA: l'edificio presenta una pianta regolare, con uno sviluppo che segue il dislivello del terreno, creando uno sfalsamento di piani da uno a due piani fuori terra. PROSPETTO SUD-OVEST: all'estremità del prospetto poggia

DES - Descrizione	una tettoia con travatura lignea ed elementi laterizi che unisce la struttura in oggetto all'edificio adiacente che sembra essere stato in parte demolito creando uno spazio vuoto (v. modulo ICCD_MODI_8844152795561). Nella parte inferiore del prospetto, al centro, è presente una porta rettangolare con cornice in pietra, sovrastata da un archetto di scarico in laterizio. Alla sua destra è stata aperta una finestra in tempi successivi, con grata in ferro. Al piano superiore, al centro, è presente un'altra finestra con architrave in legno. PROSPETTO NORD-EST: questo lato si sviluppa in linea con via Dante Alighieri e si addossa all'edificio contiguo (v. modulo ICCD_MODI_6642585257561). È presente una finestrella con architrave in cemento. PROSPETTO SUD-OVEST: questo lato è in aderenza con l'edificio contiguo indicato con la particella catastale 2701. PROSPETTO NORD-OVEST: questo lato è in aderenza con l'edificio contiguo indicato con la particella catastale 2704 (v. modulo ICCD_MODI_6642585257561). COPERTURA: a due falde con rivestimento in coppi laterizi.
NSC - Notizie storico critiche	Confrontando la situazione attuale dell'edificio con il catasto del 1887-1897 si rileva che la struttura in oggetto è stata interessata da alcune modifiche sostanziali. In particolare si può notare che l'edificio, costituente in passato un unico corpo di fabbrica con quello adiacente (v. modulo ICCD_MODI_8844152795561), è stato diviso in due strutture separate, con probabile demolizione della parte attualmente coperta dalla tettoia. Inoltre sempre dal catasto risulta che anche sul prospetto sud-ovest poggiasse un altro passaggio voltato sul vicolo che corre lungo l'edificio, collegato all'edificio schedato con il modulo ICCD_MODI_1420866894661, di cui oggi non rimane traccia.
TM - TECNICHE MURARIE	
TMS - Tecniche murarie - sintesi	L'edificio presenta una muratura in pietra nel complesso disomogenea ed irregolare sia nelle dimensioni delle bozze, sia nella messa in opera. I giunti presentano poca malta e mostrano l'impiego di scaglie di pietra con funzione di rinzeppo. Nel prospetto nord-est si rileva il ricorso a liste orizzontali in mattoni.
CO - CONSERVAZIONE E INTERVENTI	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCS - Specifiche	difetti di adesione, fratturazione, presenza di vegetazione
STCN - Note	CONSERVAZIONE FISICA: l'abbandono costituisce il principale fattore di rischio della struttura. CONSERVAZIONE MORFO-TIPOLOGICA: si individuano alterazioni rispetto al fabbricato originario.
GE - GEOREFERENZIAZIONE	
GEI - Identificativo Geometria	1
GEL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GET - Tipo di georeferenziazione	georeferenziazione areale
GEP - Sistema di riferimento	WGS84
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x	10.223934
GECY - Coordinata y	44.194657
GEC - COORDINATE	

GECX - Coordinata x	10.224055
GECY - Coordinata y	44.194687
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x	10.224024
GECY - Coordinata y	44.194742
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x	10.223902
GECY - Coordinata y	44.194716
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x	10.223934
GECY - Coordinata y	44.194657
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPM - Metodo di posizionamento	posizionamento esatto
GPB - BASE CARTOGRAFICA	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTS - DATI CATASTALI	
CTSC - Comune	Minucciano
CTSF - Foglio/data	0114
CTSN - Particelle	7535
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - DOCUMENTAZIONE	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	1684144795561_foto01_
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/04/14
FTAK - Nome file digitale	1684144795561_foto01_.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	1684144795561_foto02
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/04/14

FTAK - Nome file digitale	1684144795561_foto02.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	1684144795561_foto03
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/04/14
FTAK - Nome file digitale	1684144795561_foto03.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	1684144795561_foto04
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/04/14
FTAK - Nome file digitale	1684144795561_foto04.jpg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA E CARTOGRAFICA	
DRAN - Codice identificativo	1684144795561_cat
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAF - Formato	pdf
DRAE - Ente proprietario	Regione Toscana
DRAK - Nome file digitale	1684144795561_cat.pdf
DRAW - Indirizzo web (URL)	http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/catastourbanizzazione.html
DRAY - Gestione diritti	Licenze Creative Commons CC-BY o CC-BY-SA
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA E CARTOGRAFICA	
DRAN - Codice identificativo	1684144795561_cat1887-97
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAF - Formato	pdf
DRAS - Scala	1:1000
DRAD - Riferimento cronologico	1887-1897
DRAE - Ente proprietario	Regione Toscana
DRAK - Nome file digitale	1684144795561_cat1887-97.pdf
DRAW - Indirizzo web (URL)	http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/castore.html
DRAY - Gestione diritti	Licenze Creative Commons CC-BY o CC-BY-SA

RM - RIFERIMENTI AD ALTRE ENTITÀ

RMF - Riferimenti ad altre entità

Il modulo in oggetto è da mettere in relazione con il modulo ICCD_MODI_1435593424461 che descrive il borgo di Sermezzana nel suo insieme e con i moduli ICCD_MODI_8844152795561 e ICCD_MODI_6642585257561.