

SCHEDA

CD - IDENTIFICAZIONE

TSK - Tipo modulo	MODI
CDR - Codice Regione	09
CDM - Codice Modulo	ICCD_MODI_4124115257561
ESC - Ente schedatore	UNIPi
ECP - Ente competente per tutela	ICCD
OGM - Modalità di individuazione	sopralluogo

OG - ENTITA'

AMB - Ambito di tutela MiC	architettonico e paesaggistico
AMA - Ambito di applicazione	censimento architettura vernacolare
OGD - Definizione	casa

LC - LOCALIZZAZIONE

LCS - Stato	ITALIA
LCR - Regione	Toscana
LCP - Provincia	LU
LCC - Comune	Minucciano
LCL - Località	Sermezzana
LCI - Indirizzo	Via Grande

DT - CRONOLOGIA

DTR - Riferimento cronologico	dato non disponibile
DTT - Note	Non è possibile indicare un riferimento cronologico in assenza di documentazione certa o di altri elementi datanti. L'edificio è presente nel catasto del 1887-1897.

CM - CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI

CMR - Responsabile dei contenuti	Ulivieri, Denise (UNIPi-DESTeC referente scientifico del progetto)
CMC - Responsabile ricerca e redazione	Lunatici, Simona (catalogatore)
CMC - Responsabile ricerca e redazione	Lunatici, Simona (verificatore)
CMA - Anno di redazione	2022
CMM - Motivo della redazione del MODI	Censimento dell'architettura vernacolare nell'ambito del progetto denominato "Architettura vernacolare in Garfagnana: casi paradigmatici a confronto".
CMS - Note	Le attività sono state finanziate dall'Unione Comuni Garfagnana.
ADP - Profilo di accesso	1

DA - DATI ANALITICI

ARTICOLAZIONE PLANIMETRICA E ALTIMETRICA: l'edificio, a pianta irregolare, è costituito da più corpi di fabbrica e si sviluppa lungo la pendenza del terreno creando uno sfalsamento di piani da due a tre fuori terra. È collegato all'edificio adiacente attraverso un corpo di contrasto edificato a volte, che copre parte del vicolo. PROSPETTO

DES - Descrizione	SUD-OVEST: su questo lato è presente l'accesso al passaggio voltato che copre il vicolo che corre lungo l'edificio. Al piano superiore si aprono due finestre rettangolari con cornice in pietra. PROSPETTO NORD-OVEST: su questo lato, nella parte coperta dal passaggio voltato, è presente una porta rettangolare. Alla sua sinistra, ad un livello superiore determinato dalla pendenza del terreno, è presente un'apertura a tutto sesto con archivolt costituito da piccole bozze in pietra, attualmente chiuso con una vetrata, che introduce a quelle che un tempo erano o cantine o ambienti rurali, come è possibile osservare dalla documentazione fotografica storica allegata. A livello superiore si aprono due finestre rettangolari. Su questo prospetto poggia il corpo di contrasto solaiato, caratterizzato su questo lato dalla presenza di un terrazzino coperto. La documentazione storica mostra che l'edificio in oggetto aveva una porta di accesso al terrazzo, attualmente tamponata. PROSPETTO NORD-EST: non è rilevabile poiché non accessibile. PROSPETTO SUD-EST: non è rilevabile poiché non accessibile. COPERTURA: a falde con rivestimento in elementi laterizi.
NSC - Notizie storico critiche	Confrontando la situazione attuale con la documentazione storica, in particolare con il catasto del 1887-1897, risulta evidente che l'area in cui insiste la struttura in oggetto sia stata interessata da alcune modifiche nella viabilità. Il vicolo che costeggia l'edificio in oggetto, in parte coperto dalla galleria, sembrerebbe proseguire anche sotto l'edificio indicato nel catasto del 1887-1897 con la particella numero 2735, situazione oggi non più riscontrabile.
UT - UTILIZZAZIONI	
UTU - DATI DI USO	
UTUF - Funzione	abitazione
TM - TECNICHE MURARIE	
TMS - Tecniche murarie - sintesi	L'edificio presenta una muratura in pietra nel complesso disomogenea ed irregolare sia nelle dimensioni delle bozze, sia nella messa in opera. I giunti presentano poca malta e mostrano l'impiego di scaglie di pietra con funzione di rinzeppo. Nel prospetto nord-ovest si rileva l'inserimento di cordoli in cemento post 1995, come mostra la documentazione fotografica storica allegata.
CO - CONSERVAZIONE E INTERVENTI	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	discreto
STCN - Note	CONSERVAZIONE FISICA: l'edificio si presenta in buono stato anche grazie agli interventi di ristrutturazioni realizzati post anni '90. CONSERVAZIONE MORFO-TIPOLOGICA: non si individuano alterazioni rispetto al fabbricato originario.
RST - INTERVENTI	
RSTI - Tipo intervento	consolidamento
RSTD - Riferimento cronologico	post 1995
GE - GEOREFERENZIAZIONE	
GEI - Identificativo Geometria	1
GEL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GET - Tipo di georeferenziazione	georeferenziazione areale

GEP - Sistema di riferimento	WGS84
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x	10.224114
GECY - Coordinata y	44.194629
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x	10.224295
GECY - Coordinata y	44.194701
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x	10.224371
GECY - Coordinata y	44.194618
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x	10.22426
GECY - Coordinata y	44.19456
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x	10.224209
GECY - Coordinata y	44.194607
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x	10.224151
GECY - Coordinata y	44.194584
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x	10.224114
GECY - Coordinata y	44.194629
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPM - Metodo di posizionamento	posizionamento esatto
GPB - BASE CARTOGRAFICA	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTS - DATI CATASTALI	
CTSC - Comune	Minucciano
CTSF - Foglio/data	0114
CTSN - Particelle	6886
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - DOCUMENTAZIONE	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	4124115257561_foto01_
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg

FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/06/09
FTAK - Nome file digitale	4124115257561_foto01_.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	4124115257561_foto02_
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/01/19
FTAK - Nome file digitale	4124115257561_foto02_.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	4124115257561_foto03
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/06/09
FTAK - Nome file digitale	4124115257561_foto03.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	4124115257561_foto04
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/06/09
FTAK - Nome file digitale	4124115257561_foto04.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	4124115257561_foto05
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/06/09
FTAK - Nome file digitale	4124115257561_foto05.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	4124115257561_foto06
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/06/09
FTAK - Nome file digitale	4124115257561_foto06.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	SERM_PP_3202-(81)
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Pierotti, Piero
FTAD - Riferimento cronologico	1972
FTAE - Ente proprietario	Archivio fotografico Piero Pierotti
FTAK - Nome file digitale	SERM_PP_3202-(81).jpg
FTAY - Gestione diritti	Copyright Piero Pierotti
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	SERM_PP_3203-(76)
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Pierotti, Piero
FTAD - Riferimento cronologico	1972
FTAE - Ente proprietario	Archivio fotografico Piero Pierotti
FTAK - Nome file digitale	SERM_PP_3203-(76).jpg
FTAY - Gestione diritti	Copyright Piero Pierotti
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	SERM_PP_5715-(77)
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAA - Autore	Pierotti, Piero
FTAD - Riferimento cronologico	1972
FTAE - Ente proprietario	Archivio fotografico Piero Pierotti
FTAK - Nome file digitale	SERM_PP_5715-(77).jpg
FTAY - Gestione diritti	Copyright Piero Pierotti
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA E CARTOGRAFICA	
DRAN - Codice identificativo	4124115257561_cat
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAF - Formato	pdf
DRAE - Ente proprietario	Regione Toscana
DRAK - Nome file digitale	4124115257561_cat.pdf
DRAW - Indirizzo web	http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/catastourbanizzazione .

(URL)	html
DRAY - Gestione diritti	Licenze Creative Commons CC-BY o CC-BY-SA
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA E CARTOGRAFICA	
DRAN - Codice identificativo	4124115257561_cat1887-97
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAF - Formato	pdf
DRAS - Scala	1:1000
DRAD - Riferimento cronologico	1887-1897
DRAE - Ente proprietario	Regione Toscana
DRAK - Nome file digitale	4124115257561_cat1887-97.pdf
DRAY - Gestione diritti	Licenze Creative Commons CC-BY o CC-BY-SA
RM - RIFERIMENTI AD ALTRE ENTITÀ	
RMF - Riferimenti ad altre entità	Il modulo in oggetto è da mettere in relazione con il modulo ICCD_MODI_1435593424461 che descrive il borgo di Sermezzana nel suo insieme e con il modulo ICCD_MODI_6583655257561.