

SCHEDA

CD - IDENTIFICAZIONE	
TSK - Tipo modulo	MODI
CDR - Codice Regione	09
CDM - Codice Modulo	ICCD_MODI_3911718257561
ESC - Ente schedatore	UNIPI
ECP - Ente competente	ICCD
ACC - ALTRA IDENTIFICAZIONE	
ACCE - Ente/soggetto responsabile	Comune di Minucciano (LU)
ACCC - Codice identificativo	54C
ACCP - Progetto di riferimento	Legge Regione Toscana 21 maggio 1980 N.59
ACCS - Note	Elenchi degli immobili situati sul territorio comunale redatti ai sensi della L.R. 59/80 recante le "Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente".
OGM - Modalità di individuazione	sopralluogo
OG - ENTITA'	
AMB - Ambito di tutela MiC	architettonico e paesaggistico
AMA - Ambito di applicazione	censimento architettura vernacolare
OGD - Definizione	casa
OGT - Tipologia	con galleria
LC - LOCALIZZAZIONE	
LCS - Stato	ITALIA
LCR - Regione	Toscana
LCP - Provincia	LU
LCC - Comune	Minucciano
LCL - Località	Sermezzana
LCI - Indirizzo	Via della Fontana, 1
DT - CRONOLOGIA	
DTR - Riferimento cronologico	dato non disponibile
DTT - Note	Non è possibile indicare un riferimento cronologico in assenza di documentazione certa o di altri elementi datanti. L'edificio è presente nel catasto del 1887-1897.
CM - CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI	
CMR - Responsabile dei contenuti	Olivieri, Denise (UNIPI-DESTeC referente scientifico del progetto)
CMC - Responsabile ricerca e redazione	Lunatici, Simona (catalogatore)
CMC - Responsabile ricerca e redazione	Lunatici, Simona (verificatore)
CMA - Anno di redazione	2022
	Censimento dell'architettura vernacolare nell'ambito del progetto

CMM - Motivo della redazione del MODI	denominato "Architettura vernacolare in Garfagnana: casi paradigmatici a confronto".
CMS - Note	Le attività sono state finanziate dall'Unione Comuni Garfagnana.
ADP - Profilo di accesso	1
DA - DATI ANALITICI	
DES - Descrizione	<p>ARTICOLAZIONE PLANIMETRICA E ALTIMETRICA: l'edificio, a pianta irregolare e tre piani fuori terra, presenta al pian terreno un interessante sviluppo in galleria che introduce agli spazi retrostanti degli edifici contigui (v. modulo ICCD_MODI_5886687795561).</p> <p>PROSPETTO NORD-EST: su questo lato, al pian terreno, si apre l'accesso al passaggio in galleria costituito da un arco in laterizi. All'interno si sviluppa una biforcazione in due vicoli coperti da un solaio ligneo costituito da un'orditura primaria di travi, un'orditura secondaria di travicelli e uno scempiato di tavole lignee. La muratura che suddivide l'articolato spazio all'interno poggia in parte sulla pietra affiorante. Accanto all'accesso della galleria è presente una finestra riquadrata con elementi laterizi e sovrastata da un archetto di scarico anch'esso in laterizio. Al primo piano è presente la porta di accesso all'abitazione con arco a tutto sesto, a cui si accede salendo una scala in pietra addossata all'edificio. A sinistra della porta è presente una finestra rettangolare con architrave e stipiti in pietra. Tra le due aperture è stata inserita una nicchia con immagine sacra a protezione della casa. La porta e la finestra sono protette da una tettoia sorretta da mensole in legno. Al piano superiore si aprono due finestre di dimensioni diverse, non allineate tra loro.</p> <p>PROSPETTO NORD-OVEST: questo lato è in aderenza con l'edificio contiguo (v. modulo ICCD_MODI_9437998257561).</p> <p>PROSPETTO SUD-OVEST: su questo lato si apre un arco a tutto sesto che costituisce l'accesso ad uno dei due vicoli presenti nella galleria interna. A sinistra sono presenti una porta ed una finestra entrambe rettangolari coperte da una tettoia poggiante su pilastrini in legno, con copertura in coppi in laterizio poggiante su travatura lignea.</p> <p>PROSPETTO SUD-EST: questo lato è in aderenza con l'edificio contiguo (v. modulo ICCD_MODI_5886687795561).</p> <p>COPERTURA: a falde con rivestimento in coppi in laterizio.</p>
NSC - Notizie storico critiche	Nella scheda relativa alla L.R. 59/80 si rileva un cattivo stato di conservazione e la documentazione fotografica allegata mostra la situazione prima delle ristrutturazioni avvenute negli anni successivi che hanno portato l'edificio all'aspetto attuale. Confrontando la situazione attuale dell'edificio con la documentazione storica, in particolare con il catasto del 1887-1897 risulta evidente che la struttura in oggetto sia stata interessata da alcune modifiche sostanziali.
TM - TECNICHE MURARIE	
TMS - Tecniche murarie - sintesi	La tessitura muraria non è rilevabile in quanto l'edificio è in massima parte intonacato. La parte inferiore del prospetto nord-ovest, lasciata a vista, presenta una muratura in pietra nel complesso disomogenea ed irregolare sia nelle dimensioni delle bozze, sia nella messa in opera ed il ricorso al mattone in particolare intorno alla finestra e nell'archivolto della galleria. All'interno dei passaggi voltati si presenta una muratura in pietra nel complesso disomogenea ed irregolare sia nelle dimensioni delle bozze, sia nella messa in opera con l'impiego di scaglie di pietra con funzione di rinzeppo.
CO - CONSERVAZIONE E INTERVENTI	

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Stato di conservazione	discreto
STCN - Note	L'edificio si presenta nel complesso in buono stato grazie agli interventi realizzati in tempi recenti.

GE - GEOREFERENZIAZIONE

GEI - Identificativo Geometria	1
GEL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GET - Tipo di georeferenziazione	georeferenziazione puntuale
GEP - Sistema di riferimento	WGS84
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x	10.223286
GECY - Coordinata y	44.195029
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPM - Metodo di posizionamento	posizionamento esatto
GPB - BASE CARTOGRAFICA	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**CTS - DATI CATASTALI**

CTSC - Comune	Minucciano
CTSF - Foglio/data	0114
CTSN - Particelle	2658

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - DOCUMENTAZIONE**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAN - Codice identificativo	3911718257561_foto01
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/06/09
FTAK - Nome file digitale	3911718257561_foto01.jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAN - Codice identificativo	3911718257561_foto02
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg

FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/06/09
FTAK - Nome file digitale	3911718257561_foto02.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	3911718257561_foto03
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/06/09
FTAK - Nome file digitale	3911718257561_foto03.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	3911718257561_foto04
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/06/09
FTAK - Nome file digitale	3911718257561_foto04.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	3911718257561_foto05
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/06/09
FTAK - Nome file digitale	3911718257561_foto05.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	3911718257561_foto06
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/06/09
FTAK - Nome file digitale	3911718257561_foto06.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	3911718257561_foto07
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/06/09
FTAK - Nome file digitale	3911718257561_foto07.jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	3911718257561_foto08
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAA - Autore	Lunatici, Simona
FTAD - Riferimento cronologico	2022/06/09
FTAK - Nome file digitale	3911718257561_foto08.jpg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA E CARTOGRAFICA	
DRAN - Codice identificativo	3911718257561_cat
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAF - Formato	pdf
DRAS - Scala	1:500
DRAE - Ente proprietario	Regione Toscana
DRAK - Nome file digitale	3911718257561_cat.pdf
DRAW - Indirizzo web (URL)	http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/catastourbanizzazione.html
DRAY - Gestione diritti	Licenze Creative Commons CC-BY o CC-BY-SA
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA E CARTOGRAFICA	
DRAN - Codice identificativo	3911718257561_cat1887-97
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAF - Formato	pdf
DRAD - Riferimento cronologico	1887-1897
DRAE - Ente proprietario	Regione Toscana
DRAK - Nome file digitale	3911718257561_cat1887-97.pdf
DRAW - Indirizzo web (URL)	http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/castore.html
DRAY - Gestione diritti	Licenze Creative Commons CC-BY o CC-BY-SA
RM - RIFERIMENTI AD ALTRE ENTITÀ	
RMF - Riferimenti ad altre entità	Il modulo in oggetto è da mettere in relazione con il modulo ICCD_MODI_1435593424461 che descrive il borgo di Sermezzana nel suo insieme e con i moduli ICCD_MODI_5886687795561 e ICCD_MODI_9437998257561.