

# SCHEDA

## CD - IDENTIFICAZIONE

TSK - Tipo modulo	MODI
CDR - Codice Regione	09
CDM - Codice Modulo	ICCD_MODI_9437998257561
ESC - Ente schedatore	UNIPi
ECP - Ente competente per tutela	ICCD
OGM - Modalità di individuazione	sopralluogo

## OG - ENTITA'

AMB - Ambito di tutela MiC	architettonico e paesaggistico
AMA - Ambito di applicazione	censimento architettura vernacolare
OGD - Definizione	casa
OGT - Tipologia	con ambienti rurali

## LC - LOCALIZZAZIONE

LCS - Stato	ITALIA
LCR - Regione	Toscana
LCP - Provincia	LU
LCC - Comune	Minucciano
LCL - Località	Sermezzana

## DT - CRONOLOGIA

DTR - Riferimento cronologico	non determinabile
DTT - Note	Non è possibile indicare un riferimento cronologico in assenza di documentazione certa o di altri elementi datanti. L'edificio è presente nel catasto del 1887-1897.

## CM - CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI

CMR - Responsabile dei contenuti	Ulivieri, Denise (UNIPi-DESTeC referente scientifico del progetto)
CMC - Responsabile ricerca e redazione	Lunatici, Simona (catalogatore)
CMC - Responsabile ricerca e redazione	Lunatici, Simona (verificatore)
CMA - Anno di redazione	2022
CMM - Motivo della redazione del MODI	Censimento dell'architettura vernacolare nell'ambito del progetto denominato "Architettura vernacolare in Garfagnana: casi paradigmatici a confronto".
CMS - Note	Le attività sono state finanziate dall'Unione Comuni Garfagnana.
ADP - Profilo di accesso	1

## DA - DATI ANALITICI

DES - Descrizione	L'edificio è addossato alla struttura adiacente schedata con modulo ICCD_MODI_3911718257561. Presenta due accessi al pian terreno e due finestre al piano superiore. Le aperture hanno architrave in pietra.
-------------------	--

## TM - TECNICHE MURARIE

L'edificio presenta una muratura in pietra nel complesso disomogenea

**TMS - Tecniche murarie - sintesi**

ed irregolare sia nelle dimensioni delle bozze, sia nella messa in opera. I giunti presentano poca malta e mostrano l'impiego di scaglie di pietra e laterizi con funzione di rinzeppo. Intorno alle porte e alle finestre si rileva il ricorso al laterizio.

## CO - CONSERVAZIONE E INTERVENTI

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

**STCC - Stato di conservazione**

cattivo

**STCN - Note**

L'abbandono costituisce il principale fattore di rischio della struttura.

## GE - GEOREFERENZIAZIONE

**GEI - Identificativo Geometria**

1

**GEL - Tipo di localizzazione**

localizzazione fisica

**GET - Tipo di georeferenziazione**

georeferenziazione puntuale

**GEP - Sistema di riferimento**

WGS84

### GEC - COORDINATE

**GECX - Coordinata x**

10.223369

**GECY - Coordinata y**

44.195074

**GPT - Tecnica di georeferenziazione**

rilievo da foto aerea con sopralluogo

**GPM - Metodo di posizionamento**

posizionamento esatto

### GPB - BASE CARTOGRAFICA

**GPBB - Descrizione sintetica**

Google Maps

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

### CTS - DATI CATASTALI

**CTSC - Comune**

Minucciano

**CTST - Tipo catasto**

catasto fabbricati

**CTSF - Foglio/data**

0114

**CTSN - Particelle**

7489

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

**CDGG - Indicazione generica**

proprietà privata

## DO - DOCUMENTAZIONE

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**FTAN - Codice identificativo**

9437998257561\_foto01

**FTAX - Genere**

documentazione allegata

**FTAP - Tipo**

fotografia digitale (file)

**FTAF - Formato**

jpg

**FTAA - Autore**

Lunatici, Simona

**FTAD - Riferimento cronologico**

2022/06/09

**FTAK - Nome file digitale**

9437998257561\_foto01.jpg

## RM - RIFERIMENTI AD ALTRE ENTITÀ

**RMF - Riferimenti ad altre  
entità**

Il modulo in oggetto è da mettere in relazione con il modulo ICCD\_MODI\_1435593424461 che descrive il borgo di Sermezzana nel suo insieme e al modulo ICCD\_MODI\_3911718257561.