SCHEDA

SCHEDA		
CD - IDENTIFICAZIONE		
TSK - Tipo scheda	SCAN	
LIR - Livello catalogazione	I	
NCT - CODICE UNIVOCO ICCD		
NCTR - Codice Regione	05	
NCTN - Numero catalogo generale	00724921	
ESC - Ente schedatore	ICCD	
ECP - Ente competente per tutela	S242	
OG - BENE CULTURALE		
AMB - Ambito di tutela MiC	architettonico e paesaggistico	
CTB - Categoria generale	BENI IMMOBILI	
SET - Settore disciplinare	Beni architettonici e paesaggistici	
TBC - Tipo bene culturale	Architettura	
CTG - Categoria disciplinare	ARCHITETTURA RESIDENZIALE	
OGD - Definizione bene	villa	
OGT - Tipologia/altre specifiche	privata	
OGN - Denominazione/titolo	Villa Carrara	
OGV - Configurazione strutturale	bene complesso	
LC - LOCALIZZAZIONE		
LCS - Stato	ITALIA	
LCR - Regione	Veneto	
LCP - Provincia	VR	
LCC - Comune	Grezzana	
CS - DATI CATASTALI		
CTS - IDENTIFICATIVI CATASTALI		
CTSC - Comune catastale	Grezzana	
CTSF - Foglio	52	
GE - GEOREFERENZIAZIONE		
GEI - Identificativo geometria	2	
GEL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
GET - Tipo di georeferenziazione	georeferenziazione puntuale	
GEP - Sistema di riferimento	WGS84	
GEC - COORDINATE		
GECX - Coordinata x (longitudine Est)	11.009352	
GECY - Coordinata y (latitudine Nord)	45.529151	

DT - CRONOLOGIA/DEFINIZIONE CULTURALE		
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA		
DTZG - Fascia cronologica /periodo	SECOLI/ XV	
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA		
DTSI - Da	XV	
DTSF - A	XIX-seconda metà	
AUT - AUTORE/RESPONSABILITA'		
AUTN - Nome scelto di persona o ente	Malaspina	
AUTA - Indicazioni cronologiche	seconda metà XIX secolo	
AUTZ - Note	Committenza restauro e ingrandimento	
DA - DATI ANALITICI		
CAM - Caratteri ambientali (beni immobili)	La villa è immersa nel parco racchiuso dal muro di cinta, si trovano all'interno della proprietà annessi rustici e l'oratorio gentilizio dedicato a San Nicola da Tolentino.	
DES - Descrizione del bene	Sull'intero compendio dei rustici, si pone in evidenza il grande edificio gastaldale distribuito su tre piani che nella sostanziale semplicità e nella razionale distribuzione delle aperture conserva ancora integri interessanti elementi architettonici come due antichi camini e due eleganti archi di accesso centinati, sul prospetto principale affiancato sul parco, il maggiore dei quali sovrastato da una più ridotta apertura ad arco, pure centinata, con poggiolo.	
AID - Apparato iconografico /decorativo	Nella chiesa degne di nota sono le decorazioni pittoriche del 1807 volute da don Gaspare Gaspari.	
MT - DATI TECNICI		
MIS - MISURE		
MISZ - Tipo di misura	nr	
MISU - Unità di misura	nr	
MISM - Valore	nr	
CDG - Condizione giuridica	proprietà privata	
BPT - Provvedimenti amministrativi-sintesi	sì	
INT - Interesse culturale	bene di interesse culturale dichiarato	
STA - Situazione	bene in uso	
STC - Stato di conservazione	buono	
RST - Restauri e altri interventi	Restauro e ingrandimento (seconda metà del XIX secolo)	
DO - DOCUMENTAZIONE		
DCM - DOCUMENTO		
DCMN - Codice identificativo	New_1662110193952	
DCMP - Tipo/supporto /formato	documentazione fotografica/ file digitale jpg	
DCMA - Autore (persona /ente collettivo)	La Spada Salvadori	

DCMY - Autorizzazione per		
privacy	si	
DCM - DOCUMENTO		
DCMP - Tipo/supporto /formato	fonti e documenti testuali/ file digitale pdf	
CM - CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI		
CMR - Responsabile	ICCD	
CMA - Anno di redazione	2022	
ADP - Profilo di pubblicazione	2	