SCHEDA

CD - CODICI		
TSK - Tipo scheda	A	
LIR - Livello ricerca	P	
NCT - CODICE UNIVOCO		
NCTR - Codice regione	16	
NCTN - Numero catalogo		
generale	00173197	
ESC - Ente schedatore	S277	
ECP - Ente competente	S157	
OG - OGGETTO		
OGT - OGGETTO		
OGTD - Definizione	mulino	
tipologica		
OGTQ - Qualificazione	privato	
OGTN - Denominazione	MULINO TAMMA	
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR		
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA ITALIA	
PVCR - Regione PVCP - Provincia	Puglia BA	
PVCC - Comune	Modugno	
PVCI - Indirizzo	Via Cesare Battisti (SP Bari-Grumo Appula)	
PVCV - Altre vie di	Zona posteriore confinante con la proprietà di Giovanni Longo: si	
comunicazione	apriva un accesso murato	
PVCA	Strada Vicinale Petraro, 75,77,79,81,83,85,87,88	
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	CALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	TASTALE	
CTSC - Comune	Modugno	
CTSF - Foglio/Data	025/ 1998	
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	RAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1	
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO		
GPDPX - Coordinata X	16.775308	
GPDPY - Coordinata Y	41.078995	
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto	
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo	

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84	
GPB - BASE DI RIFERIMENTO		
GPBB - Descrizione sintetica	Ortofoto	
GPBT - Data	2012	
AU - DEFINIZIONE CULTURALE		
ATB - AMBITO CULTURALE		
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione	
ATBD - Denominazione	maestranze pugliesi	
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	costruzione	
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO		
RELS - Secolo	XX	
RELI - Data	1907/00/00	
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE	
REVS - Secolo	XX	
REVI - Data	1907/00/00	
SI - SPAZI		
SII - SUDDIVISIONE INTERNA		
SIIR - Riferimento	intero bene	
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui	
SIIN - Numero di piani	+3	
SIIP - Tipo di piani	p. t., p. 1, p. 2	
IS - IMPIANTO STRUTTURALE		
IST - Configurazione strutturale primaria	l'area del mulino è cintata, e comprende un edificio principale di forma irregolare perché segue la forma del lotto, e due piccoli corpi ad un piano con muratura in tufo e copertura leggera metallica. Il corpo principale è differenziato in zone a 1, a 2, a 3 e a 4 piani. Le pareti sono in muratura portante in blocchi di calcarenite (tufo) di ca 80 cm. Si spessore. I solai sono in putrelle e laterizi nella zona uffici (corpo tangente via C. Battisti); con volte a botte in mattoni pieni sostenute da travi in cemento armato al p. t., in corrispondenza del prospetto posteriore; con putrelle in ferro sostenute da pilastri in cemento armato e sorreggenti travi e tavolato in legno nel corpo a tre piani. La copertura e in parte a terrazza, in parte a tetto a due falde, con capriate miste in ferro e legno.	
SC - SCALE		
SCL - SCALE		
SCLU - Ubicazione	esterna, nel cortile	
SCLG - Genere	scala	

principale SCLO - Categoria SCLN - Quantità **SCLF** - Forma planimetrica a L **SCS - SCHEMA STRUTTURALE** SCSR - Riferimento intera struttura SCSM - Materiali ferro (putrelle) PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione** sala **PVMG - Genere** in cemento colorato (mattonelle) DE - ELEMENTI DECORATIVI **DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** prospetto principale **DECL - Collocazione** esterna **DECT - Tipo** fastigio a conchiglia **DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** prospetto principale, accanto al fastigio **DECL - Collocazione** esterna rilievi **DECT - Tipo DECM - Materiali** mattoni **DECM - Materiali** stucco **DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** prospetti sul cortile, porte e finestre **DECL - Collocazione** esterna **DECT - Tipo** cornici **DECM - Materiali** mattoni **DECM - Materiali** stucco **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** prospetti sul cortile **DECU - Ubicazione DECL - Collocazione** esterna cornicioni **DECT - Tipo DECM - Materiali** mattoni **DECM - Materiali** stucco **DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** prospetti sul cortile **DECL - Collocazione** esterna **DECT - Tipo** paraste a bugnato **DECM - Materiali** mattoni **DECM - Materiali** stucco **DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** prospetti sul cortile **DECL - Collocazione** esterna

Drom m		
DECT - Tipo	decorazione	
DECQ - Qualificazione del tipo	a triglifi	
DECM - Materiali	stucco	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI	
DECU - Ubicazione	prospetti sul cortile	
DECL - Collocazione	esterna	
DECT - Tipo	trabeazione semplificata	
DECM - Materiali	mattoni	
DECM - Materiali	stucco	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via C. Battisti, porte e finestre	
DECL - Collocazione	esterna	
DECT - Tipo	cornici	
DECM - Materiali	mattoni	
DECM - Materiali	stucco	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via C. Battisti	
DECL - Collocazione	esterna	
DECT - Tipo	cornicioni	
DECM - Materiali	mattoni	
DECM - Materiali	stucco	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via C. Battisti	
DECL - Collocazione	esterna	
DECT - Tipo	paraste a bugnato	
DECM - Materiali	mattoni	
DECM - Materiali	stucco	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via C. Battisti	
DECL - Collocazione	esterna	
DECT - Tipo	decorazione	
DECQ - Qualificazione del tipo	a triglifi	
DECM - Materiali	stucco	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via C. Battisti	
DECL - Collocazione	esterna	
DECT - Tipo	trabeazione semplificata	
DECM - Materiali	mattoni	
DECM - Materiali	stucco	
CO - CONSERVAZIONE		
STC - STATO DI CONSERVAZIONE		

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Tre successivi incendi nella zona a tre piani hanno causato il crollo diparte del tetto e dei solai.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	dest. orig. (XX, 1907)
USOD - Uso	mulino
TU - CONDIZIONE GIURIDICA I	E VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDI	ICA
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANIST	ГІСІ
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	Comparto edilizio di tipo C (servizi)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	RIFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1671037968182
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia specifica	
BIBA - Autore	Mainini	
BIBD - Anno di edizione	1981	
BIBH - Sigla per citazione	B1	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI		
ADSP - Profilo di accesso	2	
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	1998	
CMPN - Nome	Milano N.	
FUR - Funzionario responsabile	Lorusso R.	
RVM - TRASCRIZIONE PER I	NFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1998	
RVMN - Nome	D'Alesio M.V.	
AGG - AGGIORNAMENTO - R	EVISIONE	
AGGD - Data	2010	
AGGN - Nome	Trotta, Roberto	
AGGF - Funzionario responsabile	Vella, Anna	
AGG - AGGIORNAMENTO - R	AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2022	
AGGN - Nome	Ceci, Lucia	
AGGF - Funzionario responsabile	Carcavallo, Mara	