

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00305740

ESC - Ente schedatore S262

ECP - Ente competente S42

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica palazzo

OGTN - Denominazione Ex Monte di Pietà

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia-Romagna

PVCP - Provincia FC

PVCC - Comune Savignano sul Rubicone

PVCI - Indirizzo Via Vendemini, 53-55-57

CST - CENTRO STORICO

CSTA capoluogo municipale

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Savignano sul Rubicone
CTSF - Foglio/Data	16
CTSN - Particelle	346

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTF - Forma	ad angolo rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	giardino

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFQ - Qualificazione della forma	con manto di coppi
--	--------------------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	nessuno

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	Monte di Pietà

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Cassa di Risparmio di Cesena
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. 1089/1939, art. 1)
NVCE - Estremi provvedimento	1994/08/30
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1995/06/13
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. 1978
STUN - Sintesi normativa zona	A1 restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAD - Data	1995/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS128434
FTAT - Note	fronte
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAD - Data	1995/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS128431
FTAT - Note	facciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAD - Data	1995/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS128435
FTAT - Note	lato via monte di pietà
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAD - Data	1995/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS128432
FTAT - Note	porta d'ingresso
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAD - Data	1995/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS128433
FTAT - Note	atrio

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAD - Data	1995/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS128429
FTAT - Note	scala

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAD - Data	1995/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS128430
FTAT - Note	primo piano

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	SABAPRA0800305740mappa

FNT - FONTI E DOCUMENTI

Fntp - Tipo	scheda catalografica
Fntd - Data	1995
Ftnn - Nome archivio	SABAP RA Archivio Catalogo
Fnts - Posizione	0800305740
Fnti - Codice identificativo	SABAPRA0800305740

FNT - FONTI E DOCUMENTI

Fntp - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
Fntd - Data	1994
Ftnn - Nome archivio	SABAP RA Archivio Catalogo
Fnts - Posizione	0800305740
Fnti - Codice identificativo	SABAPRA0800305740tutela

FNT - FONTI E DOCUMENTI

Fntp - Tipo	costituzione di vincolo
Fntd - Data	1995
Ftnn - Nome archivio	SABAP RA Archivio Catalogo
Fnts - Posizione	0800305740

FNTI - Codice identificativo

SABAPRA0800305740vincolo

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1995

CMPN - Nome

Gattamorta G.

FUR - Funzionario responsabile

Di Francesco C.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**RVMD - Data**

1999

RVMN - Nome

Girardi T.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2022

AGGN - Nome

Petrini, Jessica

AGGR - Referente scientifico

Grimaldi, Emanuela

AGGF - Funzionario responsabile

Pirraglia, Romina

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

L'edificio ben proporzionato è posto all'angolo di via Vendemini e via Monte di pietà. La facciata a due ordini di aperture. Al piano terra in posizione centrale, è il portale in posizione centrale, è il portale architravato, in pietra con lesene scanalate, e sull'architrave una incisione "Sacermons Pietatis" di fianco al portale due finestre rettangolari con grosse inferriate, alcune finestre sono tamponate mentre, ai lati della facciata, sono state aperte due grandi porte, forse per vetrine. Al di sopra del portale di ingresso è una finestra rettangolare. Al primo piano sono cinque finestre, tutte con inferriata. Attualmente l'edificio si trova in un avanzato e grave stato di degrado. La revisione del 2022 è consistita nella migrazione del tracciato e nel completamento della digitalizzazione della documentazione.