

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00305729
ESC - Ente schedatore	S262
ECP - Ente competente	S42

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	avanzi di mura di bastione
OGTQ - Qualificazione	edificio residenziale
OGTN - Denominazione	Avanzi di Mura di Bastione del XIV sec.

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	FC
PVCC - Comune	Savignano sul Rubicone
PVCI - Indirizzo	Vicolo Vallicelli, 8-10-12-14

### CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Savignano sul Rubicone
CTSF - Foglio/Data	16
CTSN - Particelle	328

## AU - DEFINIZIONE CULTURALE

### ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

RENH - Riferimento	carattere generale
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIV**RELF - Frazione di secolo** primo quarto**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIV**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte** corpo principale**USAD - Uso** abitazione**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica** proprietà privata**CDGS - Indicazione specifica** Ventura, Guelfo**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA****NVCT - Tipo provvedimento** notificazione (L. 364/1909, art. 5)**NVCE - Estremi provvedimento** 1911/02/23**STU - STRUMENTI URBANISTICI****STUT - Strumenti in vigore** P.R.G. 1980**STUN - Sintesi normativa zona** A2B restauro e risanamento conservativo tipo B**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n**FTAD - Data** 1995/00/00**FTAC - Collocazione** SABAP RA Archivio Fotografico**FTAN - Codice identificativo** SABAPRAAFS128794**FTAT - Note** fronte**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n**FTAD - Data** 1995/00/00**FTAC - Collocazione** SABAP RA Archivio Fotografico**FTAN - Codice identificativo** SABAPRAAFS128844**FTAT - Note** fronte prospiciente il fiume**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA****DRAX - Genere** documentazione allegata**DRAT - Tipo** estratto di mappa catastale**DRAS - Scala** 1:1000**DRAN - Codice**

<b>identificativo</b>	SABAPRA0800305729mappa
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda catalogafica
<b>FNTD - Data</b>	1995
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP RA Archivio Catalogo
<b>FNTS - Posizione</b>	0800305729
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	SABAPRA0800305729
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	riproduzione del provvedimento di tutela
<b>FNTD - Data</b>	1911
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP RA Archivio Catalogo
<b>FNTS - Posizione</b>	0800305729
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	SABAPRA0800305729tutela
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1995
<b>CMPN - Nome</b>	Gattamorta G.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Di Francesco C.
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2000
<b>RVMN - Nome</b>	Girardi T.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2022
<b>AGGN - Nome</b>	Petrini, Jessica
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Grimaldi, Emanuela
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Pirraglia, Romina
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	Non sono visibili tracce di mura, ma il basamento a scarpata fa presumere che possano essere state inglobate nella costruzione. La parete è totalmente intonacata. La revisione del 2022 è consistita nella migrazione del tracciato e nel completamento della digitalizzazione della documentazione.