## **SCHEDA**

CD - CODICI		
	A	
TSK - Tipo scheda LIR - Livello ricerca	C	
NCT - CODICE UNIVOCO		
	16	
NCTN - Numero actalogo	10	
NCTN - Numero catalogo generale	00174662	
ESC - Ente schedatore	S278	
<b>ECP - Ente competente</b>	S157	
AC - ALTRI CODICI		
ACS - SCHEDE CORRELATE		
ACSE - Ente	Vincoli in Rete	
ACSC - Codice	73669	
ACS - SCHEDE CORRELATE		
ACSE - Ente	Carta del Rischio	
ACSC - Codice	188793	
OG - OGGETTO		
OGT - OGGETTO		
OGTD - Definizione tipologica	chiesa	
<b>OGTN - Denominazione</b>	Chiesa di S. Maria di Ripalta	
OGA - ALTRA DENOMINAZIO	DNE	
OGAG - Genere denominazione	originaria	
OGAD - Denominazione	Chiesa abbaziale di S. Maria	
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA	
PVCR - Regione	Puglia	
PVCP - Provincia	FG	
<b>PVCC - Comune</b>	Lesina	
PVCL - Località	Ripalta	
PVCI - Indirizzo	SP 31	
SET - SETTORE		
SETT - Tipo	TP	
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	FALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Lesina	
CTSF - Foglio/Data	9	
CTSN - Particelle	15	

CD CEODEEEDENZIAZIONE	
GP - GEOREFERENZIAZIONE TO GPI - Identificativo Punto	ANVITTE PUNTO
	la colimaniana fisisa
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	15 271042012
GPDPX - Coordinata X	15.271942913
GPDPY - Coordinata Y	41.861934487
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2022
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	monaci cistercensi di Casanova d'Abruzzo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Un originario stanziamento benedettino cui sarebbe subentrata nel 1201 la comunita' cistercense e' all'origine dell'esistenza dell'abbazia di Casamari.
<b>RENF - Fonte</b>	B1
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1200/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1225/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	esistenza
	Si hanno notizie nel 1304, 1307, 1311 della florida attivita'

RENN - Notizia	dell'abbazia.
<b>RENF - Fonte</b>	B1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1304/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1311/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
<b>RENR - Riferimento</b>	chiesa
RENS - Notizia sintetica	abbandono
RENN - Notizia	Intorno al 1470 i cistercensi abbandonavano l'abbazia poiche' nel 1470 vi e' traccia di un cardinale commendatario.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1470/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1470/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
	intero bene
REN - NOTIZIA	intero bene danneggiamenti
REN - NOTIZIA RENR - Riferimento	
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica	danneggiamenti Il terremoto del 1627 provoco' ingenti danni all'abbazia. Dopo il terremoto segui' un lungo abbandono dal quale Ripalta riemerse nel
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia	danneggiamenti Il terremoto del 1627 provoco' ingenti danni all'abbazia. Dopo il terremoto segui' un lungo abbandono dal quale Ripalta riemerse nel '700 grazie all'intervento dei Celestini.  B1
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte	danneggiamenti Il terremoto del 1627 provoco' ingenti danni all'abbazia. Dopo il terremoto segui' un lungo abbandono dal quale Ripalta riemerse nel '700 grazie all'intervento dei Celestini.  B1
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  REL - CRONOLOGIA, ESTRE	danneggiamenti  Il terremoto del 1627 provoco' ingenti danni all'abbazia. Dopo il terremoto segui' un lungo abbandono dal quale Ripalta riemerse nel '700 grazie all'intervento dei Celestini.  B1  EMO REMOTO
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  REL - CRONOLOGIA, ESTRE  RELS - Secolo	danneggiamenti Il terremoto del 1627 provoco' ingenti danni all'abbazia. Dopo il terremoto segui' un lungo abbandono dal quale Ripalta riemerse nel '700 grazie all'intervento dei Celestini.  B1  EMO REMOTO  XVII  1627/07/30
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  REL - CRONOLOGIA, ESTRE  RELS - Secolo  RELI - Data	danneggiamenti Il terremoto del 1627 provoco' ingenti danni all'abbazia. Dopo il terremoto segui' un lungo abbandono dal quale Ripalta riemerse nel '700 grazie all'intervento dei Celestini.  B1  EMO REMOTO  XVII  1627/07/30
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  REL - CRONOLOGIA, ESTRE  RELS - Secolo  RELI - Data  REV - CRONOLOGIA, ESTRE	danneggiamenti Il terremoto del 1627 provoco' ingenti danni all'abbazia. Dopo il terremoto segui' un lungo abbandono dal quale Ripalta riemerse nel '700 grazie all'intervento dei Celestini.  B1  EMO REMOTO  XVII  1627/07/30  EMO RECENTE
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  REL - CRONOLOGIA, ESTRE  RELS - Secolo  RELI - Data  REV - CRONOLOGIA, ESTRE	danneggiamenti  Il terremoto del 1627 provoco' ingenti danni all'abbazia. Dopo il terremoto segui' un lungo abbandono dal quale Ripalta riemerse nel '700 grazie all'intervento dei Celestini.  B1  EMO REMOTO  XVII  1627/07/30  EMO RECENTE  XVII
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  REL - CRONOLOGIA, ESTRE  RELS - Secolo  RELI - Data  REV - CRONOLOGIA, ESTRE  REVS - Secolo  REVI - Data	danneggiamenti  Il terremoto del 1627 provoco' ingenti danni all'abbazia. Dopo il terremoto segui' un lungo abbandono dal quale Ripalta riemerse nel '700 grazie all'intervento dei Celestini.  B1  EMO REMOTO  XVII  1627/07/30  EMO RECENTE  XVII
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  REL - CRONOLOGIA, ESTRE  RELS - Secolo  RELI - Data  REV - CRONOLOGIA, ESTRE  REVS - Secolo  REVI - Data  REVI - Data	danneggiamenti  Il terremoto del 1627 provoco' ingenti danni all'abbazia. Dopo il terremoto segui' un lungo abbandono dal quale Ripalta riemerse nel '700 grazie all'intervento dei Celestini.  B1  EMO REMOTO  XVII  1627/07/30  EMO RECENTE  XVII
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  REL - CRONOLOGIA, ESTRE  RELS - Secolo  RELI - Data  REV - CRONOLOGIA, ESTRE  REVS - Secolo  REVI - Data  RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA	danneggiamenti  Il terremoto del 1627 provoco' ingenti danni all'abbazia. Dopo il terremoto segui' un lungo abbandono dal quale Ripalta riemerse nel '700 grazie all'intervento dei Celestini.  B1  EMO REMOTO  XVII  1627/07/30  EMO RECENTE  XVII  1627/07/30
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  REL - CRONOLOGIA, ESTRE  RELS - Secolo  RELI - Data  REV - CRONOLOGIA, ESTRE  REVS - Secolo  REVI - Data  RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento	danneggiamenti  Il terremoto del 1627 provoco' ingenti danni all'abbazia. Dopo il terremoto segui' un lungo abbandono dal quale Ripalta riemerse nel '700 grazie all'intervento dei Celestini.  B1  EMO REMOTO  XVII  1627/07/30  EMO RECENTE  XVII  1627/07/30
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  REL - CRONOLOGIA, ESTRE  RELS - Secolo  RELI - Data  REV - CRONOLOGIA, ESTRE  REVS - Secolo  REVI - Data  RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica	danneggiamenti  Il terremoto del 1627 provoco' ingenti danni all'abbazia. Dopo il terremoto segui' un lungo abbandono dal quale Ripalta riemerse nel '700 grazie all'intervento dei Celestini.  B1  EMO REMOTO  XVII  1627/07/30  EMO RECENTE  XVII  1627/07/30  chiesa  passaggio di proprieta'
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  REL - CRONOLOGIA, ESTRE  RELS - Secolo  RELI - Data  REV - CRONOLOGIA, ESTRE  REVS - Secolo  REVI - Data  RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia	danneggiamenti  Il terremoto del 1627 provoco' ingenti danni all'abbazia. Dopo il terremoto segui' un lungo abbandono dal quale Ripalta riemerse nel '700 grazie all'intervento dei Celestini.  B1  EMO REMOTO  XVII  1627/07/30  EMO RECENTE  XVII  1627/07/30  chiesa  passaggio di proprieta'  Dopo la soppressione dei Celestini, Ripalta fu donata a Saliceto Corso.  B1
REN - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica RENN - Notizia RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTRE RELS - Secolo RELI - Data REV - CRONOLOGIA, ESTRE REVS - Secolo REVI - Data RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica RENN - Notizia RENF - Fonte	danneggiamenti  Il terremoto del 1627 provoco' ingenti danni all'abbazia. Dopo il terremoto segui' un lungo abbandono dal quale Ripalta riemerse nel '700 grazie all'intervento dei Celestini.  B1  EMO REMOTO  XVII  1627/07/30  EMO RECENTE  XVII  1627/07/30  chiesa  passaggio di proprieta'  Dopo la soppressione dei Celestini, Ripalta fu donata a Saliceto Corso.  B1

1	
RELI - Data	1800/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1895/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprieta'
RENN - Notizia	Nel 1895 divenne proprieta' di Domenico Zaccagnino.
RENF - Fonte	B1
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1895/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1895/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	chiesa
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione	costituita da muratura perimetrale, pilastri, archi e volte in muratura
strutturale primaria	portante
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano	1.00
o quota	+1.00
o quota PNTS - Schema	+1.00 longitudinale
-	
PNTS - Schema	longitudinale
PNTS - Schema PNTF - Forma PNTE - Dati icnografici	longitudinale rettangolare
PNTS - Schema PNTF - Forma PNTE - Dati icnografici significativi PNTE - Dati icnografici	longitudinale rettangolare cappella (4)
PNTS - Schema PNTF - Forma PNTE - Dati icnografici significativi PNTE - Dati icnografici significativi	longitudinale rettangolare cappella (4) transetto
PNTS - Schema PNTF - Forma PNTE - Dati icnografici significativi PNTE - Dati icnografici significativi SV - STRUTTURE VERTICALI	longitudinale rettangolare cappella (4) transetto
PNTS - Schema PNTF - Forma PNTE - Dati icnografici significativi PNTE - Dati icnografici significativi SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIV	longitudinale rettangolare cappella (4) transetto
PNTS - Schema PNTF - Forma PNTE - Dati icnografici significativi PNTE - Dati icnografici significativi SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIV SVCU - Ubicazione	longitudinale rettangolare cappella (4) transetto  /A intero bene
PNTS - Schema PNTF - Forma PNTE - Dati icnografici significativi PNTE - Dati icnografici significativi  SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIV SVCU - Ubicazione SVCT - Tipo di struttura	longitudinale rettangolare cappella (4) transetto  VA intero bene parete
PNTS - Schema PNTF - Forma PNTE - Dati icnografici significativi PNTE - Dati icnografici significativi  SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIV SVCU - Ubicazione SVCT - Tipo di struttura SVCC - Genere SVCQ - Qualificazione del	longitudinale rettangolare cappella (4) transetto  /A intero bene parete in muratura omogenea
PNTS - Schema PNTF - Forma PNTE - Dati icnografici significativi PNTE - Dati icnografici significativi  SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIV SVCU - Ubicazione SVCT - Tipo di struttura SVCC - Genere SVCQ - Qualificazione del genere	longitudinale rettangolare cappella (4) transetto  7A intero bene parete in muratura omogenea a sacco

SVCM - Materiali	nietra calcaras (consi)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	pietra calcarea (conci)
SOU - Ubicazione	
SOF - TIPO	coro
SOFG - Genere	volta
SOFG - Genere	a crociera
SOFF - Forma SOFQ - Qualificazione della	a Croclera
forma	esapartita
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	in muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT.	AMENTO
SOU - Ubicazione	cappelle
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFP - Caratteristiche	a costoloni
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	in muratura
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA	ZIONI
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	chiesa
PVMG - Genere	in cotto (mattonelle)
PVMS - Schema del disegno	a fuga obliqua
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	chiesa, intorno alla parte in cotto
PVMG - Genere	in pietra
PVMS - Schema del disegno	fascia orizzontale e una verticale
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATI	
DECU - Ubicazione	prospetto est del coro, monofora (3)
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	colonne
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATI	
DECU - Ubicazione	prospetto est del coro, baricentrale, parete
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosone
DEC - ELEMENTI DECORATI	
DECU - Ubicazione	ambiente d'accesso al cortile
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	capitello

DEC - ELEMENTI DECORA	TIVI
DECU - Ubicazione	parete nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DEC - ELEMENTI DECORA	
DECU - Ubicazione	navata sud-ovest
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	culot
DEC - ELEMENTI DECORA	ATIVI
DECU - Ubicazione	coro, pilastro sud-est
DECL - Collocazione	interno
DECT - Tipo	capitello
DEC - ELEMENTI DECORA	ATIVI
DECU - Ubicazione	rimessa, braccio sud del transetto, pilastri
<b>DECL - Collocazione</b>	interno
DECT - Tipo	capitelli
DEC - ELEMENTI DECORA	ATIVI
<b>DECU - Ubicazione</b>	coro, pilastro nord-est
<b>DECL - Collocazione</b>	interno
DECT - Tipo	capitello
DEC - ELEMENTI DECORA	ATIVI
<b>DECU - Ubicazione</b>	presbiterio, pilastro nord
<b>DECL - Collocazione</b>	interno
DECT - Tipo	capitello
DEC - ELEMENTI DECORA	ATIVI
<b>DECU - Ubicazione</b>	deposito, facciata nord, pilastro centrale
<b>DECL - Collocazione</b>	interno
DECT - Tipo	capitello
DEC - ELEMENTI DECORA	ATIVI
<b>DECU - Ubicazione</b>	sacrestia, pilastro nord
<b>DECL - Collocazione</b>	interno
DECT - Tipo	capitello
DEC - ELEMENTI DECORA	ATIVI
<b>DECU - Ubicazione</b>	presbiterio, pilastro sud
<b>DECL - Collocazione</b>	interno
DECT - Tipo	capitello
DEC - ELEMENTI DECORA	ATIVI
<b>DECU - Ubicazione</b>	ambiente d'accesso al cortile, pilastro est
<b>DECL - Collocazione</b>	interno
DECT - Tipo	capitello
DEC - ELEMENTI DECORA	ATIVI
<b>DECU - Ubicazione</b>	rimessa, pilastro

DECL - Collocazione	interno
DECT - Tipo	capitello
DEC - ELEMENTI DECORATI	
DECU - Ubicazione	sacrestia, pilastro sud
DECL - Collocazione	interno
DECT - Tipo	capitello
DEC - ELEMENTI DECORATI	
DECU - Ubicazione	prospetto est del coro, monofora (3)
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	capitelli
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATI	
DECU - Ubicazione	prospetto est del coro, monofora (3)
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	archi ogivali
DECM - Materiali	pietra
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMN	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	
LSIU - Ubicazione	interno, vano d'accesso al cortile
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	lapide scolpita, inciso e dipinto
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	
LSIU - Ubicazione	portale
LSIG - Genere	stemma
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di	

conservazione buono STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla pavimenti parte STCC - Stato di buono conservazione STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla decorazioni parte STCC - Stato di buono conservazione STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla intonaci interni parte STCC - Stato di mediocre conservazione STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla infissi parte STCC - Stato di cattivo conservazione **US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR** - Riferimento alla bracci laterali del transetto parte **USAD - Uso** deposito **USO - USO STORICO USOR** - Riferimento alla chiesa parte **USOC** - Riferimento dest. orig. (XIII) cronologico USOD - Uso chiesa abbaziale TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG** - Indicazione proprietà Ente religioso cattolico generica **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento** L. 364/1909, L. 688/1912, art. 5 **NVCR - Data di** 1937/02/27 registrazione o G.U. **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento** L. 364/1909, L. 688/1912, art. 5 NVCR - Data di 1937/02/27 registrazione o G.U. DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	1600174662_1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	1600174662_2
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	1600174662_3
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	1600174662_4
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	1600174662_5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	1600174662_6
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	1600174662_7
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAN - Codice identificativo	1600174662_emc
DRAD - Data	2022
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	?
CMPN - Nome	Milella N.
FUR - Funzionario	

responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1998
RVMN - Nome	D'Alesio M.V.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1989
AGGN - Nome	Paciello C.
AGGF - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2022
AGGN - Nome	Manco, M. M.
AGGF - Funzionario responsabile	Muntoni, I.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Aggiornamento 2022: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi AC- LC- CS- GP- LI - DO (FTA-DRA)- AD- CM -AN.