

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00038779
ESC - Ente schedatore	S235
ECP - Ente competente	S235

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	bottega

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE

PVCC - Comune	Venezia
PVCI - Indirizzo	Cannaregio, 6003/ Calle dei Miracoli
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	sestiere Cannaregio
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Venezia
CTSF - Foglio/Data	Catasto terreni-12
LS - LOCALIZZAZIONE STORICA	
LST - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CSS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA	
CSSD - Denominazione e tipologia del catasto	Catasto edilizio urbano
CSS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA	
CSSD - Denominazione e tipologia del catasto	Catasto Austriaco
CSS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA	
CSSD - Denominazione e tipologia del catasto	Catasto Napoleonico
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito veneziano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	contesto
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	

IST - Configurazione strutturale primaria

Bottega ad angolo con fronte su Calle dei Miracoli e laterale su Calle Maggioni. Partitura a due aperture: vetrina-porta. Vetrina larga quasi il doppio della porta. Pilastri di scansione della partitura in pietra d'Istria. I due laterali di sezione maggiore di quello centrale. Bancale in muratura intonacata con lastra di rifinitura in marmo. L'architrave in legno rivestito con una doga in legno. I pilastri di partitura presentano segni notevoli di corrosione, così come la lastolina di protezione in pietra d'Istria che appoggia sulla trave. Infissi in legno. Porta ad una anta. Chiusure in grate di ferro mobili per la vetrina e in legno ad anta unica per la porta. Tipologia edilizia - Caratteri costruttivi: Pianta: regolare allungata. Volte o solai: solaio con travi a vista. Tecniche murarie: murature in laterizio - pilastri in pietra d'Istria - architrave in legno. Pavimenti: piastrelle. Arredamenti: strumenti di lavoro di vecchia data.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
---	------

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	prospetto
--------------------------	-----------

SVCT - Tipo di struttura	pilastri
---------------------------------	----------

SVCM - Materiali	pietra d'Istria
-------------------------	-----------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	travi
-----------------------------------	-------

SOES - Specificazioni tecniche	a vista
---------------------------------------	---------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

PVMG - Genere	in piastrelle
----------------------	---------------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	fronte
--------------------------------------	--------

STCC - Stato di	
------------------------	--

conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	AGGIORNAMENTO 2018: Si rileva un generale stato di abbandono: la partitura, pur conservata nella scansione, presenta segni di degrado: patine e sbrecciature sui pilastri in pietra e sulla lastolina; architrave in legno molto ammalorato (si intravede una scritta, molto lacunosa).
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	pavimenti
RSTI - Data inizio	1950/post
RSTF - Data fine	1980/ante
RSTT - Tipo di intervento	Sostituzione del pavimento in battuto con marmette.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	dato non disponibile
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	uso storico 1 (1808-1848)
USOD - Uso	abitazione
USOD - Uso	bottega
USOD - Uso	magazzino
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	uso storico 2 (1939/ante)
USOD - Uso	osteria
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	uso storico 3 (1939-1980/post)
USOD - Uso	laboratorio di marmista
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	Vettori, Federica
FTAD - Data	2018/06/00
FTAN - Codice identificativo	Bottega_18_esterno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vettori, Federica
FTAD - Data	2018/06/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda storica
FNTD - Data	1980
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	bibliografia
FNTD - Data	1980
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1980
CMPN - Nome	Moro, Lorenzo
CMPN - Nome	Fenaroli, Francesca
CMPN - Nome	Gherardi, Gilberto
FUR - Funzionario responsabile	Padoan, Renato
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Vettori, Federica
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Vettori, Federica
AGGE - Ente	S235
AGGR - Referente scientifico	Altissimo, Giulia
AGGF - Funzionario responsabile	Dossi, Maria Cristina
AN - ANNOTAZIONI	