

# SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00038841
ESC - Ente schedatore	S235
ECP - Ente competente	S235
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	bottega
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Venezia
PVCI - Indirizzo	Santa Croce, 2334/ Calle de la Regina
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	sestiere Santa Croce
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Venezia
CTSF - Foglio/Data	Catasto terreni-11
LS - LOCALIZZAZIONE STORICA	
LST - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CSS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA	
CSSD - Denominazione e tipologia del catasto	Catasto edilizio urbano
CSS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA	
CSSD - Denominazione e tipologia del catasto	Catasto Austriaco
CSS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA	
CSSD - Denominazione e tipologia del catasto	Catasto Napoleonico
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 12.330941**GPDPY - Coordinata Y** 45.4395**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento**

WGS84

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** maestranze veneziane**ATBM - Fonte dell'attribuzione** contesto**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** contesto**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

Bottega situata in Calle della Regina. Partitura a tre aperture: vetrina-porta-vetrina. Le vetrine sono larghe quasi il doppio della porta. Pilastri di scansione partitura un pietra d'Istria, i due laterali arrivano al bancale. I due pilastri centrali sono lesionati a tutta sezione a circa la metà dell'altezza. Bancali in laterizio a vista. Architrave in legno ricoperto da tavolati. Lastolina composta da due corsi di mattoni. Infissi in legno; chiusure in legno: a due battenti la porta, a tre ante mobili le vetrine. Tipologia edilizia - Caratteri costruttivi: Pianta: rettangolare. Tecniche murarie: murature in laterizio - pilastri in pietra d'Istria - architrave in legno.

**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** intero bene**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota** p.t.**PNTF - Forma** rettangolare**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione** prospetto**SVCT - Tipo di struttura** pilastri**SVCM - Materiali** pietra d'Istria**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione** intero bene**SVCT - Tipo di struttura** parete**SVCC - Genere** in muratura

<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	fronte
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	AGGIORNAMENTO 2018: Si rileva un generale stato di mediocre conservazione del bene: sono stati effettuati alcuni interventi di ristrutturazione (alle murature esterne, cambiamento degli infissi delle vetrine).
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	dato non disponibile
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	uso storico 1 (1808-1848)
<b>USOD - Uso</b>	abitazione
<b>USOD - Uso</b>	bottega
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	uso storico 2 (1980)
<b>USOD - Uso</b>	magazzino
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Vettori, Federica
<b>FTAD - Data</b>	2018/06/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	Bottega_80_esterno
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Vettori, Federica
<b>FTAD - Data</b>	2018/06/00

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	scheda storica
<b>FNTA - Autore</b>	Moro, L./ Fenaroli, F./ Gherardi, G.
<b>FNTD - Data</b>	1980

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	bibliografia
<b>FNTD - Data</b>	1980

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	2
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda di bene di proprietà privata

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	1980
<b>CMPN - Nome</b>	Moro, Lorenzo
<b>CMPN - Nome</b>	Fenaroli, Francesca
<b>CMPN - Nome</b>	Gherardi, Gilberto
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Padoan, Renato

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

<b>RVMD - Data</b>	2018
<b>RVMN - Nome</b>	Vettori, Federica

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	2018
<b>AGGN - Nome</b>	Vettori, Federica
<b>AGGE - Ente</b>	S235
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Dossi, Maria Cristina

**AN - ANNOTAZIONI**