

SCHEDA

CD - IDENTIFICAZIONE	
TSK - Tipo scheda	SCAN
LIR - Livello catalogazione	C
NCT - CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTR - Codice Regione	17
NCTN - Numero catalogo generale	00220918
ESC - Ente schedatore	ICCD
ECP - Ente competente per tutela	S284
OG - BENE CULTURALE	
AMB - Ambito di tutela MiC	architettonico e paesaggistico
CTB - Categoria generale	BENI IMMOBILI
SET - Settore disciplinare	Beni architettonici e paesaggistici
TBC - Tipo bene culturale	Architettura
CTG - Categoria disciplinare	ARCHITETTURA RURALE
OGD - Definizione bene	cantina
OGN - Denominazione/titolo	cantine-grotta
OGV - Configurazione strutturale	bene semplice
LC - LOCALIZZAZIONE	
LCS - Stato	ITALIA
LCR - Regione	Basilicata
LCP - Provincia	MT
LCC - Comune	Craco
CS - DATI CATASTALI	
CTS - IDENTIFICATIVI CATASTALI	
CTSC - Comune catastale	D128
CTST - Tipo catasto	catasto fabbricati
CTSF - Foglio	17
GE - GEOREFERENZIAZIONE	
GEI - Identificativo geometria	1
GEL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GET - Tipo di georeferenziazione	georeferenziazione areale
GEP - Sistema di riferimento	WGS84
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x (longitudine Est)	16.440486
GECY - Coordinata y (latitudine Nord)	40.377744
GEC - COORDINATE	

GECX - Coordinata x (longitudine Est)	16.440504
GECY - Coordinata y (latitudine Nord)	40.377773
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x (longitudine Est)	16.4404
GECY - Coordinata y (latitudine Nord)	40.377782
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x (longitudine Est)	16.440264
GECY - Coordinata y (latitudine Nord)	40.377811
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x (longitudine Est)	16.440191
GECY - Coordinata y (latitudine Nord)	40.377841
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x (longitudine Est)	16.440147
GECY - Coordinata y (latitudine Nord)	40.377858
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x (longitudine Est)	16.440101
GECY - Coordinata y (latitudine Nord)	40.377888
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x (longitudine Est)	16.44005
GECY - Coordinata y (latitudine Nord)	40.377896
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x (longitudine Est)	16.439987
GECY - Coordinata y (latitudine Nord)	40.377919
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x (longitudine Est)	16.439928
GECY - Coordinata y (latitudine Nord)	40.377939
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x (longitudine Est)	16.439911

GECY - Coordinata y (latitudine Nord)	40.377896
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x (longitudine Est)	16.439774
GECY - Coordinata y (latitudine Nord)	40.37795
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x (longitudine Est)	16.439699
GECY - Coordinata y (latitudine Nord)	40.377934
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x (longitudine Est)	16.439676
GECY - Coordinata y (latitudine Nord)	40.377887
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x (longitudine Est)	16.439952
GECY - Coordinata y (latitudine Nord)	40.37778
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x (longitudine Est)	16.440277
GECY - Coordinata y (latitudine Nord)	40.377728
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x (longitudine Est)	16.440398
GECY - Coordinata y (latitudine Nord)	40.377725
GEC - COORDINATE	
GECX - Coordinata x (longitudine Est)	16.440486
GECY - Coordinata y (latitudine Nord)	40.377744
GPB - BASE CARTOGRAFICA	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2023
GPBU - Indirizzo web (URL)	https://www.google.it/maps
DT - CRONOLOGIA/DEFINIZIONE CULTURALE	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZR - Riferimento	costruzione
DTZG - Fascia cronologica /periodo	SECOLI/ XVI

DES - Descrizione del bene

I sistemi delle cantine della città fantasma di Craco si collocano principalmente lungo il pendio occidentale della collina su cui insiste il paese, e insieme ad altri manufatti edili produttivi, si aggregano con un andamento a terrazzo. Oltre ad ambienti per la produzione e lo stoccaggio del vino, insistono stalle e ovili, tutti ipogeи, ricavati nel pendio alla quota stradale e a stretto contatto con gli edifici residenziali. Architettonicamente questi ambienti produttivi si presentano o in parte o completamente scavati, o in parte costruiti con blocchi di muratura di media e grande pezzatura non stuccata, con soffitto voltato. Le facciate sono artificiali e realizzate in pietrame di varie dimensioni, con gli spigoli dell'edificio, gli stipiti e gli archi delle aperture, realizzati in mattoni. In seguito alla fase di abbandono e ai numerosi crolli che hanno interessato tutto il paese, molti sistemi produttivi ipogeи, inizialmente non visibili poiché per la maggior parte sotterranei, sono venuti alla luce, rendendo architettonicamente più chiare le varie tipologie di grotte a servizio dei palazzi nobiliari e delle abitazioni. Si possono evidenziare alcuni parallelismi con i sistemi produttivi dell'abitato rupestre dei Sassi di Matera, con cui condividono la diffusa promiscuità e simbiosi tra animali e contadini, oppure, nelle residenze padronali, la precisa gerarchia di funzioni e spazi legata alle necessità delle lavorazioni e allo stoccaggio della produzione agricola.

MT - DATI TECNICI

**MTC - Materia/tecnica-
materiale composito**

beni architettonici

MIS - MISURE

MISZ - Tipo di misura

area

MISU - Unità di misura

ha

MISM - Valore

0.23

MISV - Note

misurazione areale rilevata da cartografia (riferita ad un'individuazione parziale del sistema di cantine presente nel paese)

CDG - Condizione giuridica

proprietà mista

**BPT - Provvedimenti
amministrativi-sintesi**

sì

INT - Interesse culturale

bene di interesse culturale dichiarato

STA - Situazione

bene abbandonato

STC - Stato di conservazione

L'intero paese di Craco, in seguito all'ultimo sfollamento degli anni '80, risulta ancora inagibile. Durante gli ultimi decenni, per ragioni di tutela della memoria storica, il Comune ha messo in sicurezza alcuni percorsi, oggi visitabili e che permettono di raggiungere la piazza principale del Borgo. Le cantine, collocandosi ai piedi del declivio occidentale del paese, vertono in un forte stato di abbandono ed essendo escluse dai percorsi turistici, non sono state messe completamente in sicurezza. Gli ambienti rupestri specifici (insieme a tutto il resto del paese) sono tutt'ora coinvolti nel processo di distruzione avviato dalle frane e sono continuamente danneggiati dall'infiltrazione dell'acqua piovana, dalla mancata regimentazione delle acque superficiali, dal rilascio di fluidi provocato da acquedotti e fogne e dall'abbandono dei pozzi che da sempre hanno contribuito al controllo delle falde idriche.

DO - DOCUMENTAZIONE**DCM - DOCUMENTO**

DCMN - Codice identificativo	ICCD_PON_21_DEA_BAS_F0651
DCMP - Tipo/supporto /formato	documentazione fotografica/ fotografia digitale (file), file digitale jpg
DCMA - Autore (persona /ente collettivo)	Spitilli, Gianfranco
DCMR - Riferimento cronologico	2022/02/03
DCME - Ente proprietario	ICCD

DCM - DOCUMENTO

DCMP - Tipo/supporto /formato	documentazione fotografica/ fotografia digitale (file), file digitale jpg
DCMA - Autore (persona /ente collettivo)	Spitilli, Gianfranco
DCMR - Riferimento cronologico	2022/02/03
DCME - Ente proprietario	ICCD

DCM - DOCUMENTO

DCMP - Tipo/supporto /formato	documentazione fotografica/ fotografia digitale (file), file digitale jpg
DCMA - Autore (persona /ente collettivo)	Spitilli, Gianfranco
DCMR - Riferimento cronologico	2022/02/03
DCME - Ente proprietario	ICCD

DCM - DOCUMENTO

DCMP - Tipo/supporto /formato	documentazione fotografica/ fotografia digitale (file), file digitale jpg
DCMA - Autore (persona /ente collettivo)	Spitilli, Gianfranco
DCMR - Riferimento cronologico	2022/02/03
DCME - Ente proprietario	ICCD

DCM - DOCUMENTO

DCMP - Tipo/supporto /formato	documentazione fotografica/ fotografia digitale (file), file digitale jpg
DCMA - Autore (persona /ente collettivo)	Spitilli, Gianfranco
DCMR - Riferimento cronologico	2022/02/03
DCME - Ente proprietario	ICCD

DCM - DOCUMENTO

DCMP - Tipo/supporto /formato	documentazione fotografica/ fotografia digitale (file), file digitale jpg
DCMA - Autore (persona	

/ente collettivo)	Spitilli, Gianfranco
DCMR - Riferimento cronologico	2022/02/03
DCME - Ente proprietario	ICCD
DCM - DOCUMENTO	
DCMP - Tipo/supporto /formato	documentazione fotografica/ fotografia digitale (file), file digitale jpg
DCMA - Autore (persona /ente collettivo)	Spitilli, Gianfranco
DCMR - Riferimento cronologico	2022/02/03
DCME - Ente proprietario	ICCD
DCM - DOCUMENTO	
DCMP - Tipo/supporto /formato	documentazione fotografica/ fotografia digitale (file), file digitale jpg
DCMA - Autore (persona /ente collettivo)	Spitilli, Gianfranco
DCMR - Riferimento cronologico	2022/02/03
DCME - Ente proprietario	ICCD
DCM - DOCUMENTO	
DCMP - Tipo/supporto /formato	documentazione fotografica/ fotografia digitale (file), file digitale jpg
DCMA - Autore (persona /ente collettivo)	Spitilli, Gianfranco
DCMR - Riferimento cronologico	2022/02/03
DCME - Ente proprietario	ICCD
DCM - DOCUMENTO	
DCMP - Tipo/supporto /formato	documentazione fotografica/ fotografia digitale (file), file digitale jpg
DCMA - Autore (persona /ente collettivo)	Spitilli, Gianfranco
DCMR - Riferimento cronologico	2022/02/03
DCME - Ente proprietario	ICCD
BIB - Bibliografia/sitografia	
BIB - Bibliografia/sitografia	Caputo Francesco, L'habitat rupestre in Basilicata, Montescaglioso: Centro di educazione ambientale, 2004, pp. 66-67
CM - CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMR - Responsabile	Labbattaglia, Anna (catalogatore)
CMR - Responsabile	Magnani, Fabrizio (ICCD-Roma, funzionario responsabile del catalogo)
CMR - Responsabile	Magnani, Fabrizio (ICCD-Roma, verificatore scientifico)
CMA - Anno di redazione	2023
ADP - Profilo di pubblicazione	2