SCHEDA

CD - CODICI		
TSK - Tipo scheda	A	
LIR - Livello ricerca	P	
NCT - CODICE UNIVOCO		
NCTR - Codice regione	06	
NCTN - Numero catalogo	00039736	
generale	00039730	
ESC - Ente schedatore	S239	
ECP - Ente competente	S239	
OG - OGGETTO		
OGT - OGGETTO		
OGTD - Definizione tipologica	casa	
OGTQ - Qualificazione	in linea	
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GE	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA	
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia	
PVCP - Provincia	GO	
PVCC - Comune	Grado	
PVCI - Indirizzo	Piazza Duca d'Aosta, 37	
PVCV - Altre vie di comunicazione	L'edificio si colloca nella porzione centrale del castrum romano, al limite Ovest della sua perimetrazione, all'incrocio tra Piazza Duca d'Aosta, Campo San Niceta e Calle Lunga.	
PVCA	Calle Lunga	
CS - LOCALIZZAZIONE CATAS'	ΓALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
CTS - LOCALIZZAZIONE CA	FASTALE	
CTSC - Comune	Grado	
CTSF - Foglio/Data	41/2023	
CTSN - Particelle	579	
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	578/2, 680	
GP - GEOREFERENZIAZIONE T	GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1	
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
GPD - DESCRIZIONE DEL PU	NTO	
GPDP - PUNTO		
GPDPX - Coordinata X	13.38395	
GPDPY - Coordinata Y	45.67706	
GPC - CARATTERISTICHE DI	EL PUNTO	

GPCT - Tipo	affaccio sulla pubblica via
GPCL - Quota s.l.m.	2.00
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2022
GPBO - Note	https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Seicento
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	La Gradus romana, definita nelle cronache medievali "castellum", non è ancora stata pienamente definita anche se sostanzialmente la sua forma e la sua estensione sono perlopiù note. È ormai consuetudine datare il "castrum" ai primi decenni del quinto secolo, ipotesi confermata dalle indagini archeologiche condotte nel corso del secolo precedente: negli anni '80 la necessità di alcuni lavori fognari permise l'identificazione di lunghi tratti della cinta muraria che risultarono ben conservati e che consentirono quindi di ricostruire la planimetria del castrum ad oggi nota. Grado fu fondata con buona probabilità come difesa e "pre-porto" di Aquileia, e dunque fu dotata fin da subito di magazzini, abitazioni e strutture necessarie alla vita commerciale dell' avamposto. Tra le strutture riconducibili all'epoca romana vi sono anche alcune torri difensive. Tra queste sono visibili: Casa o Torre "Pigo" in via Gradenigo, rinnovata nel 1991, ma già oggetto di studio negli anni '30 da parte dell'architetto Vigilio de Grassi, che mise in luce l'adiacente "Porta Gradenigo"; edificio all'angolo tra via Gradenigo e Campo dei Patriarchi, sporgente rispetto alla cortina costruita, restaurato nel 1995 e con evidenti manipolazioni sia di epoca medievale, sia dei secoli successivi; torre poligonale dell'omonimo Campiello della Torre, la struttura meglio conservata. Si evidenzia più a Nord, inglobata in un edificio affacciato sull'omonimo campiello, la porta cosiddetta "Grande", riconducibile tuttavia ad un'epoca più tarda (XV – XVI secolo). Dell'impianto antico si conservano, oltre alle strutture prima citate, anche parte della viabilità (Calle Lunga, Calle del Palazzo, via Gradenigo), che seguono il percorso della cinta. La presenza delle mura e quindi di una perimetrazione rigida della città ha fatto sì che nella sua storia più che millenaria Grado abbia ospitato una concentrazione di edifici tali da costringere nel secondo dopoguerra a

	un primo intervento di risanamento: gli interventi di restauro hanno però introdotto anche elementi fintamente antichi, come corpi servizi o camini sporgenti, con il reimpiego talora di frammenti archeologici.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	V
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	L'epoca di costruzione dell'edificio non è nota, ma è riconducibile al secolo XVII.
RENF - Fonte	indagini del precedente catalogatore
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVII
RELV - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVII
REVV - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	L'edificio compare nelle mappe catastali del XIX secolo conservate presso l'Archivio di Stato di Gorizia. Nella mappa del 1905 la cortina di edifici costruita in prossimità del perimetro delle antiche mura è ancora continua, da cui si deduce che l'attuale configurazione dell'isolato, con accesso attiguo a Campo San Niceta grazie alla demolizione di un fabbricato, sia successiva a tale data.
RENF - Fonte	archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	МО REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1811/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca

REVF - Frazione di secolo	inizio	
REVI - Data	1905/00/00	
REVX - Validità	post	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	avancorpo	
RENS - Notizia sintetica	completamento	
RENN - Notizia	Si ipotizza la progettazione del corpo servizi nel corso delle operazioni di risanamento del centro storico che hanno interessato Grado nei primi decenni del secolo scorso, messe in atto dal Governo Militare Alleato (1946-1947). In questo biennio, infatti, è possibile collocare la realizzazione di numerose superfetazioni, atte ad ospitare servizi igienici o ambienti di servizio, annessi ed addossati agli edifici preesistenti ed ubicati in aree inedificate.	
RENF - Fonte	bibliografica	
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO	
RELS - Secolo	XX	
RELV - Validità	ca	
RELF - Frazione di secolo	metà	
RELI - Data	1947/00/00	
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX	
REVV - Validità	ca	
REVF - Frazione di secolo	metà	
REVI - Data	1947/00/00	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	restauro	
RENN - Notizia	L'edificio è stato oggetto di interventi di restauro non filologico (che hanno comportato la modifica della distribuzione interna), conclusi prima del sopralluogo del precedente catalogatore, avvenuto nel 1995.	
RENF - Fonte	indagini del precedente catalogatore	
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO	
RELS - Secolo	XX	
RELV - Validità	ca	
RELF - Frazione di secolo	fine	
RELI - Data	1990/00/00	
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE	
REVS - Secolo	XX	
REVV - Validità	ca	
REVF - Frazione di secolo	fine	
REVI - Data	1990/00/00	
PE - PREESISTENZE		
PRE - PREESISTENZE		

PREU - Ubicazione	fondazioni
PREI - Individuazione	collocazione entro il perimetro del "castrum" di epoca romana (V sec.
I - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERN	A
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
S - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio in muratura continua, su quattro livelli, in laterizio e pietra, intonacata e tinteggiata di colore grigio sul prospetto di Piazza Duca d'Aosta, a vista o con intonaco degradato sul prospetto postico. Solai interpiano con struttura in latero - cemento. Copertura a falde con trav lignee, tavelle e manto di copertura in coppi, in laterizio. Su Piazza Duca d'Aosta fori finestra dei piani primo e secondo con cornici lapidee e trabeazione modanata lievemente aggettante; corpo servizi riconducibile al secondo dopoguerra collocato nelle due campate centrali del prospetto, distribuito su tutti i livelli e aggettante rispetto al filo facciata, dal primo piano retto da mensole in c.a., con terrazzo all'ultimo piano; fori finestra dei piani primo e secondo con terminazione ad arco e ghiera in laterizio. Il prospetto su Calle Lunga è caratterizzato da corpo scala in pietra e murature in parte a vista.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
PNTF - Forma	quadrata
PNTE - Dati icnografici significativi	corpo servizi aggettante, poggiato su mensole
V - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTI	VA
SVCU - Ubicazione	pareti perimetrali
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra da taglio
SVCM - Materiali	laterizio
O - STRUTTURE DI ORIZZONI	TAMENTO
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde asimmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNIC.	A
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTUR	A
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
CPMM - Materiali	laterizio
C - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	profferlo
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURAL	E
SCSM - Materiali	pietra d'Istria
O - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio è stato oggetto di interventi di restauro antecedenti al sopralluogo del precedente catalogatore. Non si evidenziano particolari problematiche di conservazione sul prospetto principale, fatta eccezione per depositi superficiali incoerenti e puntuali rappezzi incongrui; sul prospetto postico gli intonaci, invece, versano in cattivo stato di conservazione, con depositi superficiali, sollevamenti e lacune. Non si rilevano, dall'esterno, problematiche di natura strutturale (presenza di tiranti metallici a consolidamento delle strutture orizzontali sul prospetto postico).
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1990/00/00
RSTF - Data fine	1990/00/00
RSTT - Tipo di intervento	L'edificio è stato oggetto di interventi di restauro non filologico (che hanno comportato la modifica della distribuzione interna), conclusi prima del sopralluogo del precedente catalogatore.

US - UTILIZZAZIONI		
USA - USO ATTUALE		
USAR - Riferimento alla parte	piano terra	
USAD - Uso	ristorante	
USA - USO ATTUALE		
USAR - Riferimento alla parte	livelli superiori	
USAD - Uso	abitazione	
USO - USO STORICO		
USOR - Riferimento alla parte	intero bene	
USOD - Uso	abitazione	
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata	
STU - STRUMENTI URBANIST	ICI	
STUT - Strumenti in vigore	Piano Regolatore Generale del Comune di Grado	
STUN - Sintesi normativa zona	Z.T.O. A2 - Edifici soggetti a conservazione tipologica	
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Gallas, Alessandra	
FTAD - Data	2022/00/00	
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia	
FTAN - Codice identificativo	0600039736_foto_ud070175	
FTAF - Formato	jpeg	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Gallas, Alessandra	
FTAD - Data	2022/00/00	
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia	
FTAN - Codice identificativo	0600039736_foto_ud070176	
FTAF - Formato	jpeg	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Gallas, Alessandra	

FTAD - Data	2022/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	0600039736_foto_ud070177
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea
FTAA - Autore	-
FTAD - Data	1995/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	GO Gorizia 0.1003.081 3
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea
FTAA - Autore	-
FTAD - Data	1995/00/00
FTAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
FTAN - Codice identificativo	GO Gorizia 0.1003.142 1
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GR	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	S239 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
DRAN - Codice identificativo	0600039736_estratto_mappa
DRAD - Data	2023/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTA - Autore	Mantoani, I.
FNTD - Data	1995/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio schede catalografiche della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, sede di Udine
FNTS - Posizione	Sede di Udine
FNTI - Codice identificativo	0600039736_scheda_1995
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Coronini Cronberg, Guglielmo
BIBD - Anno di edizione	1971

BIBH - Sigla per citazione	B0000658	
BIBN - V., pp., nn.	29 - 32	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia di confronto	
BIBA - Autore	Mirabella Roberti, Mario	
BIBD - Anno di edizione	1979	
BIBH - Sigla per citazione	B0000660	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia di confronto	
BIBA - Autore	Cuscito, Giuseppe	
BIBD - Anno di edizione	2006	
BIBH - Sigla per citazione	B0000662	
BIBN - V., pp., nn.	261 - 278	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia di confronto	
BIBA - Autore	Brogiolo, Gian Pietro	
BIBD - Anno di edizione	2007	
BIBH - Sigla per citazione	B0000663	
BIBN - V., pp., nn.	71 - 72	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia di confronto	
BIBA - Autore	Marocco, Ezio	
BIBD - Anno di edizione	2010	
BIBH - Sigla per citazione	B0000664	
BIBN - V., pp., nn.	81 - 102	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia di corredo	
BIBA - Autore	Scandaletti, Paolo	
BIBD - Anno di edizione	2014	
BIBH - Sigla per citazione	B0000665	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1	
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili	
CM - COMPILAZIONE	CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	1995	
CMPN - Nome	Mantoani, I.	
FUR - Funzionario responsabile	De Comellis, A.	
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE		
RVMD - Data	2022	
RVMN - Nome	Gallas, Alessandra	

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2022
AGGN - Nome	Gallas, Alessandra
AGGR - Referente scientifico	Corsera, Claudia
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	Francescutti, Elisabetta
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	[Aggiornamento (2022): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS - GP - RE - CO - RS - FTA - DRA - FNT - BIB.] L'area del centro storico è soggetta a vincolo (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, "Protezione delle bellezze naturali", con D.M. 13/10/1971).