

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00273081
ESC - Ente schedatore	S88
ECP - Ente competente	R19CRICD

## AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	A 003442/ R19
-------------------------	---------------

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	palazzo Menta

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	palazzo Cugno

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	PA
PVCC - Comune	Palermo
PVCI - Indirizzo	via Lungarini, 33
PVCA	via Maletto, 1
PVCA	piazzetta Resuttano, 1

### CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Palermo
CSTA	capoluogo municipale

### ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	Tribunali

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Palermo
---------------	---------

CTSF - Foglio/Data	f. 134/ 1975
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
GPDPX - Coordinata X	13.366792
GPDPY - Coordinata Y	38.115780
<b>GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO</b>	
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	11
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Earth
GPBT - Data	2022/06/04
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura tardo barocca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	fine
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio

RELI - Data	1726/01/09
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1726/01/09
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p. t.; p. 1; p. 2; p. 3
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio in muratura continua eseguita con conci di tufo squadrate posti a corsi regolari. Orizzontamenti realizzati con solai lignei con volte affrescate al secondo piano. Lo scalone d'onore è realizzato su volte con tipologia a crociera nei pianerottoli di riposo. La superficie esterna dei prospetti è intonacata e la copertura è a tetto .
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. 2
PNTS - Schema	a corte
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	scala d'onore
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	tufo

## SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p. 2, salone
------------------	--------------

### SOF - TIPO

SOFG - Genere	finta volta
---------------	-------------

SOFF - Forma	a schifo
--------------	----------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
-----------------------------------	--------------

### SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
--------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
----------------------------	-------------

SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
--------------------------------	-----------------------

## CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

### CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a padiglione
--------------	--------------

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
-----------------------------------	-------------------

### CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	coppi
-------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
------------------	-----------

## SC - SCALE

### SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	esterna
-------------------	---------

SCLG - Genere	scalone
---------------	---------

SCLO - Categoria	principale
------------------	------------

SCLN - Quantità	1
-----------------	---

SCLL - Collocazione	baricentrale
---------------------	--------------

SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe
---------------------------	-------------

### SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	rampe
--------------------	-------

SCST - Tipo	ad anima
-------------	----------

SCSM - Materiali	pietra
------------------	--------

## PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. 2 salone
-------------------	-------------

PVMG - Genere	ammattonato
---------------	-------------

PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
---------------------------	---------------------

PVMS - Schema del disegno	a motivi vegetali
---------------------------	-------------------

PVMS - Schema del disegno	a riquadri
---------------------------	------------

## DE - ELEMENTI DECORATIVI

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	frontone rettilineo
<b>DECM - Materiali</b>	tufo

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornicione
<b>DECM - Materiali</b>	tufo

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	p. 2 salone
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	affresco

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre

**STCO - Indicazioni specifiche**

Non sono rilevabili, visivamente, dissesti di natura ed entità immediatamente riconoscibili. Si sono notate lesioni, durante il sopralluogo nell'unico piano accessibile, sul pilastrone, a capo scala, ove convergono tre arcate e in uno dei tre archi delimitante la corte interna e posto di fronte il portone d'ingresso. La lesione è ubicata in alto sul timpano dell'arco, all'interno della corte. A secondo piano all'interno dell'abitazione sono visibili lesioni sulle finte volte. Le chiavi di catena poste sui prospetti di via Lungarni, via Maletto e piazzetta Resuttano sembrano ad un esame visivo ben ammorsate. Su via Lungarini il paramento murario intonacato presenta ruscamenti, macchie e perdita di colore così come nei prospetti stravolti di via Maletto e piazzetta Resuttano.

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	abitazione

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	storico
<b>USOD - Uso</b>	abitazione

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

**STU - STRUMENTI URBANISTICI****STUT - Strumenti in vigore**

piano particolareggiato esecutivo/ 1993

**STUN - Sintesi normativa  
zona**

zona di interesse storico ambientale/ edilizia storica

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione esistente

**FTAP - Tipo**

positivo b/n

**FTAE - Ente proprietario**

88SBCAPA/ 1

**FTAN - Codice identificativo**

1900273081\_1

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione esistente

**FTAP - Tipo**

positivo b/n

**FTAE - Ente proprietario**

88SBCAPA/ 1

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione esistente

**FTAP - Tipo**

positivo b/n

**FTAE - Ente proprietario**

88SBCAPA/ 1

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione esistente

**FTAP - Tipo**

positivo b/n

**FTAE - Ente proprietario**

88SBCAPA/ 1

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione esistente

**FTAP - Tipo**

positivo b/n

**FTAE - Ente proprietario**

88SBCAPA/ 1

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione esistente

**FTAP - Tipo**

positivo b/n

**FTAE - Ente proprietario**

88SBCAPA/ 1

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

**FTAP - Tipo**

fotografia digitale (file)

**FTAE - Ente proprietario**

CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

**FTAF - Formato**

jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

**FTAP - Tipo**

fotografia digitale (file)

**FTAE - Ente proprietario**

CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

**FTAF - Formato**

jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTF - Tipo</b>	scheda storica
<b>FNTT - Denominazione</b>	Catalogazione POR Sicilia 2000-2006 - scheda A 003442
<b>FNTD - Data</b>	2004/00/00
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Emanuele e Caetani, F.M.(Marchese di Villabianca)
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1875
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000804
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 144
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	La Duca, R.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1975
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB001155
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Giuffrè, A.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1999
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB001152
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 67-69
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	2
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda di bene di proprietà privata
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2004
<b>CMPN - Nome</b>	Fulvio, Stefano
<b>CMPN - Nome</b>	Calì, Lorenzo
<b>CMPN - Nome</b>	Caltagirone, M. Concetta
<b>CMPN - Nome</b>	Colucci, Ida

<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Miranda, M.
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2024
<b>RVMN - Nome</b>	Vitale, Antonino
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2024
<b>AGGN - Nome</b>	Vitale, Antonino
<b>AGGE - Ente</b>	R19CRICD
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Cappugi, Laura