

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo di scheda	A
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00049344
ESC - Ente schedatore	S579
ECP - Ente competente	S579
LC - LOCALIZZAZIONE	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Camerino
PVCF - Frazione	Camerino
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Camerino
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	02
ZURD - Denominazione	Terziere di Mezzo
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	043
SETP - Numero nel settore	001
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTT - Tipo	palazzo
OGTQ - Qualificazione	signorile
OGTD - Denominazione	Palazzo Fornari
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere di denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Palazzo Narducci
UB - UBICAZIONE	
CTS - CATASTO	
CTSF - Foglio	125
CTSD - Data foglio	2024
CTSP - Particelle	222
UBV - UBICAZIONE	

UBVA - Genere dell'affaccio	principale
UBVD - Denominazione spazio viabilistico	Via Varino Favorino
UBVN - Numero civico	34
UBVN - Numero civico	36

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE

AUTN - Nome scelto	NR
AUTM - Fonte dell'attribuzione	NR
AUTH - Sigla per citazione	NR

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	crollo parziale
RENN - Notizia	La presenza del cortile interamente aperto verso valle potrebbe essere una precisa scelta tipologica (cortile aperto sul panorama) oppure il quarto lato del cortile potrebbe essere crollato con il terremoto.
RENF - Fonte	B193 (p. 233)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	(?)
RELI - Data	1799/00/00
RELX - Validità	(?)

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	(?)
REVI - Data	1799/00/00
REVX - Validità	(?)

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La localizzazione lungo Via V. Favorino, `la piana` tracciata secondo alcuni storici dopo la caduta della signoria, e la presenza di elementi architettonici cinque-seicenteschi datano la costruzione dell'edificio alla fine del XVI secolo.
RENF - Fonte	(n.d.c.)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XVI

RELF - Frazione di secolo

fine

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVI

REVF - Frazione di secolo

fine

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

facciata

RENS - Notizia sintetica

rifacimento

RENN - Notizia

La facciata su Via V. Favorino è di fattura successiva a quella dell'edificio e databile intorno al XVII secolo. All'epoca del rifacimento l'edificio è proprietà della famiglia Maurizi, così come attestato dallo stemma del portale.

RENF - Fonte

n.d.c. (informazioni ricevute dal prof. G. Boccanera)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVII

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

+5

SIIP - Tipo di piani

p. seminterrato-1; p. seminterrato-2; p. 1; p. 2; p. sottotetto

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**ISP - Configurazione strutturale primaria**

Edificio a pianta rettangolare costituito da un volume unitario articolato su vari piani fuori terra. A livello del primo piano, che per il forte dislivello di quora, su Via V. Favorino coincide con il piano terra, l'edificio si apre verso valle con un ampio cortile e con una loggia che presenta in prospetto un arco ribassato in arenaria. La muratura perimetrale è costituita da arenaria mista a laterizio e sul prospetto principale presenta paramento esterno a intonaco. La loggia del primo piano è coperta con volta a crociera. Il tetto, a padiglione, presenta struttura portante in legno e manto in coppi.

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione**

prospetto principale

DECL - Collocazione

esterna

DECT - Tipo

portale

DECQ - Qualificazione del tipo

archivoltato/ bugnato

DECM - Materiali

arenaria

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione**

prospetto principale

DECL - Collocazione

esterna

DECT - Tipo	riquadture
DECQ - Qualificazione del tipo	finestre
DECM - Materiali	laterizio intonacato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	di coronamento
DECM - Materiali	laterizio intonacato
LS - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	portale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	nobiliare della famiglia Maurizi
LSIC - Tecnica	scolpita
LSIM - Materiali	arenaria
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	Edificio danneggiato dal sisma del 2016.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (XVI)
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
VIN - VINCOLI MINISTERO B.C.A.	
VINL - Legge	D. Lgs 42/2004
VINA - Articolo	art. 12
VIND - Decreto, estremi	30/10/1999

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumento in vigore	P.R.G
STUN - Sintesi normativa zona	zona territoriale omogenea A: obbligo redazione P.P.

AL - ALLEGATI

SFC - Stralcio foglio catastale	1
--	---

ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI

ALGT - Tipo	catasto
--------------------	---------

FTA - FOTOGRAFIE

FTAN - Codice identificativo	00049344_ft01
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAT - Note	prospetto principale (1994)

FTA - FOTOGRAFIE

FTAN - Codice identificativo	00049344_ft02
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAT - Note	Prospetto laterale (1994)

FTA - FOTOGRAFIE

FTAN - Codice identificativo	00049344_ft03
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAT - Note	Prospetto posteriore (1994)

FTA - FOTOGRAFIE

FTAN - Codice identificativo	00049344_ft04
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAT - Note	Portale (1994)

FTA - FOTOGRAFIE

FTAN - Codice identificativo	00049344_catastro
FTAP - Tipo	riproduzione di disegno tecnico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**IGM - CARTOGRAFIA I.G.M.I.**

IGMN - Estremi della tavoletta	F. 124 III N.O.
IGMD - Denominazione	CAMERINO

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBH - Sigla per citazione	B193
BIBA - Autore	Remiddi G.
BIBD - Anno di edizione	1987

FNT - FONTI ARCHIVISTICHE

FNTH - Codice identificativo	00049344_catastro 1810
FNTT - Tipo	catasto storico
FNTD - Denominazione	Catasto Gregoriano

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILATORI**

CMPR - Ruolo del compilatore	AU-RE-PE-SI-IS-DE-CO-US-DO-AN
CMPN - Nome del compilatore	Senigalliesi D.
CMPD - Data	1993
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	CD-LC-OG-RV-UB-TU-AL
CMPN - Nome del compilatore	D'Amico S.
CMPD - Data	1993
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	fotografia
CMPN - Nome del compilatore	Longarini S.
CMPD - Data	1993
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	elaborato grafico
CMPN - Nome del compilatore	Santucci S.
CMPD - Data	1993
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	memorizzazione
CMPN - Nome del compilatore	Girotti R.
CMPD - Data	1994
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2024
AGGN - Nome revisore	Raggi P.
FUR - Funzionario responsabile	Bellesi R.
RVM - TRASCRIZIONE PER MEMORIZZAZIONE	
RVMD - Data	2024
RVMN - Nome revisore	Raggi P.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	<p>Il prospetto su Via V. Favorino presenta disegno unitario e risulta ripartito da sette assi di aperture. Il portale, archivoltato a tutto sesto, presenta doppia ghiera e bordo esterno leggermente ogivale, ad imitazione di elementi architettonici medievali. L'arco è decorato da una fascia in arenaria scolpita a rosoni ed attorniata da bugne in arenaria. Le strutture di orizzontamento sono risultate non rilevabili, in quanto l'edificio è proprietà di una famiglia non residente a Camerino. Verso la strada il cortile è chiuso da una parete-fondale costituita da un muro in laterizio bucato da tre archi a tutto sesto. A causa dell'irreperibilità del proprietario non è stato possibile produrre le</p>

fotografie degli interni. Trascrizione della scheda SABAP_AN_PU.
Compilazione e aggiornamento dei campi OGA-CTSD-UB-CO-TU-
VIN-AL-FTA-DO-FNT a cura di Raggi Paola, 2024.