

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda OA

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00223649

ESC - Ente schedatore S72

ECP - Ente competente S101

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione organo

OGTT - Tipologia meccanico

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato Italia

PVCR - Regione Veneto

PVCP - Provincia VE

PVCC - Comune Chioggia

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI

UBO - Ubicazione originaria OR

DT - CRONOLOGIA

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Secolo sec. XIX

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da 1801

DTSF - A 1801

DTM - Motivazione cronologia documentazione

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE

AUTM - Motivazione dell'attribuzione documentazione

AUTN - Nome scelto Callido Gaetano

AUTA - Dati anagrafici 1727/ 1813

AUTH - Sigla per citazione 00000565

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBD - Denominazione ambito veneto

ATBM - Motivazione dell'attribuzione NR (recupero pregresso)

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica	metallo
MTC - Materia e tecnica	lega metallica
MTC - Materia e tecnica	legno
MTC - Materia e tecnica	carta
MTC - Materia e tecnica	pelle

MIS - MISURE

MISU - Unità	m.
MISL - Larghezza	5.40
MISP - Profondità	1.53
MISV - Varie	Tastiera largh. totale cm. 83, distanza DO/SI cm. 16.5, largh. tasto diatonico cm. 2.4, lungh. tasto diatonico cm. 14.6, sporgenza tasto diatonico dal listello frontale mm. 2.5. ... (il testo continua in OSS).

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCS - Indicazioni specifiche	Strumento in condizioni piuttosto precarie, pur essendo ancora utilizzato. Il materiale fonico necessita di un lavoro di pulitura, riparazione e intonazione. Non è possibile verificare l'interno dei somieri. La parte della manticeria presenta delle perdite d'aria e nella meccanica di trasmissione sono necessarie delle sostituzioni di tiranti.

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTD - Data	1914
RSTE - Ente responsabile	Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo
RSTN - Nome operatore	Ditta Domenico Malvestio e figlio
RSTN - Nome operatore	ditta Domenico Malvestio e figlio
RSTN - Nome operatore	Oscar Soldà e Sartorato F.

RST - RESTAURI

RSTD - Data	1929
RSTE - Ente responsabile	Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo
RSTN - Nome operatore	Ditta Domenico Malvestio e figlio

RST - RESTAURI

RSTD - Data	1959
RSTE - Ente responsabile	Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo
RSTN - Nome operatore	Oscar Soldà e Sartorato F. DA:

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

Collocato in cantoria nella controfacciata, è privo di cassa. Ai lati termina con due colonne, che presentano una decorazione in oro e nella parte sovrastante sono poste due cetre. La cantoria lignea è di pregevole fattura e nel parapetto presenta delle decorazioni floreali ai lati e musicali nel pannello centrale. Termina con una grata, anch'essa abbellita da un motivo di decorazione lignea. L'organo presenta un prospetto di canne, a campata e ordine unici, con due cuspidi

DESO - Indicazioni sull'oggetto	simmetriche con ali degradanti al centro. Non esiste la tenda di protezione. Nella parte inferiore a sinistra della tastiera, all'altezza delle canne del secondo manuale, è collocata la Cassa Espressiva. Il numero complessivo delle canne di facciata è 35. Le canne di facciata sono tutte mute. Il profilo delle canne è piatto; le bocche sono tutte allineate; il labbro superiore è sagomato "a scudo". Non vi è il registro di concerto alla base. L'organo ha due tastiere originali, incorporate nella cassa "a finestra"; hanno entrambe 47 tasti, l'estensione Do1-Re5; la prima ottava è corta. I tasti diatonici in legno sono rivestiti in osso, quelli cromatici in osso dipinto di colore nero. Non hanno elementi decorativi e i frontali sono lisci. ... (il testo continua in OSS).
DESI - Codifica Iconclass	NR (recupero pregresso)
DESS - Indicazioni sul soggetto	NR (recupero pregresso)
NSC - Notizie storico-critiche	Dalla "tavola terza" degli organi fabbricati da Gaetano Callido e figli risulta: "1801 Chioza S.nt Andrea dopio di piedi 4". In origine doveva essere completo di cassa, eliminata durante il restauro di Domenico Malvestio. Anche le canne di facciata sono una trasformazione del Malvestio così come l'eliminazione dei Tromboncini. Anche l'incorniciatura lignea delle tastiere è un'aggiunta del Malvestio. La pedaliera in origine era di 17 tasti, trasformata successivamente a 27 tasti. La manticeria era composta di almeno 3 mantici cuneiformi. Durante il restauro di Malvestio vengono tolti i Tromboncini, la Viola e la Cornetta per mettere l'Ottavino, il Corno inglese, e la Gamba. Sempre durante questo restauro fu sostituita la manticeria originale con il nuovo mantice e fu aggiunta la Cassa Espressivo al positivo. Nell'ultimo lavoro di restauro nel 1959, ad opera di Soldà e Sartorato, fu installato l'elettroventilatore ed eliminato il registro di Tromboni al Pedale.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQ - ACQUISIZIONE

ACQT - Tipo acquisizione	acquisto
---------------------------------	----------

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS VE 26317

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia b/n**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia b/n**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia b/n**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Lunelli R.**BIBD - Anno di edizione** 1973**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Bortolozzo A., Bortolozzo R.**BIBD - Anno di edizione** 1989**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso** 3**ADSM - Motivazione** scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1997**CMPN - Nome** Urbani S.**FUR - Funzionario responsabile** Spadavecchia F./ Merkel E.**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2006**AGGN - Nome** ARTPAST**AGGF - Funzionario responsabile** NR (recupero pregresso)**ISP - ISPEZIONI****ISPD - Data** 2006**ISPN - Funzionario responsabile** ARTPAST**AN - ANNOTAZIONI**