


# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda OA

LIR - Livello ricerca C

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 12

NCTN - Numero catalogo generale 00241216

ESC - Ente schedatore S50

ECP - Ente competente S50

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione soffitto

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato Italia

PVCR - Regione Lazio

PVCP - Provincia FR

PVCC - Comune Ferentino

### LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

## DT - CRONOLOGIA

**DTZ - CRONOLOGIA GENERICA**

<b>DTZG - Secolo</b>	sec. XIII
----------------------	-----------

**DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA**

<b>DTSI - Da</b>	1200
------------------	------

<b>DTSF - A</b>	1299
-----------------	------

<b>DTM - Motivazione cronologia</b>	analisi stilistica
-------------------------------------	--------------------

**DT - CRONOLOGIA****DTZ - CRONOLOGIA GENERICA**

<b>DTZG - Secolo</b>	sec. XX
----------------------	---------

**DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA**

<b>DTSI - Da</b>	1949
------------------	------

<b>DTSF - A</b>	1949
-----------------	------

<b>DTM - Motivazione cronologia</b>	documentazione
-------------------------------------	----------------

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBD - Denominazione</b>	ambito laziale
-----------------------------	----------------

<b>ATBM - Motivazione dell'attribuzione</b>	NR (recupero pregresso)
---	-------------------------

**MT - DATI TECNICI**

<b>MTC - Materia e tecnica</b>	legno
--------------------------------	-------

<b>MTC - Materia e tecnica</b>	laterizio
--------------------------------	-----------

**MIS - MISURE**

<b>MISU - Unità</b>	m.
---------------------	----

<b>MISL - Larghezza</b>	6.58
-------------------------	------

<b>MISN - Lunghezza</b>	16.88
-------------------------	-------

<b>MISV - Varie</b>	misure della navata centrale
---------------------	------------------------------

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
--------------------------------------	-------

**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI**

<b>RSTD - Data</b>	1944
--------------------	------

<b>RSTE - Ente responsabile</b>	Soprintendenza Beni Architettonici
---------------------------------	------------------------------------

**RST - RESTAURI**

<b>RSTD - Data</b>	1949
--------------------	------

<b>RSTE - Ente responsabile</b>	Soprintendenza Beni Architettonici
---------------------------------	------------------------------------

**RST - RESTAURI**

<b>RSTD - Data</b>	1980
--------------------	------

<b>RSTE - Ente responsabile</b>	Soprintendenza Beni Architettonici
---------------------------------	------------------------------------

**DA - DATI ANALITICI****DES - DESCRIZIONE**

	Il soffitto, a capriate lignee, copre le prime tre campate della navata
--	---

<b>DESO - Indicazioni sull'oggetto</b>	centrale e le navate laterali. Il materiale laterizio presenta dei motivi decorativi risparmiati sul bianco (losanghe e quadrifogli a fasce alternate).
<b>DESI - Codifica Iconclass</b>	NR (recupero pregresso)
<b>DESS - Indicazioni sul soggetto</b>	NR (recupero pregresso)
<b>NSC - Notizie storico-critiche</b>	A seguito dei danni subiti dalle coperture durante il bombardamento del 1944, nel restauro del 1945 vennero demolite le finte volte in camera-canna che coprivano le prime campate e che G. Enlart (Origines de l'architecture gothique en Italie, Parigi, 1894) riteneva ricostruite al posto di altre volte originali, che sarebbero crollate per problema statici della costruzione. Il restauro ha scoperto le capriate del tetto risalenti al XIII secolo, la cui copertura è stata rifatta nel 1949 con piastrelle decorate. Nel 1980/1981 i più recenti restauri, curati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici.
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	detenzione Ente religioso cattolico
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAS RM 130182
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	3
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1986
<b>CMPN - Nome</b>	Caniglia E.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Pedrocchi A. M.
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2005
<b>RVMN - Nome</b>	ARTPAST/ Bencetti F.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2005
<b>AGGN - Nome</b>	ARTPAST/ Bencetti F.
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	NR (recupero pregresso)