

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda OA

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 10

NCTN - Numero catalogo
generale 00042388

ESC - Ente schedatore S38

ECP - Ente competente S38

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello 0

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione portale

OGTV - Identificazione opera isolata

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato Italia

PVCR - Regione	Umbria
PVCP - Provincia	TR
PVCC - Comune	Terni
PVL - Altra località	CESI (frazione)
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT - Tipologia	chiesa
LDCN - Denominazione attuale	Ex chiesa di S.Angelo
LDCU - Indirizzo	NR (recupero pregresso)
LDCS - Specifiche	facciata; a sinistra della torre campanaria
UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI	
UBO - Ubicazione originaria	OR
RO - RAPPORTO	
REI - REIMPIEGO	
REIP - Parte reimpiegata	n.3 pietre
REIT - Tipo reimpiego	ornamentale
REID - Datazione reimpiego	1531
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Secolo	sec. XVI
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI - Da	1531
DTSV - Validità	post
DTSF - A	1531
DTSL - Validità	ante
DTM - Motivazione cronologia	iscrizione
DTM - Motivazione cronologia	data
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBD - Denominazione	manifattura umbra
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	analisi stilistica
MT - DATI TECNICI	
MTC - Materia e tecnica	pietra/ sagomatura
MIS - MISURE	
MISA - Altezza	395
MISL - Larghezza	235
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCS - Indicazioni specifiche	persi lo zoccolo e la mostra di sinistra

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE****DESO - Indicazioni
sull'oggetto**

L'ingresso è costituito da un arco (275x160) di conci rossi molto stretti e alti, tra i quali sono inserite tre pietre arcaiche scolpite che raffigurano motivi vegetali, le due laterali, e un motivo zoomorfo quella centrale. L'arco è incorniciato da una mostra di conci che costituiscono su entrambi i lati due pilastri, uno aggettante sull'altro, poggianti sopra uno zoccolo (mancante) e sorreggenti due capitelli anch'essi formati da conci sovrapposti ed aggettanti; al di sopra è un cornicione con motivo a cordicella (alt.architrave cm.80). Sui due pilastri superstiti, nel lato destro, sono incisi motivi stilizzati e geometrici di fattura arcaica. Al di sopra dei capitelli si ripete il motivo dei due pilastri, sostenenti una cornice di travertino. Qui è incisa la data 1531: questa è sullo stesso piano dell'arco d'ingresso. Un secondo arco con cornice aggettante poggia su una cornicetta a cordicella. E' costituito da conci di altro tipo ed è sicuramente di epoca più recente.

DESI - Codifica Iconclass

NR (recupero pregresso)

**DESS - Indicazioni sul
soggetto**

NR (recupero pregresso)

ISR - ISCRIZIONI**ISRC - Classe di
appartenenza**

documentaria

ISRL - Lingua

latino

ISRS - Tecnica di scrittura

a solchi

ISRT - Tipo di caratteri

lettere capitali

ISRP - Posizione

sulla cornice al di sopra dell'arco

ISRI - Trascrizione

M. DX. XXI.

NSC - Notizie storico-critiche

Nella "Guida illustrata" del Lanzi e dell'Alterocca (1899) si dice: "la porta di sinistra fu sicuramente rifatta nel XVI secolo, utilizzando il materiale dell'antica". Nella guida del Nesi e del Ceccaroni (1975) si legge: "l'ingresso di sinistra, rinnovato, come ricorda la data sulla cornice del modesto portale, nel 1531, presenta inseriti tra i conci dell'arco tre pietre rozzamente decorate di epoca altomedievale, le due laterali con motivi floreali, quella centrale con motivo zoomorfo". E' da notare infine la differenza di materiale impiegato per la costruzione del secondo arco, la quale denota un intervento in epoca più recente. La decorazione a motivi stilizzati sui due pilastri a destra del portale, nonché la decorazione orizzontale a cordicella, fanno pensare ad una data anteriore a quella riportata, se ciò non è da ascrivere a degli arcaismi inerenti all'artigianato locale. Un confronto si può istituire con i piccoli capitelli posti al nascimento delle vele nella navata di destra della chiesa, che presentano lo stesso tipo di problematicità nella datazione (cfr. scheda n.cat.gen.00042410)

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione
generica**

proprietà Ente pubblico territoriale

**CDGS - Indicazione
specificata**

Comune di Terni

CDGI - Indirizzo

Località Cesi, 05100 Terni.

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	A.F.S.B.A.A.A.S.PG R22587

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Lanzi L./ Alterocca C.
BIBD - Anno di edizione	1899
BIBH - Sigla per citazione	00001899
BIBN - V., pp., nn.	p. 154.

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Nessi S./ Ceccaroni S.
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	00002668
BIBN - V., pp., nn.	p. 98.

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Perissinotto C./ Moroni M.L.
BIBD - Anno di edizione	1992
BIBH - Sigla per citazione	00002600
BIBN - V., pp., nn.	pp. 53-67.

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1985
CMPN - Nome	Moroni M. L.
FUR - Funzionario responsabile	Romano M.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2009
RVMN - Nome	Perucci D.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	1996
AGGN - Nome	Ranucci C.
AGGF - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2009
--------------------	------

AGGN - Nome	ICCD/ DG BASAE/ Perucci D.
AGGF - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)