

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00007700
ESC - Ente schedatore	S157
ECP - Ente competente	S157

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	monastero
OGTN - Denominazione	MONASTERO DEL CARMINE, poi OSPEDALE

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	Conversano

PVCI - Indirizzo	Via Florenzo Jaja, 3
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	NR (recupero pregresso)
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Conversano
CTSF - Foglio/Data	041/ 1980
CTSN - Particelle	All. C, 1575
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	NR
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	monastero
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Per la storiografia locale la fondazione del Carmine risale alla meta' del '500, come il Di Tarsia-Morisco senza, pero', suffragare la sua affermazione con documenti; dallo stato attuale dell'edificio, dopo i continui restauri, non e' possibile confermare la stessa ipotesi.
RENF - Fonte	B4 (p. 107)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1540/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1560/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. t., p. 1, p. 2
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	isolata
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici	

significativi	pertinenze contigue
PNTE - Dati icnografici significativi	cortile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	paramento esterno
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	tufo carparo
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	parte del bene
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	tramezzi
SVCM - Materiali	tufo
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	parte del bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	parte del bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	manto
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	ortogonale alla facciata
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	

PVMU - Ubicazione	chiostro
PVMG - Genere	in pietra calcarea (lastre)
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetti su largo Carmine e via Jaja
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione marcapiano modanato
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	chiostro, pozzo, lastra del pavimento
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione dataria
LSII - Trascrizione testo	1718
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	XX, 1975/00/00
RSTF - Data fine	XX, 1975/00/00
RSTT - Tipo di intervento	progetto di restauro per la demolizione dei piani e mantenimento dei prospetti
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	XX, 1978/00/00
RSTF - Data fine	XX, 1978/00/00
RSTT - Tipo di intervento	progetto di restauro relativo alla demolizione delle due ali del p. 1; i lavori furono interrotti a causa del crollo della muratura
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	ospedale
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (XVI)
USOD - Uso	convento

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	USL BA 15

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA99605/D
FTAT - Note	prospetto su via F. Jaja

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA99606/D
FTAT - Note	ala originaria, a sud

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA99607/D
FTAT - Note	chiosstro

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Apollonj Ghetti B.M.
BIBD - Anno di edizione	1969
BIBH - Sigla per citazione	B1

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fanelli A.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	B2

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bolognini G.
BIBD - Anno di edizione	1935
BIBH - Sigla per citazione	B3

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Di Tarsia Morisco A.
BIBD - Anno di edizione	1881
BIBH - Sigla per citazione	B4

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pacichelli G.B.
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	B5

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1988
CMPN - Nome	Cataldo G.
FUR - Funzionario responsabile	Pasquale M.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	1998
RVMN - Nome	D'Alesio M.V.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2011
AGGN - Nome	Trotta, Roberto
AGGF - Funzionario responsabile	Vella, Anna

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	Lo stato attuale dell'edificio risente dell'attuale fase di sospensione dei lavori, ormai decennale, seguito del crollo di un'ala. La situazione non potra' peggiorare a seguito di infiltrazioni d'acqua; si auspica una celere ripresa degli stessi che prevedono la ricostruzione del primo piano, dopo il consolidamento del pianterreno. Riferimento ad altre schede (SK)- Riferimento argomento (RSER): complesso di appartenenza; codici (RSEC): I.P.C.E; data (RSED): 1971; compilatori (RSEN): Romanelli G. Fonti archivistiche e documentarie (FNT): Archivio Sbaaas Ba, BA, XIX, cart. 26; (FNT)1: Archivio Sbaaas Ba, BA, XIX, cart. 41
---------------------------	---