

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00007705
ESC - Ente schedatore	S157
ECP - Ente competente	S157

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTN - Denominazione	PALAZZO ACCOLTI-GIL

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	CONVERSANO
PVCI - Indirizzo	Via San Giuseppe, 5,7,9

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Conversano
----------------------	------------

CTSF - Foglio/Data	041/ 1972
---------------------------	-----------

CTSN - Particelle	All. B, 828All. B, 830All. B, 831
--------------------------	-----------------------------------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	NR
--	----

ATBD - Denominazione	NR
-----------------------------	----

ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
---------------------------------------	-------------------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	palazzo
----------------------------	---------

RENS - Notizia sintetica	costruzione
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia

Non si hanno notizie ne' documentarie, ne' tracce strutturali sulle preesistenze all'edificio realizzato da Biagio Accolti, sindaco di Conversano nel 1598, come risulta dall'epigrafe sulla porta del Carmine, al rione Casalnuovo, su un terreno donatogli dallo stesso conte Adriano Acquaviva d'Aragona nei pressi della cattedrale, probabilmente in riconoscenza per l'attivita' amministrativa cittadina. Sulla facciata del palazzo verso il largo Cattedrale, confinante con l'edificio in esame, c'e' un'iscrizione tra due stemmi, uno degli Acquaviva e l'altro illegibile che parla molto probabilmente della donazione in oggetto: attualmente e' nel primo cortile, sulla parete di destra sopra la loggia, datata 1607. Le trasformazioni subite dall'immobile nel corso del tempo non gli rendono giustizia: in origine esso doveva occupare tutto l'isolato ed avere ingresso verso la cattedrale. Poi, il frazionamento ed i passaggi di proprieta' lo hanno trasformato nel tempo.

RENF - Fonte	B1 (pp. 85..135)/ B2 (p. 130)
---------------------	-------------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
----------------------	------

RELI - Data	1600/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

REVI - Data	1699/00/00
--------------------	------------

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
--	------------------

SIIN - Numero di piani	+3
-------------------------------	----

SIIP - Tipo di piani	p. t., p. 1, p. 2
-----------------------------	-------------------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	angolare
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	cortili
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	parte del bene
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi, intonacata
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco
SVCM - Materiali	scialbatura
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	parte del bene
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi, a vista
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	scialbatura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	parte del bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	parte del bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	manto
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	intero bene
SCLG - Genere	scala principale
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	due rampe perpendicolari

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su volte/ tra muri

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	parte del bene
PVMG - Genere	in marmo chiaro (lastre)

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesene

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice marcapiano

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione terminale
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	gocciolatoi

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	primo cortile, parete destra, sulla loggia
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	BLASIVS DE ACCOLTIS/ IURECON. CONVERSANENSES/ SIBI SUISQUE ET AMICIS IN/ sTAURARE CURAVIT/ ANO. DM. MDCVII
LSIM - Materiali	pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	primo cortile, parete sinistra, sulla loggia
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione relativa all'ultimo restauro, nel nostro secolo
LSII - Trascrizione testo	PIETRO JACOPO ACCOLTI/ IN FEDE ALLA TRADIZIONE VOLLE/ RIUNITA E RESTAURATA qUESTA DIMORA/ AD/ MCMLXVIII
LSIM - Materiali	pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	portale, chiave d'arco
LSIG - Genere	stemma

LSIT - Tipo	stemma della famiglia
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	androne al p. 1, porta d'ingresso
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma con cartiglio recante il motto
LSII - Trascrizione testo	PRUDENTIA ET SEMPLICITATE
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	portale, chiave d'arco, sullo stemma
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	epigrafe dei restauri settecenteschi; lo stemma risulta deteriorato e quasi illeggibile
LSII - Trascrizione testo	HAS VESTUSTA FAMILIAE AEDES/ SENIO. CONFECTAS AC PROPE LABANTES/ BLASIUS/ pETRUS CHRISTO LAUS ACCOLTI-GIL/ FRATRES CONCO. . .ODISSIMA/ RESTAURARUNT/ ET.XOREM FORMAM EREXERUNT/ MDCCLXXVI
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	XX, 1960/00/00
RSTF - Data fine	XX, 1980/00/00
RSTT - Tipo di intervento	consolidamento statico
RSTT - Tipo di intervento	sostituzione e restauro delle strutture lignee di copertura delle soffitte
RSTT - Tipo di intervento	sostituzione degli originari pavimenti novecenteschi
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	residenza
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (XVII, 1607)
USOD - Uso	residenza gentilizia
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione	

generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 1955/12/21
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA99621/D
FTAT - Note	particolare del portale d'ingresso
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA99623/D
FTAT - Note	prospetto principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA99622/D
FTAT - Note	prospetto su via San Giuseppe
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Apollonj Ghetti B.M.
BIBD - Anno di edizione	1969
BIBH - Sigla per citazione	B1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bolognini G.
BIBD - Anno di edizione	1935
BIBH - Sigla per citazione	B2
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1988
CMPN - Nome	Cataldo G.
FUR - Funzionario responsabile	Pasquale M.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1998

RVMN - Nome	D'Alesio M.V.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2011
AGGN - Nome	Trotta, Roberto
AGGF - Funzionario responsabile	Vella, Anna
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Il buono stato di conservazione del manufatto e' dovuto alla continua manutenzione; il paramento esterno richiede una semplice pulitura della pietra a vista.