

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 16

NCTN - Numero catalogo generale 00033235

ESC - Ente schedatore S157

ECP - Ente competente S157

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica palazzo

OGTN - Denominazione PALAZZO LARUCCIA

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCR - Regione Puglia

PVCP - Provincia BA

PVCC - Comune CONVERSANO

PVCI - Indirizzo Via Duomo, 11,13,15,17

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Conversano
----------------------	------------

CTSF - Foglio/Data	041/ 1972
---------------------------	-----------

CTSN - Particelle	All. B, 845
--------------------------	-------------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	NR
--	----

ATBD - Denominazione	NR
-----------------------------	----

ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
---------------------------------------	-------------------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	palazzo
---------------------------	---------

RENS - Notizia sintetica	costruzione
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	In assenza di epigrafi o dati documentari, vista l'origine non nobile ma borghese dei proprietari e il carattere non aulico dell'edificio, l'unica traccia sulle presistenze e' data dal sito, gia' densamente urbanizzato in epoca medievale e dal trattamento a bugnato a rilievo di un settore del manufatto. Siamo di fronte ad un edificio originato non da case-torri abbinate, ma frutto di un'idea organica partendo da una presenza ancora visibile nell'angolo di cui sopra (nord-ovest). Le pesanti trasformazioni interne non facilitano la rilettura delle fasi storiche e solo i pochi elementi tettonici fanno da supporto.
-----------------------	--

RENF - Fonte	n.d.c.
---------------------	--------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RELI - Data	1500/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REVI - Data	1599/00/00
--------------------	------------

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
--	------------------

SIIN - Numero di piani	+3
-------------------------------	----

SIIP - Tipo di piani	p. t ., p. 1, p. 2
-----------------------------	--------------------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	inserita
----------------------	----------

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

PNTE - Dati iconografici significativi

loggia coperta

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	parte del bene
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a vista
SVCM - Materiali	pietra calcarea
SVCM - Materiali	malta
SVCM - Materiali	scialbatura

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	parte del bene
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a vista
SVCM - Materiali	pietra calcarea
SVCM - Materiali	intonaco
SVCM - Materiali	malta

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	parte del bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	parte del bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a terrazza

CPFF - Forma

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	manto
CPMQ - Qualificazione del tipo	basole
CPMM - Materiali	pietra

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	3
SCLL - Collocazione	parallela alla facciata

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	loggia
PVMG - Genere	in basole
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p. nobile, loggia
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fornici su colonne poligonali
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	mediocre
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	residenza
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (XVI-XVIII)
USOD - Uso	residenza gentilizia
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA106377/D
FTAT - Note	prospetto su via Duomo
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA106378/D
FTAT - Note	prospetto su vico Martucci
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA106379/D
FTAT - Note	particolare della loggia su via Duomo

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA106380/D
FTAT - Note	loggia, particolare delle colonne

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bolognini G.
BIBD - Anno di edizione	1935
BIBH - Sigla per citazione	B1

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1989
CMPN - Nome	Cataldo G.
FUR - Funzionario responsabile	Pasquale M.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	1998
RVMN - Nome	D'Alesio M.V.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2011
AGGN - Nome	Trotta, Roberto
AGGF - Funzionario responsabile	Vella, Anna

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

L'edificio si presenta in discreto stato di conservazione per via della continua manutenzione: richiede solo la sostituzione del solaio in ferromattone che copre la loggia con reintegrazione dell'intonaco di copertura della stessa loggia. Le pareti esterne necessitano di un intervento di pulitura.