

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 16

NCTN - Numero catalogo generale 00007712

ESC - Ente schedatore S157

ECP - Ente competente S157

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica palazzo

OGTN - Denominazione PALAZZO LORUSSO in LARGO S. COSMA, 7

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCR - Regione Puglia

PVCP - Provincia BA

PVCC - Comune CONVERSANO

PVCI - Indirizzo Largo San Cosma, 7

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Conversano
----------------------	------------

CTSF - Foglio/Data	041/ 1972
---------------------------	-----------

CTSN - Particelle	All. B, 621
--------------------------	-------------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	NR
--	----

ATBD - Denominazione	NR
-----------------------------	----

ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
---------------------------------------	-------------------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	palazzo
---------------------------	---------

RENS - Notizia sintetica	fondazione
---------------------------------	------------

RENN - Notizia

L'edificio in esame sorge sul tracciato delle antiche mura urbane che recingevano il Borgo Antico prima dell'espansione cinquecentesca del Casalnuovo ed ancora leggibili nelle torri del vicino corso Umberto, poste in allineamento con la parte piu' alta del monastero di S. Cosma. Con l'ampliamento di Conversano nel Casalnuovo, cinto da mura alla fine del '500 (le porte sono del 1598 e 1600) il vecchio circuito murario in quel punto veniva a perdere importanza consentendo la realizzazione di insediamenti religiosi o civili. Il sito che interessa il nostro edificio, stando al Bolognini, era pero' "da tempo immemorabile occupato dal monastero di S. Martino". Sull'origine del monastero si sa ben poco mentre e' certo che agli inizi del '600 non si dovesse trovare in florida situazione economica, tanto che il Bolognini lo da' per spacciato nel 1604: il vescovo Francesco Maria Sforza, vedendolo disabitato lo sopprime insieme alla chiesa. La conferma dell'esistenza della chiesa e del monastero

RENF - Fonte	B4 (p. 85)/ B3 (p. 234)/ B2 (p. 173)
---------------------	--------------------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RELF - Frazione di secolo	fine
----------------------------------	------

RELI - Data	1590/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

REVF - Frazione di secolo	inizio
----------------------------------	--------

REVI - Data	1610/00/00
--------------------	------------

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
--	------------------

SIIN - Numero di piani	+3
-------------------------------	----

SIIP - Tipo di piani	p. t., p. 1, p. 2
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	angolare
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	cortile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	parte del bene
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	parte del bene
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a vista
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p. t., locali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	parte del bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a terrazza
CPFF - Forma	piana, praticabile
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	intero bene
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	3
SCLL - Collocazione	perpendicolari
SCLF - Forma planimetrica	due rampe parallele
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su volte/ tra muri
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione parte del bene

PVMG - Genere in cotto

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione p. t., ingressi

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo architrave

DECM - Materiali pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione p. t., ingressi

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo stipiti

DECM - Materiali pietra

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte strutture murarie

STCC - Stato di conservazione mediocre

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte piano terra

RSTI - Data inizio XX, 1970/00/00

RSTF - Data fine XX, 1970/00/00

RSTT - Tipo di intervento ristrutturazione e bonifica

RSTT - Tipo di intervento stonacatura delle pareti esterne

RSTT - Tipo di intervento sostituzione dei pavimenti

RSTT - Tipo di intervento adeguamento dei servizi

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte intero bene

USAD - Uso residenza

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte intero bene

USOC - Riferimento cronologico destinazione originaria (XVII, inizio)

USOD - Uso residenza gentilizia

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione

generica	proprietà privata
----------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA99634/D
FTAT - Note	prospetti su largo Cosma e corso Umberto

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA99635/D
FTAT - Note	veduta del monastero di San Cosma

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA99636/D
FTAT - Note	prospetto principale ed arco su via Capone

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA99637/D
FTAT - Note	vano dell'antico convento di San Martino

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pacichelli G.B.
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	B1

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fanelli A.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	B2

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bolognini G.
BIBD - Anno di edizione	1935
BIBH - Sigla per citazione	B3

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Apollonj Ghetti B.M.
BIBD - Anno di edizione	1969
BIBH - Sigla per citazione	B4

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Di Tarsia Morisco A.
BIBD - Anno di edizione	1881
BIBH - Sigla per citazione	B5

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fanizzi A.
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	B6

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Marangelli F.
BIBD - Anno di edizione	1952
BIBH - Sigla per citazione	B7

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1988
CMPN - Nome	Cataldo G.
FUR - Funzionario responsabile	Pasquale M.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	1998
RVMN - Nome	D'Alesio M.V.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2011
AGGN - Nome	Trotta, Roberto
AGGF - Funzionario responsabile	Vella, Anna

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	L'assenza di manutenzione all'esterno ha innescato un processo di degrado evidente dall'umidita' esistente sui paramenti e dalla presenza di vegetazione infestante. La copertura lignea della soffitta presenta un grave imbarcamento, per altro sostenuto da puntelli, ed urgono lavori di manutenzione.
---------------------------	--