

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00033236
ESC - Ente schedatore	S157
ECP - Ente competente	S157

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTN - Denominazione	PALAZZO PERRINI

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	CONVERSANO
PVCI - Indirizzo	Via Panaro, 14,16

**CST - CENTRO STORICO**

<b>CSTD - Denominazione</b>	borgo medievale
-----------------------------	-----------------

**CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTSC - Comune</b>	Conversano
----------------------	------------

<b>CTSF - Foglio/Data</b>	041/ 1972
---------------------------	-----------

<b>CTSN - Particelle</b>	All. B, 602All. B, 603All. B, 605
--------------------------	-----------------------------------

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	NR
--	----

<b>ATBD - Denominazione</b>	NR
-----------------------------	----

<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	NR (recupero pregresso)
---------------------------------------	-------------------------

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	palazzo
---------------------------	---------

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	notizie generali
---------------------------------	------------------

<b>RENN - Notizia</b>	L'unica traccia che possa testimoniare sull'esistenza di una preesistenza al blocco sei-settecentesco e' una finestrella murata con arco lunato ogivale presente nella parete di confine tra l'ultima stanza ad est, al primo piano dell'edificio, e il settore delle case medievali prospicienti via Panaro: si tratta di una inequivocabile traccia sull'origine stessa del centro medievale originario costituito da case-torri disposte ai lati delle strade principali (parallele e/o ortogonali agli originali "cardo" e "decumano" della citta') con affacci posteriori su orti e spazi scoperti; questi ultimi sono, poi, stati utilizzati per la realizzazione di residenze piu' articolate sommando piu' residenze elementari.
-----------------------	--

<b>RENF - Fonte</b>	NR
---------------------	----

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XIII
----------------------	------

<b>RELI - Data</b>	1200/00/00
--------------------	------------

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XIII
----------------------	------

<b>REVI - Data</b>	1299/00/00
--------------------	------------

**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
---------------------------	-------------

<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
--	------------------

<b>SIIN - Numero di piani</b>	+3
-------------------------------	----

<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. t., p. 1, p. 2
-----------------------------	-------------------

**PN - PIANTA**

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
-------------------------------------	-------------

**PNT - PIANTA**

<b>PNTS - Schema</b>	inserita
<b>PNTF - Forma</b>	irregolare
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	cortile (2)

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	parte del bene
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	intonacata
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra
<b>SVCM - Materiali</b>	intonaco
<b>SVCM - Materiali</b>	scialbatura

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	parte del bene
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a vista
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra
<b>SVCM - Materiali</b>	scialbatura

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	p. t., vani
-------------------------	-------------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	parte del bene
-------------------------	----------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a due falde

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	manto
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	perpendicolare alla facciata
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a due rampe

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

**SCSR - Riferimento**           intera struttura

**SCST - Tipo**                   su volte

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PVMU - Ubicazione**           parte del bene

**PVMG - Genere**               in pietra calcarea (lastre)

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

**DECU - Ubicazione**           prospetto principale, portale

**DECL - Collocazione**       esterna

**DECT - Tipo**                 trabeazione con stemma

**LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

**LSIU - Ubicazione**           prospetto principale, portale, trabeazione

**LSIG - Genere**               stemma

**LSIT - Tipo**                 scudo ovale incorniciato da cartigli e partito da due settori di risega

**LSIM - Materiali**           pietra calcarea

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

**STCR - Riferimento alla parte**                   strutture sotterranee

**STCC - Stato di conservazione**           mediocre

**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI**

**RSTR - Riferimento alla parte**                   intero bene

**RSTI - Data inizio**           XX, ?

**RSTF - Data fine**            XX, ?

**RSTT - Tipo di intervento**   lavori di manutenzione

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

**USAR - Riferimento alla parte**                   intero bene

**USAD - Uso**                 nessuno

**USO - USO STORICO**

**USOR - Riferimento alla parte**                   intero bene

**USOC - Riferimento cronologico**   destinazione originaria (XIII)

**USOD - Uso**                residenza gentilizia

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

**CDGG - Indicazione  
generica**

proprietà privata

## **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**FTAX - Genere** documentazione allegata

**FTAP - Tipo** fotografia B/N

**FTAN - Codice identificativo** SBAAASBA106385/D

**FTAT - Note** prospetto su via Panaro

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**FTAX - Genere** documentazione allegata

**FTAP - Tipo** fotografia B/N

**FTAN - Codice identificativo** SBAAASBA106386/D

**FTAT - Note** prospetto sul primo cortile, su via Panaro

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**FTAX - Genere** documentazione allegata

**FTAP - Tipo** fotografia B/N

**FTAN - Codice identificativo** SBAAASBA106387/D

**FTAT - Note** prospetto su vico Schiavelli

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**FTAX - Genere** documentazione allegata

**FTAP - Tipo** fotografia B/N

**FTAN - Codice identificativo** SBAAASBA106388/D

**FTAT - Note** finestra ad arco lunato

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**FTAX - Genere** documentazione allegata

**FTAP - Tipo** fotografia B/N

**FTAN - Codice identificativo** SBAAASBA106389/D

**FTAT - Note** arco di controfacciata di via Panaro, ballatoio

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**FTAX - Genere** documentazione allegata

**FTAP - Tipo** fotografia B/N

**FTAN - Codice identificativo** SBAAASBA106390/D

**FTAT - Note** stemma di facciata

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**FTAX - Genere** documentazione allegata

**FTAP - Tipo** fotografia B/N

**FTAN - Codice identificativo** SBAAASBA106391/D

**FTAT - Note** portale che in origine collegava un'ala del palazzo

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**FTAX - Genere** documentazione allegata

**FTAP - Tipo** fotografia B/N

**FTAN - Codice identificativo** SBAAASBA106392/D

**FTAT - Note** piano delle soffitte

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

**ADSM - Motivazione**

scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1989

**CMPN - Nome**

Cataldo G.

**FUR - Funzionario responsabile**

Pasquale M.

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data**

1998

**RVMN - Nome**

D'Alesio M.V.

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data**

2011

**AGGN - Nome**

Trotta, Roberto

**AGGF - Funzionario responsabile**

Vella, Anna

**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

Nonostante l'abbandono, l'edificio si conserva in discreto stato e richiede, per il suo riutilizzo, una generica operazione di manutenzione con consolidamento di alcuni settori murari, stilatura dei conci e deumidificazione. Un recente intervento, interrotto per esaurimento dei fondi, ha portato all'eliminazione dell'intonaco dalle pareti interne con messa in luce dell'opus in conci calcarei e della finestra duecentesca. Vista la consistenza e l'importanza storico-documentaria dell'immobile e' necessario un intervento di restauro globale.