

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 16

NCTN - Numero catalogo generale 00033238

ESC - Ente schedatore S157

ECP - Ente competente S157

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica torre

OGTN - Denominazione TORRE BABBO

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Puglia

PVCP - Provincia BA

PVCC - Comune Conversano

PVCI - Indirizzo	Strada Vicinale Morelli,
PVCV - Altre vie di comunicazione	all'interno
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Conversano
CTSF - Foglio/Data	056/ 1983
CTSN - Particelle	15
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	17.141546
GPDPY - Coordinata Y	40.966072
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	NR
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	torre
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'unica traccia documentaria sull'origine della torre che, per le sue condizioni attuali e la tipologia puo' essere collocata nel secolo XV o nel precedente, e' nella data incisa nell'architrave d'ingresso, 1585, accompagnata dalle iniziali del proprietario, D R, e committente. L'edificio e' il tipico esempio di torre quattro-cinquecentesca con difesa appiombante garantita dalla caditoia posta sull'ingresso, di origine tipologica piu' antica, utilizzata come residenza rurale saltuaria e come punto di osservazione (da notare le quattro finestre aperte sui rispettivi prospetti) messa in collegamento con la serie di torri territoriali e con il centro urbano. E' simile al modello della torre Tarsia, identica nella tipologia e quasi coeva (edificata nel 1593), mentre modelli simili, piu' antichi e piu' snelli, si possono ancora trovare nei territori di Molfetta, Trani e Giovinazzo: queste hanno pure ingresso e finestra in asse con la caditoia superiore di difesa. Siamo ben lontani dal mode
RENF - Fonte	B1 (p. 133)/ n.d.c.
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI

RELI - Data	1500/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REVI - Data	1599/00/00
--------------------	------------

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
--	------------------

SIIN - Numero di piani	+3
-------------------------------	----

SIIP - Tipo di piani	p. t., p. 1, p. 2
-----------------------------	-------------------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	isolata
----------------------	---------

PNTF - Forma	quadrata
---------------------	----------

PNTE - Dati icnografici significativi	pertinenze
--	------------

PNTE - Dati icnografici significativi	vani unici sovrapposti
--	------------------------

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	parte del bene
--------------------------	----------------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	a vista
---	---------

SVCM - Materiali	pietra calcarea
-------------------------	-----------------

SVCM - Materiali	malta
-------------------------	-------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	parte del bene
--------------------------	----------------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata
---	------------

SVCM - Materiali	pietra calcarea
-------------------------	-----------------

SVCM - Materiali	malta
-------------------------	-------

SVCM - Materiali	intonaco
-------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a terrazza
----------------------	------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	manto
--------------------	-------

CPMQ - Qualificazione del tipo	lastre
---------------------------------------	--------

CPMM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLN - Quantità	2
------------------------	---

SCLF - Forma planimetrica	a due rampe ortogonali
----------------------------------	------------------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SCST - Tipo	tra muri
--------------------	----------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

PVMG - Genere	in terra battuta
----------------------	------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	ingresso
--------------------------	----------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	architrave su mensole
--------------------	-----------------------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	porta d'ingresso, architrave
--------------------------	------------------------------

LSIG - Genere	iscrizione
----------------------	------------

LSIT - Tipo	iscrizione a caratteri maiuscoli
--------------------	----------------------------------

LSII - Trascrizione testo	1585/DR
----------------------------------	---------

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
--------------------------------------	-----------------------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	nessuno
-------------------	---------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

| **USOC - Riferimento cronologico** | destinazione originaria (XVI, 1585) |
| **USOD - Uso** | torre di avvistamento |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA106447/D
FTAT - Note	prospetti ovest e nord, con ingresso e caditoia

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA106448/D
FTAT - Note	prospetti nord e est

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	L'Abbate V.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	B1

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1989
CMPN - Nome	Cataldo G.
FUR - Funzionario responsabile	Pasquale M.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	1998
RVMN - Nome	D'Alesio M.V.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2011
AGGN - Nome	Trotta, Roberto
AGGF - Funzionario responsabile	Vella, Anna

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

La torre, vista l'importanza documentaria e tipologica per la ricostruzione delle vicende territoriali, necessita di un restauro: il paramento murario e' parzializzato da numerose e profonde lesioni verticali con distacchi dei conci e intonaco. All'interno vaste chiazze di umido e l'assenza di pavimento e isolamento compromettono la situazione igienica. La vicina stalla ha una parete crollata con pericolo di crollo anche per la volta del vano.