SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00007702
ESC - Ente schedatore	S157
ECP - Ente competente	S157
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	edificio
OGTN - Denominazione	EDIFICIO IN CORTE ALTAVILLA
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	CONVERSANO
PVCI - Indirizzo	Corte Altavilla, 20,22,24

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Conversano
CTSF - Foglio/Data	041/ 1972
CTSN - Particelle	All. B, 531 sub 2
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	NR
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	edificio
RENS - Notizia sintetica	fase costruttiva
RENN - Notizia	L'assenza di fonti documentarie scritte o epigrafiche rende difficile l'esatta datazione del manufatto; e' indubbio che la posizione nel nucleo più antico di Conversano e la presenza di caratteri stilistici e tipologici particolari datino l'origine all'età medievale. Com'e' fuori di dubbio l'assenza del legame con la famiglia Altavilla che domino' la cittadina dal 1054 al 1134 e che risiedette nel castello. Gli archi lunati e le finestre a tutto sesto datano il manufatto ai primi anni del '200, mentre la finestra bifora e' più tarda di almeno un secolo. L'origine tipologica e' quella derivante dai piu' celebri esempi di case-torri di Bari vecchia che saldavano esigenze residenziali e difensive. Nel nostro caso siamo di fronte ad esempi meno slanciati ed unificati del nuovo modello tipologico della casa-palazziata comune a molti esempi conversanesi (vd. Palazzo Aloysio).
RENF - Fonte	B2 (p. 180)/ B1 (pp. 122-123)/ n.d.c
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELI - Data	1200/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
REVI - Data	1299/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p. t., p. 1, p. 2, p. 3
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene

PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	seriale
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	parte del bene
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	bugnata a vista
SVCM - Materiali	pietra
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	parte del bene
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	scialbata
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	calce
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	parte del bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	parte del bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a una falda
CPFQ - Qualificazione della forma	con terrazza
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	parte della copertura
CPMT - Tipo	manto
CPMQ - Qualificazione del tipo	basole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	pietra
CPMM - Materiali	argilla
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	parte del bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a una falda
CPFQ - Qualificazione della	

forma	con terrazza
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	parte della copertura
CPMT - Tipo	manto
CPMQ - Qualificazione del tipo	basole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	pietra
CPMM - Materiali	argilla
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	ortogonale alla facciata
SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	parte del bene
PVMG - Genere	in pietra locale (lastre)
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, ad est, p. 2
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bifora con arco maggiore a sesto acuto
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale, p. 2, bifora, capitello
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma della famiglia Porcari o Porcinari: scudo di forma gotica con animale rampante (leone o maiale)
LSIC - Tecnica	scolpito
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale, p. 2, bifora, archi super.
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma della famiglia Porcari o Porcinari: scudo di forma gotica con animale rampante (leone o maiale)
LSIC - Tecnica	scolpito
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	cattivo
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	XX
RSTF - Data fine	XX
RSTT - Tipo di intervento	sostituzione parziale dei solai lignei con volte a botte o solai latero-cementizi;
RSTT - Tipo di intervento	realizzazione di lucernario che ha tappato il cavedio con teoria di mensole portagronda
RSTT - Tipo di intervento	tramezzature posticcie
RSTT - Tipo di intervento	installazione di servizi igienici
RSTT - Tipo di intervento	copertura in lamiera
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	residenza
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (XIII)
USOD - Uso	residenza gentilizia
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 1951/02/20
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA99638/D
FTAT - Note	prospetto principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA99639/D

FTAT - Note	particolare della bifora e dello stemma
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Zaccaria C.
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	B1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ambrosi A.
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	B2
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Apollonj Ghetti B.M.
BIBD - Anno di edizione	1969
BIBH - Sigla per citazione	B3
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1988
CMPN - Nome	Cataldo G.
FUR - Funzionario responsabile	Pasquale M.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1998
RVMN - Nome	D'Alesio M.V.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2011
AGGN - Nome	Trotta, Roberto
AGGF - Funzionario responsabile	Vella, Anna
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	E' in atto un rapido processo di degrado dell'immobile con larga presenza di umido, vegetazione infestante, infiltrazioni di acqua piovana e leggero dissesto dei conci di facciata con ammaloramento della malta; presenti alcune lesioni tra la ghiera dell' arco della finestra ed i paramenti limitrofi oltre ad un grave stato di umidita' interna da risalita nel locale seminterrato.