

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00033221
ESC - Ente schedatore	S157
ECP - Ente competente	S157

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cappella
OGTQ - Qualificazione	rurale
OGTN - Denominazione	CAPPELLA DI S. LEONARDO

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	CONVERSANO
PVCL - Località	San Leonardo
PVCI - Indirizzo	Via Vecchia per Castellana,
PVCV - Altre vie di comunicazione	sul bordo della strada

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Conversano
CTSF - Foglio/Data	067/ 1954

CTSN - Particelle	93
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	NR
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	cappella
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La sezione della volta, a sesto acuto, l'unico dato che consente di stabilire la datazione del manufatto e collocarlo, appunto, fra Trecento e primi anni del secolo successivo. La cappella fa parte del sistema di cappelle costruite sul bordo della via Vecchia per Castellana a poche centinaia di metri una dall'altra (S. Giacomo, S. Paolo) e tutte di probabile origine trecentesca: queste due sempre con facciata a carena di naverovescia, avevano l'ingresso principale sormontato da arco in pietra. La prima, San Giacomo, oggi distrutto, era dotata anche di abside semicircolare derivato dai modelli piu' antichi; la seconda, San Paolo, ancora esistente e', invece, priva di abside e, quindi, simile alla tipologia di san Leonardo: elemento comune ad entrambe e' la volta ogivale, mentre le tracce di arco ancora visibili sulla facciata della nostra chiesa possono essere il richiamo decorativo con le altre due.
RENF - Fonte	B1 (p. 15)/ B2 (p. 64)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1300/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1410/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	isolata, ad aula, navata unica
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	parte del bene
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi regolari intonacati
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	parte del bene
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi regolari
SVCM - Materiali	pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	manto
CPMQ - Qualificazione del tipo	lastre (chiancarelle)
CPMM - Materiali	pietra

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in terra battuta

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto ovest, portale (tompagnato)
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stipite
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto ovest, portale (tompagnato)
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	architrave aggettante

DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	deposito attrezzi agricoli
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (XIV-XV)
USOD - Uso	cappella rurale
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA106400/D
FTAT - Note	prospetto ovest, lungo la strada
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA106401/D
FTAT - Note	prospetto est con l'ingresso
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA106402/D
FTAT - Note	interno con la volta a ogiva
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	L'abbate V.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	B1
AD - ACCESSO AI DATI	

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1989

CMPN - Nome

Cataldo G.

**FUR - Funzionario
responsabile**

Pasquale M.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**RVMD - Data**

1998

RVMN - Nome

D'Alesio M.V.

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

L'edificio si presenta in cattivo stato di conservazione per via dell'insana operazione di apertura di una finestra al limite della volta ogivale e che ha causato il crollo di uno spiovente del tetto, tra l'altro completamente infestato di vegetazione parassita. Numerosi ed evidenti cedimenti e dissesti statici accompagnati da scollamento dei conci della muratura. Architravi in pietra spezzati in piu' punti e ammaloramento della malta; l'asportazione del pavimento contribuisce ulteriormente allo stato di degrado.