

# SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00033230
ESC - Ente schedatore	S157
ECP - Ente competente	S157
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	masseria
OGTN - Denominazione	MASSERIA GIULIANI
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	CONVERSANO
PVCI - Indirizzo	Strada Provinciale per Polignano,
PVCV - Altre vie di comunicazione	interna, lungo un tratturo
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Conversano
CTSF - Foglio/Data	043/ 1954
CTSN - Particelle	NR
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	NR
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	nucleo originario
RENS - Notizia sintetica	ampliamenti
	La masseria Giuliani e' impeniata su un nucleo costituito da torre seicentesca che ha subito ampliamenti nel corso del tempo. Si tratta di un canonico modello comune a gran parte delle masserie pugliesi e,

**RENN - Notizia**

nel caso di Conversano, si veda un esempio per tutti nella torre Babbo del 1583. La tipologia di questi edifici si e' poi evoluta nel tempo man mano che necessitavano aggiunte funzionali e man mano che cambiava il clima politico-sociale rurale. Allo stato attuale non esistono tracce documentarie o epigrafi in sito che possano supportare le tesi dell'origine seicentesca oltre al solo modello tipologico.

**RENF - Fonte**

B1 (p. 150)/ n.d.c.

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

XVII

**RELI - Data**

1600/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XVII

**REVI - Data**

1699/00/00

**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

intero bene

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale**

livelli continui

**SIIN - Numero di piani**

+2

**SIIP - Tipo di piani**

p. t., p. 1

**PN - PIANA****PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

**PNT - PIANA****PNTS - Schema**

isolata

**PNTF - Forma**

rettangolare

**PNTE - Dati icnografici significativi**

pertinenze

**PNTE - Dati icnografici significativi**

piccola corte

**PNTE - Dati icnografici significativi**

chiesa

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

intero bene

**SVCC - Genere**

in muratura

**SVCQ - Qualificazione del genere**

a blocchi intonacata, con conci angolari

**SVCM - Materiali**

pietra calcarea

**SVCM - Materiali**

malta

**SVCM - Materiali**

intonaco

**SVCM - Materiali**

tufo

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

intero bene

**SVCC - Genere**

in muratura

**SVCQ - Qualificazione del**

<b>genere</b>	a blocchi, con conci angolari
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra calcarea
<b>SVCM - Materiali</b>	tufo
<b>SVCM - Materiali</b>	malta

## SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte

## CP - COPERTURE

<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	

<b>CPFG - Genere</b>	a terrazza
<b>CPFF - Forma</b>	praticabile

## CPM - MANTO DI COPERTURA

<b>CPMM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

## SC - SCALE

<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a chiocciola

## SCS - SCHEMA STRUTTURALE

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	tra mura
<b>SCSM - Materiali</b>	pietra

## SC - SCALE

<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	parallela alla facciata
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	due rampe ortogonali

## SCS - SCHEMA STRUTTURALE

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	tra mura
<b>SCSM - Materiali</b>	pietra

## PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

<b>PVMU - Ubicazione</b>	parte del bene
<b>PVMG - Genere</b>	in cemento (battuto)

## LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	torre, porta d'ingresso, architrave
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	iscrizione a caratteri maiuscoli
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	RUSTICAM DOMUM/ VETERI DETERSA/ IULIANA FAMILIA/ SIBI SIBIQUE RUSTICANTIBUS/ CONCINNIOREM REDDIDIT/ AD MDCC
<b>LSIM - Materiali</b>	pietra
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	chiesetta, ingresso
<b>LSIT - Tipo</b>	iscrizione riquadrata con volute inferiori, caratteri maiuscoli
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	SACRAM ARAM VIRGINI DE . . . RAE SUB TITULO FONTIS/ RAPHAELI ARCANGELO DIVOQUE PASCHALI JULIA/ NAE FAMILIAE PATRONI PRAESENTISSUMIS UNA CUM SA/ CELLO E FUNDAMENTIS JOSEPH CANONICUS ET/ NICOLAUS JULIANUS DULCIS SIMI FRATRES/ EREXERE AD MDCCCV
<b>LSIM - Materiali</b>	pietra

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture sotterranee
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	nessuno

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria (XVII)
<b>USOD - Uso</b>	masseria residenziale

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia B/N
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAAASBA106422/D
<b>FTAT - Note</b>	torre seicentesca

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia B/N
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAAASBA106423/D
<b>FTAT - Note</b>	prospetto principale
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia B/N
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAAASBA106424/D
<b>FTAT - Note</b>	prospetto est
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia B/N
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAAASBA106425/D
<b>FTAT - Note</b>	l'interno del piano nobile
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	L'Abbate V.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1987
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B1
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1989
<b>CMPN - Nome</b>	Cataldo G.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Pasquale M.
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	1998
<b>RVMN - Nome</b>	D'Alesio M.V.
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	L'edificio giace in uno stato di degrado generalizzato dovuto soprattutto all'abbandono ed alla assenza di manutenzione; i principali problemi sono alcuni dissesti statici delle murature, peraltro non gravi, molta umidita' e l'infestazione di vegetazione. Il settore sud del complesso e' in gran parte crollato e privo di coperture.