

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00075081
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	baronale
OGTN - Denominazione	Palazzo Carafa

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Cercepiccola
PVCI - Indirizzo	Piazza G. Marconi 17, 18, 19, 20
PVCA	Largo Portella
PVCA	Piazza Municipio

### CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Cercepiccola
CSTA	capoluogo municipale

### ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	00
---------------	----

<b>ZURD - Denominazione</b>	zona centrale
<b>SET - SETTORE</b>	
<b>SETT - Tipo</b>	SU
<b>SETN - Numero</b>	006
<b>SETP - Numero nel settore</b>	002
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Cercepiccola
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	007/1971
<b>CTSN - Particelle</b>	154
<b>CTSN - Particelle</b>	155
<b>CTSN - Particelle</b>	156
<b>CTSN - Particelle</b>	157
<b>CTSN - Particelle</b>	158
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	14.666315077
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	41.459486809
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1002863_0
<b>GPBT - Data</b>	29-9-2014
<b>GPBO - Note</b>	(2040674) -CTR 10.000- ( <a href="http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?">http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?</a> ) -0
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	cinquecentesca
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi storica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	

<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	edificazione
<b>RENN - Notizia</b>	Il palazzo marchesale Carafa fu edificato nel 1571 per volere di Ottaviano Carafa, figlio di Scipione Carafa che nel 1566 acquistò il feudo dal Duca di Montecalvo, Giambattista Carafa. Questi a sua volta l'aveva acquistato dalla famiglia Gaetani, feudatari di Cercepiccola nel secolo XV. Il Palazzo sorse nell'area adiacente alla Chiesa di S. Salvatore, in corrispondenza del punto dove si apriva la principale porta urbana (attuale Largo Portella), posto in posizione dominante così come voleva la logica rinascimentale a guisa di cittadella fortificata.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIV
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>RELW - Validità</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVI
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1571/00/00
<b>REVM - Validità</b>	ante
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rifacimento
<b>RENN - Notizia</b>	Nei secoli successivi l'edificio ha subito profonde alterazioni, consolidamenti, restauri, demolizioni ed aggiunte di corpi estranei, seguendo quelle che furono le vicende socio-politiche del centro. Ampio intervento subì nel XIX secolo a seguito del terremoto del 1805, mirato allo scopo di riconsolidare le murature e gli orizzontamenti gravemente danneggiati. Oggi risulta adattato volumetricamente alle esigenze delle numerose famiglie ospiti. Dotato agli spigoli, originariamente, di speroni a pianta quadrilatera irregolare, solo due dei quattro speroni sono rimasti intatti nelle dimensioni originarie, il torrione a nord-est risulta deformato ed in parte mutilo, quello a nord-ovest è scomparso.
<b>RENF - Fonte</b>	analisi storica
<b>RENF - Fonte</b>	analisi stilistica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVI
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>RELI - Data</b>	1571/00/00
<b>RELX - Validità</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>REVM - Validità</b>	ante

**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

<b>SIIR - Riferimento</b>	corpo principale
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	5
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. interrato, p.t., p.1, p.2, p. sottotetto
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	a elementi seriali

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Struttura unitaria, ma complessa e disarticolata, a pianta quadrangolare, si sviluppa su quattro livelli con cortile interno, in cui si conservano arcate a tutto sesto che dovevano fare parte di un'ampia scuderia, a piano terra e di un loggiato al piano superiore. Apparecchi murari regolari con tre torrioni angolari quadrati, di cui uno di dimensioni maggiori (mastio). Lato destro in parte diroccato. Ingresso con portale a tutto sesto in pietra che immette nel cortile. Assenza di balconi e loggiati con finestre di dimensioni diverse a seconda dei piani; il terzo piano con finestre più grandi forse era il piano nobile, le zone con finestre più piccole riservate alla servitù.
--	--

**ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI**

<b>ISSU - Ubicazione</b>	agli angoli
<b>ISST - Tipo</b>	sperone

**PN - PIANTA**

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
-------------------------------------	-------------

**PNT - PIANTA**

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	piano tipo
<b>PNTS - Schema</b>	centrale
<b>PNTF - Forma</b>	quadrilatera irregolare
<b>PNTE - Dati iconografici significativi</b>	tre torrioni angolari a pianta quadrilatera irregolare
<b>PNTE - Dati iconografici significativi</b>	cortile

**FN - FONDAZIONI****FNS - STRUTTURE**

<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>FNSM - Materiali</b>	non accertabile

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a corsi irregolari
<b>SVCM - Materiali</b>	calcare

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	parte del bene
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOFF - Forma</b>	piano
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intero solaio
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	ferro e laterizio
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	parte del bene
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a n falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a colmi differenziati
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	ala nord
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	piana
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala (interna)
<b>SCLO - Categoria</b>	di collegamento
<b>SCLN - Quantita'</b>	1
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSM - Materiali</b>	muratura

<b>SCSM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

## **PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	intero bene
--------------------------	-------------

<b>PVMG - Genere</b>	in cotto
----------------------	----------

### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	intero bene
--------------------------	-------------

<b>PVMG - Genere</b>	in ceramica
----------------------	-------------

### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	intero bene
--------------------------	-------------

<b>PVMG - Genere</b>	in marmettoni di cemento
----------------------	--------------------------

## **DE - ELEMENTI DECORATIVI**

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Est
--------------------------	---------------

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	portale ad arco
--------------------	-----------------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a tutto sesto
---------------------------------------	---------------

<b>DECM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

## **CO - CONSERVAZIONE**

### **STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture sotterranee
--------------------------------------	-----------------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
--------------------------------------	---------

### **STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
--------------------------------------	-------------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
--------------------------------------	----------

### **STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	coperture
--------------------------------------	-----------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
--------------------------------------	----------

### **STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	solai
--------------------------------------	-------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
--------------------------------------	----------

### **STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	volte
--------------------------------------	-------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
--------------------------------------	----------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	soffitti
--------------------------------------	----------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
--------------------------------------	----------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti
--------------------------------------	-----------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
--------------------------------------	----------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	decorazioni
--------------------------------------	-------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
--------------------------------------	---------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	paramenti
--------------------------------------	-----------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
--------------------------------------	---------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci interni
--------------------------------------	------------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
--------------------------------------	-------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	infissi
--------------------------------------	---------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
--------------------------------------	-------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
--------------------------------------	----------

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Il prospetto sud-est risulta il meno stravolto dalle modifiche subite nei secoli anche se compromesso dalla presenza di infissi in alluminio anodizzato, avvogilbili in plastica, quest'ultimi, presenti in tutto l'edificio, unitamente a gabinetti pensili, verande superfetazioni, soglie in marmo, imponenti strutture in ferro per i locali adibiti ad autorimessa.
--------------------------------------	--

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>USAD - Uso</b>	abitazione
-------------------	------------

**USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	piano terra
<b>USAD - Uso</b>	deposito
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	piano terra
<b>USAD - Uso</b>	negozio
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	piano terra
<b>USAD - Uso</b>	autorimessa
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	abitazione
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	D.lgs. 42/04 - art.10 - comma 1
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DM (L. n. 1497/1939, art. 1)
<b>NVCD - Data notificazione</b>	2009/07/23
<b>NVCP - Estensione del vincolo</b>	intero territorio comunale
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.d.F. 1981
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	zona A centro storico
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Coletta Mario
<b>FTAD - Data</b>	1990/09/12
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXXXIV-17-14 (inv. 63026)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CercepiccolaCM75081G
<b>FTAT - Note</b>	prospetto principale
<b>FTAF - Formato</b>	13x18, 18x24
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	



<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Coletta Mario
<b>FTAD - Data</b>	1990/09/12
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXXXIV-17-16 (inv. 63028)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CercepiccolaCM75081A
<b>FTAT - Note</b>	prospetto posteriore
<b>FTAF - Formato</b>	13x18, 18x24

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Coletta Mario
<b>FTAD - Data</b>	1990/09/12
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXXXIV-17-18 (inv. 63030)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CercepiccolaCM75081B
<b>FTAT - Note</b>	prospetto laterale
<b>FTAF - Formato</b>	13x18, 18x24

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Coletta Mario
<b>FTAD - Data</b>	1990/09/12
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXXXIV-17-25 (inv. 63037)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CercepiccolaCM75081C
<b>FTAT - Note</b>	cortile
<b>FTAF - Formato</b>	13x18, 18x24

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Coletta Mario
<b>FTAD - Data</b>	1990/09/12
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXXXIV-17-24 (inv. 63036)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CercepiccolaCM75081D
<b>FTAT - Note</b>	cortile
<b>FTAF - Formato</b>	13x18, 18x24

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n

<b>FTAA - Autore</b>	Coletta Mario
<b>FTAD - Data</b>	1990/09/12
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXXXIV-17-22 (inv. 63034)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CercepiccolaCM75081F
<b>FTAT - Note</b>	prospetto sud - est
<b>FTAF - Formato</b>	13x18, 18x24
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Coletta Mario
<b>FTAD - Data</b>	1990/09/12
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXXXIV-17-21 (inv. 63033)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CercepiccolaCM75081E
<b>FTAT - Note</b>	prospetto sud
<b>FTAF - Formato</b>	13x18, 18x24
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Coletta Mario
<b>FTAD - Data</b>	1990/09/12
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CCXXXIV-17-15 (inv. 63027)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CercepiccolaCM75081
<b>FTAT - Note</b>	prospetto posteriore e laterale
<b>FTAF - Formato</b>	13x18, 18x24
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Fulcoli Rosa
<b>FTAD - Data</b>	1999/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CCXXXV-11-27 (inv. 7454)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CercepiccolaFR75081
<b>FTAT - Note</b>	prospetto sud - est
<b>FTAF - Formato</b>	18x24, 18x24
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	2006/02/18

<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CercepiccolaFE75081a
<b>FTAT - Note</b>	Fronte laterale Sud-Ovest
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	2006/02/18
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CercepiccolaFE75081b
<b>FTAT - Note</b>	Fronte principale Est
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	2006/02/18
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CercepiccolaFE75081c
<b>FTAT - Note</b>	Fronte principale Est - Bastio angolare
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	2006/02/18
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CercepiccolaFE75081d
<b>FTAT - Note</b>	Fronte principale Est
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	2006/02/18
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CercepiccolaFE75081e
<b>FTAT - Note</b>	Fronte principale Est - angolo Nord-Est
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	2006/02/18
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CercepiccolaFE75081f

<b>FTAT - Note</b>	Fronte posteriore Ovest
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	2006/02/18
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CercepiccolaFE75081g
<b>FTAT - Note</b>	Fronte laterale Nord
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	2006/02/18
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CercepiccolaFE75081h
<b>FTAT - Note</b>	Fronte posteriore Ovest
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAD - Data</b>	2006/02/18
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CercepiccolaFE75081i
<b>FTAT - Note</b>	Fronte laterale Nord angolo Nord-Est
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAO - Note</b>	stralcio catastale fg 7 p.154,155,156,157,158
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	CercepiccolaSC75081
<b>DRAA - Autore</b>	Coletta Mario
<b>DRAD - Data</b>	1990/09/00
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda di catalogo
<b>FNTA - Autore</b>	Coletta Mario
<b>FNTT - Denominazione</b>	A 14/00075081
<b>FNTD - Data</b>	1990/09/10
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio Soprintendenza BAP Molise
<b>FNTS - Posizione</b>	Cartella Cercepiccola
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CercepiccolaDA75081a

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	scheda di catalogo
<b>FNTA - Autore</b>	Fulcoli Rosa
<b>FNTT - Denominazione</b>	A 14/00075081
<b>FNTD - Data</b>	1999/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio Soprintendenza BAP Molise
<b>FNTS - Posizione</b>	Cartella Cercepiccola
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CercepiccolaDA75081b

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	scheda da campo
<b>FNTA - Autore</b>	Progetto RESTARC
<b>FNTT - Denominazione</b>	Palazzo Ducale dei Conti carafa
<b>FNTD - Data</b>	2007/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Progetto RESTARC - Restauro Diffuso Progetti Integrati
<b>FNTS - Posizione</b>	Archivio RESTARC
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CercepiccolaDA75081c

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Masciotta Giambattista
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1988
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720002
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	II, pp. 152 - 156

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Mortari Luisa
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1984
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720019

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Ciarlanti Giovanni Vincenzo
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1981
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720008

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Galanti Giuseppe Maria
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2008
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720009

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Giustiniani Lorenzo
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1969-1970
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720012

<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	II, pp. 438 - 439
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Calvani A.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1970
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720013
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	II, pp. 29 - 44
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Perogalli Carlo
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1975
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720014
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 5 - 24
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Nocera Enzo
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1980
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720022
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 349
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Paone Natalino, Pesino Emilio
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1998
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720020
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 14 - 16
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Pece Maurizio
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1982
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720021
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 146 - 155
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	AA.VV.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2007
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720052
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	AA.VV.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1966
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720010

**AD - ACCESSO AI DATI**

**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

**ADSM - Motivazione**

scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1990

**CMPN - Nome**

Coletta Mario

**FUR - Funzionario  
responsabile**

Melloni Lavinia

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data**

2012

**RVMN - Nome**

del Rosso Anna

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data**

1999

**AGGN - Nome**

Fulcoli Rosa

**AGGE - Ente**

Soprintendenza BAP Molise

**AGGF - Funzionario  
responsabile**

Melloni Lavinia

**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

La fabbrica, completamente svincolata dalle costruzioni circostanti, posta nella parte più alta del centro a termine dell'asse principale di accesso della città è circondato da ampi slarghi pubblici. Solo il prospetto sulla piazza principale risulta pressoché intatto (forse per la presenza della fontana ottocentesca).