

SCHEDA

| CD - CODICI | |
|--|-----------------------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | C |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 14 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00075083 |
| ESC - Ente schedatore | S172 |
| ECP - Ente competente | S172 |
| OG - OGGETTO | |
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | casa |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Molise |
| PVCP - Provincia | CB |
| PVCC - Comune | Cercepiccola |
| PVCI - Indirizzo | Corso San Salvatore |
| PVCA | Via Regina Margherita |
| PVE - Diocesi | CAMPOBASSO-BOIANO |
| CST - CENTRO STORICO | |
| CSTN - Numero d'ordine | 001 |
| CSTD - Denominazione | Cercepiccola |
| CSTA | capoluogo municipale |
| ZUR - ZONA URBANA | |
| ZURN - Numero | 00 |
| ZURD - Denominazione | zona centrale |
| SET - SETTORE | |
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 008 |
| SETP - Numero nel settore | 001 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Cercepiccola |
| CTSF - Foglio/Data | 007/1971 |
| CTSN - Particelle | 205 |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | part. 204 |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

| | |
|-----------------------------|--------------|
| GPDPX - Coordinata X | 14.668793847 |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.459238111 |

| | |
|---|--------------------|
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
|---|--------------------|

| | |
|--|--|
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
|--|--|

| | |
|--|-------|
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
|--|-------|

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1002863_0 |
|-------------------------------------|---------------|

| | |
|--------------------|-----------|
| GPBT - Data | 29-9-2014 |
|--------------------|-----------|

| | |
|--------------------|---|
| GPBO - Note | (2040325) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0 |
|--------------------|---|

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

| | |
|--|-------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
|--|-------------|

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| ATBD - Denominazione | cinque-seicentesca |
|-----------------------------|--------------------|

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
|---------------------------------------|--------------------|

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------|-------------|
| RENR - Riferimento | intero bene |
|---------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------|--------------|
| RENS - Notizia sintetica | edificazione |
|---------------------------------|--------------|

| | |
|-----------------------|---|
| RENN - Notizia | L'edificio è stato edificato probabilmente tra il XVI ed il XVII secolo appena fuori le mura e risulta quasi terminale del principale asse Corso San Salvatore. |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------|------------------------------|
| RENF - Fonte | analisis storico-urbanistica |
|---------------------|------------------------------|

| | |
|---------------------|--------------------|
| RENF - Fonte | analisi stilistica |
|---------------------|--------------------|

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|-----|
| RELS - Secolo | XVI |
|----------------------|-----|

| | |
|----------------------------------|--------|
| RELF - Frazione di secolo | inizio |
|----------------------------------|--------|

| | |
|-------------------------|------|
| RELW - Validita' | post |
|-------------------------|------|

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------|
| REVS - Secolo | XVII |
|----------------------|------|

| | |
|----------------------------------|------|
| REVF - Frazione di secolo | fine |
|----------------------------------|------|

| | |
|-------------------------|------|
| REVW - Validita' | ante |
|-------------------------|------|

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|--|--|
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | sopraelevazione |
| RENN - Notizia | Nel corso del XVIII è stato sopraelevato di un piano collegato ai preesistenti mediante una scala interna. Nel corso del XIX secolo è stato interessato da consolidamenti statici a seguito del terremoto del 1805, in occasione dei quali si è provveduto anche ad un riassetto distributivo. |
| RENF - Fonte | analisi storico-urbanistica |
| RENF - Fonte | analisi stilistica |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELF - Frazione di secolo | inizio |
| RELW - Validita' | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVF - Frazione di secolo | fine |
| REVW - Validita' | ante |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | 3 |
| SIIP - Tipo di piani | p.t., p. 1, p.2 |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | Pianta a perimetro irregolare di notevoli dimensioni rispetto alle più modeste sagome degli edifici del centro storico. Edificio a tre piani con copertura a tetto e solai in latero-cemento- La composizione delle bucature risulta irregolare e dissimmetrica, denunciando modifiche nel corso dei secoli. Elementi decorativi le cornici alle finestre ed il portale in blocchi di pietra, il cornicione di coronamento i doppia fila di "romanelle". |
| PN - PIANA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | piano tipo |
| PNTS - Schema | articolato |
| PNTF - Forma | irregolare |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNS - STRUTTURE | |
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |

| | |
|---|--------------------|
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi irregolari |
| SVCM - Materiali | calcare |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|-------------|
| SOU - Ubicazione | intero bene |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio |
| SOFF - Forma | piano |

SOE - STRUTTURA

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| SOEC - Tecnica costruttiva | ferro e laterizio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | a getto |

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |

| | |
|----------------------|-----------|
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a n falde |

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |

SC - SCALE

| | |
|--------------------------|---------|
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

| | |
|--|----------|
| SCSM - Materiali | muratura |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
| PVMG - Genere | in marmettoni di cemento |

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale ad arco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a tutto sesto |
| DECM - Materiali | pietra |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECM - Materiali | pietra |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornicione |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a romanella |
| DECM - Materiali | laterizio |

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | strutture sotterranee |
| STCC - Stato di conservazione | cattivo |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | strutture murarie |
| STCC - Stato di conservazione | cattivo |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| STCR - Riferimento alla parte | coperture |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| STCR - Riferimento alla parte | pavimenti |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| STCR - Riferimento alla parte | paramenti |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---------|
| STCR - Riferimento alla parte | solai |
| STCC - Stato di conservazione | cattivo |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | intonaci interni |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|--------------------------------------|---------|
| STCC - Stato di conservazione | cattivo |
|--------------------------------------|---------|

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---------|
| STCR - Riferimento alla parte | infissi |
|--------------------------------------|---------|

| | |
|--------------------------------------|---------|
| STCC - Stato di conservazione | cattivo |
|--------------------------------------|---------|

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|--------------------------------------|---------|
| STCC - Stato di conservazione | cattivo |
|--------------------------------------|---------|

| | |
|--------------------------------------|--|
| STCO - Indicazioni specifiche | Il fabbricato presenta lesioni passanti e diffuse in parte dei setti murari portanti ed avvallamenti dei solai, necessitando di un intervento di ristrutturazione teso a restituire un equilibrio statico globale. |
|--------------------------------------|--|

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------|------------|
| USAD - Uso | abitazione |
|-------------------|------------|

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|-------|
| USAR - Riferimento alla parte | p. t. |
|--------------------------------------|-------|

| | |
|-------------------|----------|
| USAD - Uso | deposito |
|-------------------|----------|

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria |
|---------------------------------------|-------------------------|

| | |
|-------------------|------------|
| USOD - Uso | abitazione |
|-------------------|------------|

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
|------------------------------------|-------------------|

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | DM (L. n. 1497/1939, art. 1) |
|----------------------------------|------------------------------|

| | |
|----------------------------------|------------|
| NVCD - Data notificazione | 2009/07/23 |
|----------------------------------|------------|

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| NVCP - Estensione del vincolo | intero territorio comunale |
|--------------------------------------|----------------------------|

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| STUT - Strumenti in vigore | P.d.F. 1981 |
|-----------------------------------|-------------|

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| STUN - Sintesi normativa zona | zona A centro storico |
|--------------------------------------|-----------------------|

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Coletta Mario |
| FTAD - Data | 1990/09/17 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXIV-18-7 (inv. 63050) |
| FTAN - Codice identificativo | CercepiccolaCM75083 |
| FTAT - Note | prospetto su Corso San Salvatore |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAO - Note | stralcio catastale fg 7 p. 205 |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| DRAN - Codice identificativo | CercepiccolaSC75083 |
| DRAA - Autore | Coletta Mario |
| DRAD - Data | 1990/09/17 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda di catalogo |
| FNTA - Autore | Coletta Mario |
| FNTT - Denominazione | A 14/00075083 |
| FNTD - Data | 1990/09/10 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio Soprintendenza BAP Molise |
| FNTS - Posizione | Cartella Cercepiccola |
| FNTI - Codice identificativo | CercepiccolaDA75083 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720002 |
| BIBN - V., pp., nn. | II, pp. 152 - 156 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Mortari Luisa |
| BIBD - Anno di edizione | 1984 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720019 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Ciarlanti Giovanni Vincenzo |
| BIBD - Anno di edizione | 1981 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720008 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Galanti Giuseppe Maria |
| BIBD - Anno di edizione | 2008 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720009 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Giustiniani Lorenzo |
| BIBD - Anno di edizione | 1969-1970 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720012 |
| BIBN - V., pp., nn. | II, pp. 438 - 439 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Nocera Enzo |
| BIBD - Anno di edizione | 1980 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720022 |
| BIBN - V., pp., nn. | p. 349 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Paone Natalino, Pesino Emilio |
| BIBD - Anno di edizione | 1998 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720020 |
| BIBN - V., pp., nn. | pp. 14 - 16 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Pece Maurizio |
| BIBD - Anno di edizione | 1982 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720021 |
| BIBN - V., pp., nn. | pp. 146 - 155 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | AA. VV. |
| BIBD - Anno di edizione | 1966 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720010 |

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

| | |
|----------------------------------|--|
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| CMPD - Data | 1990 |
| CMPN - Nome | Coletta Mario |
| FUR - Funzionario responsabile | Melloni Lavinia |

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**RVMD - Data** 2012**RVMN - Nome** del Rosso Anna**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

Per la sua ubicazione risulta luogo nodale di interruzione di tutti i principali assi viari interni ed esterni al centro abitato. L'edificio funge da testata di un isolato irregolare, risultato dall'aggregazione naturale di diversi corpi di fabbrica, avvenuta nel corso dei secoli. Esso prospetta un limitato spazio pubblico caratterizzato da una discreta pendenza. Per dimensioni e volumetria prevarica sul circostante tessuto.