

SCHEDA

| CD - CODICI | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | C |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 14 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00011213 |
| ESC - Ente schedatore | S172 |
| ECP - Ente competente | S172 |
| RV - RELAZIONI | |
| RSE - RELAZIONI DIRETTE | |
| RSER - Tipo relazione | luogo di collocazione/localizzazione |
| RSET - Tipo scheda | OA |
| RSEC - Codice bene | 1400008188 |
| RSE - RELAZIONI DIRETTE | |
| RSER - Tipo relazione | luogo di collocazione/localizzazione |
| RSET - Tipo scheda | OA |
| RSEC - Codice bene | 1400008189 |
| RSE - RELAZIONI DIRETTE | |
| RSER - Tipo relazione | luogo di collocazione/localizzazione |
| RSET - Tipo scheda | OA |
| RSEC - Codice bene | 1400008190 |
| RSE - RELAZIONI DIRETTE | |
| RSER - Tipo relazione | luogo di collocazione/localizzazione |
| RSET - Tipo scheda | OA |
| RSEC - Codice bene | 1400008191 |
| RSE - RELAZIONI DIRETTE | |
| RSER - Tipo relazione | luogo di collocazione/localizzazione |
| RSET - Tipo scheda | OA |
| RSEC - Codice bene | 1400008192 |
| RSE - RELAZIONI DIRETTE | |
| RSER - Tipo relazione | luogo di collocazione/localizzazione |
| RSET - Tipo scheda | OA |
| RSEC - Codice bene | 1400008193 |
| RSE - RELAZIONI DIRETTE | |
| RSER - Tipo relazione | luogo di collocazione/localizzazione |
| RSET - Tipo scheda | OA |
| RSEC - Codice bene | 1400008194 |
| RSE - RELAZIONI DIRETTE | |
| RSER - Tipo relazione | luogo di collocazione/localizzazione |

| | |
|---|---|
| RSET - Tipo scheda | OA |
| RSEC - Codice bene | 1400008195 |
| RSE - RELAZIONI DIRETTE | |
| RSER - Tipo relazione | luogo di collocazione/localizzazione |
| RSET - Tipo scheda | OA |
| RSEC - Codice bene | 1400008196 |
| RSE - RELAZIONI DIRETTE | |
| RSER - Tipo relazione | luogo di collocazione/localizzazione |
| RSET - Tipo scheda | OA |
| RSEC - Codice bene | 1400008197 |
| RSE - RELAZIONI DIRETTE | |
| RSER - Tipo relazione | luogo di collocazione/localizzazione |
| RSET - Tipo scheda | OA |
| RSEC - Codice bene | 140000819 |
| RSE - RELAZIONI DIRETTE | |
| RSER - Tipo relazione | luogo di collocazione/localizzazione |
| RSET - Tipo scheda | OA |
| RSEC - Codice bene | 1400008199 |
| RSE - RELAZIONI DIRETTE | |
| RSER - Tipo relazione | luogo di collocazione/localizzazione |
| RSET - Tipo scheda | OA |
| RSEC - Codice bene | 1400008200 |
| RSE - RELAZIONI DIRETTE | |
| RSER - Tipo relazione | luogo di collocazione/localizzazione |
| RSET - Tipo scheda | OA |
| RSEC - Codice bene | 1400008201 |
| OG - OGGETTO | |
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | convento e chiesa |
| OGTN - Denominazione | Convento e Chiesa di San Nicola |
| OGA - ALTRA DENOMINAZIONE | |
| OGAG - Genere denominazione | originaria |
| OGAD - Denominazione | Convento Padri Conventuali di San Francesco |
| OGA - ALTRA DENOMINAZIONE | |
| OGAG - Genere denominazione | locale |
| OGAD - Denominazione | Convento |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Molise |

| | |
|---|---|
| PVCP - Provincia | CB |
| PVCC - Comune | Gambatesa |
| PVCL - Località | GAMBATESA |
| PVCI - Indirizzo | Via San Nicola 101, 103 |
| PVE - Diocesi | CAMPOBASSO-BOIANO |
| CST - CENTRO STORICO | |
| CSTN - Numero d'ordine | 01 |
| CSTD - Denominazione | Gambatesa |
| CSTA | capoluogo municipale |
| ZUR - ZONA URBANA | |
| ZURN - Numero | 01 |
| ZURD - Denominazione | zona centrale |
| SET - SETTORE | |
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 002 |
| SETP - Numero nel settore | 001 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Gambatesa |
| CTSF - Foglio/Data | 028/1985 |
| CTSN - Particelle | C |
| CTSN - Particelle | 446 |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | p. 445 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.916034771 |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.509459637 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1002863_0 |
| GPBT - Data | 3-9-2017 |
| GPBO - Note | (3740875) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |

ATB - AMBITO CULTURALE

| | |
|--|-------------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | ristrutturazione |
| ATBD - Denominazione | maestranze seicentesche |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi storica |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|---|
| RENR - Riferimento | centro urbano |
| RENS - Notizia sintetica | carattere generale |
| RENN - Notizia | Le origini del borgo sono legate alle invasioni longobarde, ma le prime notizie certe risalgono al XII secolo, quando il feudo venne citato nel Catalogus Boronum. Il borgo fu dominato da numerose famiglie feudali tra cui i Di Capua e la famiglia Grimaldi. Nel 1799 Gambatesa aderì alla repubblica Partenopea. La matrice dell' insediamento urbano murato è la strada, via Serrone nella parte bassa, via Eustacchio nella parte intermedia e via Purgatorio nella parte più alta. Via Municipio è la strada trasversale più ampia da cui parte lo sviluppo ottocentesco e novecentesco e dove agli inizi del XX secolo fu costruito il Municipio. Lo sviluppo ottocentesco è di tipo lineare su matrice ad "Y" con baricentro in Largo Fontana. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| RENF - Fonte | analisi storico-urbanistica |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|--------|
| RELS - Secolo | X |
| RELF - Frazione di secolo | inizio |
| RELW - Validità | post |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | fine |
| REVW - Validità | ante |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|---|
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | edificazione |
| RENN - Notizia | La chiesa risale ai secoli XIII-XV , fu edificata sotto il titolo di S. Sebastiano, situata fuori la terra di Gambatesa, in una zona campestre ed officiata dal 1586 al 1653 dai Minori Conventuali di S. Francesco detti della "Scarpa" , che abitavano l'annesso convento a loro concesso dall'Università con atto del 7 novembre 1586. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| RENF - Fonte | documentazione |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|------------------------|------|
| RELS - Secolo | XIII |
| RELV - Validità | post |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|---------------|
| REVS - Secolo | XVI |
| REVF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| REVI - Data | 1586/11/07 |
| REVX - Validità | ante |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|--|
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | ristrutturazione |
| RENN - Notizia | Soppresse le piccole comunità religiose da Innocenzo X la chiesa ed il convento furono abbandonati. Con il terremoto del 1688 si aggravarono le condizioni già molto deteriorate dell'edificio e nel 1695 fu oggetto di dispendiosi restauri. Rinnovata la Chiesa l'arcivescovo di Benevento Orsini (Papa Benedetto XIII) vi fece trasferire le suppellettili dell'antica e abbandonata Chiesa di S. Nicola al Serrone. Il convento con decreto del 17 luglio 1696 dell'Arcivescovo Orsini fu adibito ad ospedale. |
| RENF - Fonte | analisi storica |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|---------------|
| RELS - Secolo | XVII |
| RELF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| RELI - Data | 1688/00/00 |
| RELX - Validità | post |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|------------|
| REVS - Secolo | XVII |
| REVF - Frazione di secolo | fine |
| REVI - Data | 1696/00/00 |
| REVX - Validità | ante |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|--|
| RENR - Riferimento | chiesa |
| RENS - Notizia sintetica | consacrata a luogo di culto |
| RENN - Notizia | La chiesa, così restaurata e riordinata, fu riconsacrata la prima domenica di settembre del 1701, mentre l'antico convento fu adibito a luogo di ricovero. Tale avvenimento si desume da una lapide posta all'interno sulla porta della sagrestia. |
| RENF - Fonte | analisi storica |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|------------|
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELF - Frazione di secolo | inizio |
| RELI - Data | 1701/09/00 |
| RELX - Validità | post |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|--------|
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVF - Frazione di secolo | inizio |

| | |
|--------------------|------------|
| REVI - Data | 1701/09/00 |
|--------------------|------------|

| | |
|------------------------|------|
| REVX - Validità | ante |
|------------------------|------|

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|--|
| RENR - Riferimento | convento |
| RENS - Notizia sintetica | variazione d'uso |
| RENN - Notizia | Dal 1950 al 1960 il convento fu adattato prima a scuola e nel 1960 divenne abitazione per senza tetto. |
| RENF - Fonte | analisi storica |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|------------|
| RELS - Secolo | XX |
| RELF - Frazione di secolo | metà |
| RELI - Data | 1950/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|--------------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | terzo quarto |
| REVI - Data | 1960/00/00 |
| REVX - Validità | ante |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|---|
| RENR - Riferimento | chiesa |
| RENS - Notizia sintetica | riapertura al culto |
| RENN - Notizia | Dopo il restauro dell'intera chiesa fu riaperta al culto dei fedeli, la riapertura è avvenuta con una solenne cerimonia liturgica celebrata dall'arcivescovo Mons. Pietro Santoro nel 1987. |
| RENF - Fonte | analisi storica |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|---------------|
| RELS - Secolo | XX |
| RELF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| RELI - Data | 1987/00/00 |
| RELX - Validità | post |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|---------------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| REVI - Data | 1987/00/00 |
| REVX - Validità | ante |

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

| | |
|--|------------------|
| SIIR - Riferimento | convento |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | 2 |
| SIIP - Tipo di piani | p.t., p.1 |

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

La struttura portante del convento è costituita di una cinta muraria esterna, una seconda cinta disposta ad L ed una terza a C che definisce il porticato che perimetrà il cortile. In adiacenza al convento è posta la chiesa la cui altezza supera il convento di quattro metri. La chiesa è ad aula con struttura in pietra intonacata e copertura a due falde; la facciata presenta un semplice portale con al di sopra una finestra rettangolare con architrave a sesto ribassato. La facciata termina con un timpano triangolare; al centro dei due spioventi un campanile a vela.

PN - PIANTA

| | |
|-------------------------------------|----------|
| PNR - Riferimento alla parte | convento |
|-------------------------------------|----------|

PNT - PIANTA

| | |
|---|-------------|
| PNTQ - Riferimento piano o quota | piano terra |
| PNTS - Schema | articolato |
| PNTF - Forma | a C |

PN - PIANTA

| | |
|-------------------------------------|--------|
| PNR - Riferimento alla parte | chiesa |
|-------------------------------------|--------|

PNT - PIANTA

| | |
|----------------------|---------------|
| PNTS - Schema | longitudinale |
| PNTF - Forma | ad aula |

FN - FONDAZIONI

| | |
|--|---------------------|
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | Su sperone roccioso |
|--|---------------------|

FNS - STRUTTURE

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNST - Tipo | continua |
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

| | |
|---|--------------------|
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi irregolari |
| SVCM - Materiali | calcare |
| SVCM - Materiali | intonaco |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|----------------|
| SOU - Ubicazione | parte del bene |
|-------------------------|----------------|

SOF - TIPO

| | |
|--|---------------|
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a tutto sesto |

SOE - STRUTTURA

| | |
|---------------------------|--------------|
| SOER - Riferimento | intera volta |
|---------------------------|--------------|

| | |
|--|-------------------------------|
| SOEC - Tecnica costruttiva | pietra |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | parte del bene |
| SOF - TIPO | |
| SOGF - Genere | solaio |
| SOFF - Forma | piano |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | tradizionale |
| SOES - Specificazioni tecniche | ferro e laterizio |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a capanna |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a falde asimmetriche |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCT - Struttura primaria | capriate in legno |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | principale |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | longitudinale |
| SCLF - Forma planimetrica | rettilinea |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
| SCST - Tipo | appoggiata |
| SCSC - Tecnica | in muratura |
| SCSM - Materiali | mattoni |
| SCSM - Materiali | lastre di cemento granigliato |
| SCSM - Materiali | intonaco |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |

| | |
|---|---|
| PVMU - Ubicazione | parte del bene |
| PVMG - Genere | in cotto |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | parte del bene |
| PVMG - Genere | in pietra |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | parte del bene |
| PVMG - Genere | in battuto |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | parte del bene |
| PVMG - Genere | in graniglia di cemento |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | parte del bene |
| PVMG - Genere | in marmette di cemento bugnato |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | lunetta |
| DECM - Materiali | intonaco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | timpano |
| DECM - Materiali | intonaco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a tutto sesto |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | parete |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | stucchi |
| LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | interno sagrestia |
| LSIG - Genere | lapide |
| LSIT - Tipo | documentaria |
| | ECCLESIAM HANC, IN HONOREM DEI EIUSQUE/ SS. GENITRICIS, AC VIRGINIS MARIE S. NICOLAI LAI PONTEFICIS, |

LSII - Trascrizione testo

ET HONUFHRY CONFESSORIS/ SOLEMNI RITU DEDICANS,
CUM SUA ARA MA-/IORI, SACRAVIT FR. VINCENTIUS
MARIA ORD-/PAEDIC EPISCOPUS TUSCOLANUS, CARD. UR-
/SINUS, ARCHIEPISCOPUS : ET OMNIBUS ANNI-/ VERSARIAS
HIC FUNDENTIBUS PRECES DOM -I-/ SEPTEMBRIS CENTUM
INDULGENTIAE DIES/ PERPETUO CONCESSIT IPSA DEDICAT
- DIE/III SEPT. MDCCI

LSIC - Tecnica

incisa/o

LSIM - Materiali

marmo

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte**

strutture murarie

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

Riferito alla sola porzione del convento.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

coperture

STCC - Stato di conservazione

cattivo

STCO - Indicazioni specifiche

Riferito alla sola porzione del convento.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

solai

STCC - Stato di conservazione

cattivo

STCO - Indicazioni specifiche

Riferito alla sola porzione del convento.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

volte

STCC - Stato di conservazione

cattivo

STCO - Indicazioni specifiche

Riferito alla sola porzione del convento.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

soffitti

STCC - Stato di conservazione

cattivo

STCO - Indicazioni specifiche

Riferito alla sola porzione del convento.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

pavimenti

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCC - Stato di conservazione | cattivo |
| STCO - Indicazioni specifiche | Riferito alla sola porzione del convento. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | decorazioni |
| STCC - Stato di conservazione | cattivo |
| STCO - Indicazioni specifiche | Riferito alla sola porzione del convento. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | paramenti |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | Riferito alla sola porzione del convento. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intonaci interni |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | Riferito alla sola porzione del convento. |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | infissi |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | Riferito alla sola porzione del convento. |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | chiesa |
| RSTI - Data inizio | 1987/00/00 |
| RSTF - Data fine | 1987/00/00 |
| RSTT - Tipo di intervento | Restauro della Chiesa: pulitura degli elementi in pietra squadrata del basamento della facciata principale, intonacatura "a raso" della parete laterale, prospettante sulla via San Nicola, e dell'abside, intonacatura della parete posteriore; ricostruzione della struttura di copertura e cordolatura del perimetro di appoggio di essa; tinteggiatura delle pareti interne e del soffitto; restauro di n.7 tele a cura della Soprintendenza ai B.A.A.A.S. del Molise, installazione del sistema antifurto. |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla | |

| | |
|--|--|
| parte | parte del bene |
| USAD - Uso | inutilizzato |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | chiesa |
| USAD - Uso | chiesa |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | blocco nord |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria sec. XVII-XX |
| USOD - Uso | convento |
| USOD - Uso | ospedale |
| USOD - Uso | scuola |
| USOD - Uso | abitazione |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | blocco sud |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria sec. XVII |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà mista pubblica/ecclesiastica |
| CDGS - Indicazione specifica | Comune di Gambatesa |
| CDGS - Indicazione specifica | Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo |
| CDGI - Indirizzo | Piazza Municipio, 86013 Gambatesa (CB) |
| CDGI - Indirizzo | Largo Castello - 86013 Gambatesa (CB) |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | D.lgs. 42/04 - art.10 - comma 1 |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.d.F. (Variante del 06/09/1982) |
| STUN - Sintesi normativa zona | Zona A - Centro storico |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | SBAP Molise |
| FTAD - Data | 2002/11/11 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | GambatesaFE11213 |
| FTAT - Note | foto post-sisma 2002 - vista frontale |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | SBAP Molise |
| FTAD - Data | 2002/11/11 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | GambatesaFE11213a |
| FTAT - Note | foto post-sisma 2002 - ingresso convento |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | SBAP Molise |
| FTAD - Data | 2002/11/11 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | GambatesaFE11213b |
| FTAT - Note | foto post-sisma 2002 - vista laterale |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | SBAP Molise |
| FTAD - Data | 2002/11/11 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | GambatesaFE11213c |
| FTAT - Note | foto post-sisma 2002 - vista laterale |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Conte Michele |
| FTAD - Data | 1989/07/24 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII-11-16 (inv. 63669) |
| FTAN - Codice identificativo | Gambatesa11213 |
| FTAT - Note | facciata principale |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Conte Michele |
| FTAD - Data | 1989/07/24 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII-11-14 (inv. 63667) |
| FTAN - Codice identificativo | GambatesaCM11213A |

| | |
|---|------------------------------|
| FTAT - Note | facciata Sud Ovest |
| FTAF - Formato | 13 x 18, 18x24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Conte Michele |
| FTAD - Data | 1989/07/24 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII-10-29 (inv. 63647) |
| FTAN - Codice identificativo | Gambatesa11213B |
| FTAT - Note | particolare cortile sud-est |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Conte Michele |
| FTAD - Data | 1989/07/24 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII-11-15 (inv. 63668) |
| FTAN - Codice identificativo | GambatesaCM11213C |
| FTAT - Note | abside |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Conte Michele |
| FTAD - Data | 1989/07/24 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII-11-3 (inv. 63656) |
| FTAN - Codice identificativo | GambatesaCM11213D |
| FTAT - Note | particolare facciata Sud Est |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Conte Michele |
| FTAD - Data | 1989/07/24 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII-10-35 (inv. 63653) |
| FTAN - Codice identificativo | GambatesaCM11213E |
| FTAT - Note | facciata Sud - Est |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Conte Michele |
| FTAD - Data | 1989/07/24 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII-10-32 (inv. 63650) |
| FTAN - Codice identificativo | GambatesaCM11213F |
| FTAT - Note | particolare facciata Nord Est |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Conte Michele |
| FTAD - Data | 1989/07/24 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII-11-34 (inv. 63652) |
| FTAN - Codice identificativo | GambatesaCM11213G |
| FTAT - Note | particolare facciata Nord Ovest |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Conte Michele |
| FTAD - Data | 1989/07/24 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII-11-5 (inv. 63658) |
| FTAN - Codice identificativo | GambatesaCM11213H |
| FTAT - Note | particolare facciata Sud - Est |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Conte Michele |
| FTAD - Data | 1989/07/24 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII-10-20 (inv. 63638) |
| FTAN - Codice identificativo | GambatesaCM11213I |
| FTAT - Note | cortile lato Nord Est |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| | |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Conte Michele |
| FTAD - Data | 1989/07/24 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII-11-18 (inv. 63636) |
| FTAN - Codice identificativo | GambatesaCM11213L |
| FTAT - Note | cortile particolare scala |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Conte Michele |
| FTAD - Data | 1989/07/24 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII-11-30 (inv. 63648) |
| FTAN - Codice identificativo | Gambatesa11213M |
| FTAT - Note | facciata nord-est |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Conte Michele |
| FTAD - Data | 1989/07/24 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII-10-27 (inv. 63645) |
| FTAN - Codice identificativo | GambatesaCM11213N |
| FTAT - Note | portico interno |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Conte Michele |
| FTAD - Data | 1989/07/24 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII-11-8 (inv. 63661) |
| FTAN - Codice identificativo | Gambatesa11213S |
| FTAT - Note | vista d'insieme della Chiesa e del Convento |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Conte Michele |

| | |
|---|-----------------------------|
| FTAD - Data | 1989/07/24 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII-11-13 (inv. 63631) |
| FTAN - Codice identificativo | GambatesaCM11213R |
| FTAT - Note | facciata Nord Est - Sud Est |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Conte Michele |
| FTAD - Data | 1989/07/24 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII-11-11 (inv. 63664) |
| FTAN - Codice identificativo | GambatesaCM11213V |
| FTAT - Note | altare |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Conte Michele |
| FTAD - Data | 1989/07/24 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII-11-14 (inv. 63632) |
| FTAN - Codice identificativo | GambatesaCM11213Q |
| FTAT - Note | facciata Sud Est - Nord Est |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Conte Michele |
| FTAD - Data | 1989/07/24 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII-11-10 (inv. 63663) |
| FTAN - Codice identificativo | GambatesaCM11213U |
| FTAT - Note | lapide ingresso Sacrestia |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Conte Michele |
| FTAD - Data | 1989/07/24 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |

| | |
|---|---|
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII-11-16 (inv. 63634) |
| FTAN - Codice identificativo | GambatesaCM11213P |
| FTAT - Note | portale ingresso Convento |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Conte Michele |
| FTAD - Data | 1989/07/24 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII-11-18 (inv. 63671) |
| FTAN - Codice identificativo | GambatesaCM11213T |
| FTAT - Note | veduta Nord Est - Sud Est della Chiesa e Convento |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAO - Note | stralcio Catastale fg 28 p. C - 446 |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso |
| DRAN - Codice identificativo | GambatesaSC11213 |
| DRAA - Autore | Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso |
| DRAD - Data | 1988/10/14 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | disegno |
| DRAO - Note | disegno del 1714 tratto da Platea Orsiniana |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo |
| DRAN - Codice identificativo | GambatesaDisegno11213 |
| DRAA - Autore | Conte Michele |
| DRAD - Data | 1988/10/14 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAO - Note | estratto di mappa catastale |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | SABAP Molise |
| DRAC - Collocazione | inv. 4659 |
| DRAN - Codice identificativo | GambatesaAG11213a |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| DRAA - Autore | Conte Michele |
| DRAD - Data | 1988/10/14 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAO - Note | sezione A-A |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | SABAP Molise |
| DRAC - Collocazione | inv. 4666 |
| DRAN - Codice identificativo | GambatesaAG11213b |
| DRAA - Autore | Conte Michele |
| DRAD - Data | 1988/10/14 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAO - Note | pianta |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | SABAP Molise |
| DRAC - Collocazione | inv. 4661 |
| DRAN - Codice identificativo | GambatesaAG11213c |
| DRAA - Autore | Conte Michele |
| DRAD - Data | 1988/10/14 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAO - Note | pianta copertura quotata +11.70 |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | SABAP Molise |
| DRAC - Collocazione | inv. 4262 |
| DRAN - Codice identificativo | GambatesaAG11213d |
| DRAA - Autore | Conte Michele |
| DRAD - Data | 1988/10/14 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAO - Note | pianta piano terra + 1.30 |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | SABAP Molise |
| DRAC - Collocazione | inv. 4660 |
| DRAN - Codice | |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| identificativo | GambatesaAG11213e |
| DRAA - Autore | Conte Michele |
| DRAD - Data | 1988/10/14 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAO - Note | pianta copertura + 11.70 |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | SABAP Molise |
| DRAC - Collocazione | inv. 4662 |
| DRAN - Codice identificativo | GambatesaAG11213f |
| DRAA - Autore | Conte Michele |
| DRAD - Data | 1988/10/14 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAO - Note | pianta piano terra quotata |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | SABAP Molise |
| DRAC - Collocazione | inv. 4667 |
| DRAN - Codice identificativo | GambatesaAG11213g |
| DRAA - Autore | Conte Michele |
| DRAD - Data | 1988/10/14 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAO - Note | prospetto Nord-Est |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | SABAP Molise |
| DRAC - Collocazione | inv. 4663 |
| DRAN - Codice identificativo | GambatesaAG11213h |
| DRAA - Autore | Conte Michele |
| DRAD - Data | 1988/10/14 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAO - Note | pianta piano seminterrato - 2.16 |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | SABAP Molise |
| DRAC - Collocazione | inv. 4668 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| DRAN - Codice identificativo | GambatesaAG11213i |
| DRAA - Autore | Conte Michele |
| DRAD - Data | 1988/10/14 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAO - Note | prospetto Nord-Ovest |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | SABAP Molise |
| DRAC - Collocazione | inv. 4664 |
| DRAN - Codice identificativo | GambatesaAG11213m |
| DRAA - Autore | Conte Michele |
| DRAD - Data | 1988/10/14 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAO - Note | sezione A-A |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | SABAP Molise |
| DRAC - Collocazione | inv. 4665 |
| DRAN - Codice identificativo | GambatesaAG11213n |
| DRAA - Autore | Conte Michele |
| DRAD - Data | 1988/10/14 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda di catalogo |
| FNTA - Autore | Conte Michele |
| FNTT - Denominazione | A 14/00011213 |
| FNTD - Data | 1988/10/14 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio Soprintendenza BAP Molise |
| FNTS - Posizione | Cartella Gambatesa |
| FNTI - Codice identificativo | GambatesaDA11213a |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda da campo |
| FNTA - Autore | AA.VV. Progetto RESTARC |
| FNTD - Data | 2007/00/00 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio RESTARC - Provincia di Campobasso |
| FNTS - Posizione | Cartella Gambatesa |
| FNTI - Codice identificativo | GambatesaDA11213b |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda da campo |

| | |
|-------------------------------------|--|
| FNTA - Autore | SBAP Molise |
| FNTT - Denominazione | Scheda per il rilievo dei Beni Culturali - danno alle Chiese |
| FNTD - Data | 2002/11/11 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio SABAP Molise |
| FNTS - Posizione | n. 129 |
| FNTI - Codice identificativo | GambatesaDA11213 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720002 |
| BIBN - V., pp., nn. | II, pp. 175 - 184 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Venditti Donato |
| BIBD - Anno di edizione | 1957 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720094 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | AA.VV. |
| BIBD - Anno di edizione | 2007 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720052 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | AA.VV. |
| BIBD - Anno di edizione | 2005 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720315 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|---|
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Claudio Civerra, Alberto Lemme, Giandomenico Cifani |
| BIBD - Anno di edizione | 2007 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720333 |

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

| | |
|----------------------------------|--|
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPIILAzione

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| CMPD - Data | 1988 |
| CMPN - Nome | Conte Michele |
| FUR - Funzionario responsabile | Melloni Lavinia |

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

| | |
|--|-------------------|
| RVMD - Data | 2012 |
| RVMN - Nome | del Rosso anna |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2017 |
| AGGN - Nome | del Rosso anna |
| AGGE - Ente | SABAP Molise |
| AGGF - Funzionario responsabile | Benvenuto Cinthia |