

SCHEDA

| CD - CODICI | |
|--|-----------------------------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 14 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00075553 |
| ESC - Ente schedatore | S172 |
| ECP - Ente competente | S172 |
| OG - OGGETTO | |
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | parrocchiale |
| OGTN - Denominazione | Chiesa di S. Maria Assunta |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Molise |
| PVCP - Provincia | CB |
| PVCC - Comune | Sepino |
| PVCL - Località | SEPINO |
| PVCI - Indirizzo | Via Supportici |
| PVCA | Via Padre Vittorio Scardera |
| PVCA | Via Santa Maria 17 |
| PVE - Diocesi | CAMPOBASSO-BOIANO |
| CST - CENTRO STORICO | |
| CSTN - Numero d'ordine | 001 |
| CSTD - Denominazione | Sepino |
| CSTA | capoluogo municipale |
| ZUR - ZONA URBANA | |
| ZURN - Numero | 01 |
| ZURD - Denominazione | Centro urbano |
| SET - SETTORE | |
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 018 |
| SETP - Numero nel settore | 001 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |

| | |
|---|---------------------|
| CTSC - Comune | Sepino |
| CTSF - Foglio/Data | 33/1991 |
| CTSN - Particelle | G |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | part. 345, 346, 484 |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

| | |
|--|--|
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.619495771 |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.40645898 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |

| | |
|--|-------|
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
|--|-------|

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------------------------------|---|
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1002863_0 |
| GPBT - Data | 29-11-2017 |
| GPBO - Note | (3932765) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0 |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

| | |
|--|--------------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | rifacimento |
| ATBD - Denominazione | maestranze ottocentesche |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|---|
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | Non è noto l'anno in cui fu edificata, ma si suppone che sia anteriore al 1340, anno in cui la chiesa è stata ampliata e decorata. Una pergamena de 1416 contiene l'enumerazione dei beni della chiesa. Lo stile architettonico attuale è conseguente a lavori di restauro effettuati dal 1888 al 1893. |
| RENF - Fonte | bibliografia e archivio parrocchiale |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|------------------------|------|
| RELS - Secolo | XII |
| RELV - Validità | post |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|--|--|
| REVS - Secolo | XIX |
| REVF - Frazione di secolo | fine |
| REVW - Validità | ante |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | 1 |
| SIIP - Tipo di piani | p. t. |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | Chiesa a tre navate con abside affrescata e cappella semicircolare nella navata laterale. Muratura in pietrame squadrato a faccia vista per la parte emergente della navata centrale e intonacata per le restanti pareti. Nell'immobile oltre gli ambienti destinati al culto una unità abitativa. |
| ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI | |
| ISSU - Ubicazione | tra abside e navata laterale sinistra |
| ISST - Tipo | campanile |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | intero bene |
| PNTS - Schema | a tre navate |
| PNTF - Forma | irregolare |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNS - STRUTTURE | |
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNST - Tipo | continua |
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | navata centrale |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi regolari |
| SVCM - Materiali | pietra |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCM - Materiali | pietrame |
| SVCM - Materiali | intonaco |

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|---------------------------------|-------------|
| SVCU - Ubicazione | campanile |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCM - Materiali | pietrame |

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|----------------------|-----------|
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a n falde |

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

| | |
|----------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale |
| DECM - Materiali | pietra |

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | chiesa |

USO - USO STORICO

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria sec. XII |
| USOD - Uso | chiesa |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| CDGS - Indicazione | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| specific | Parrocchia di Santa Cristina (sub 1) |
| CDGS - Indicazione specifica | Parrocchia di Santa Maria Assunta (sub 2) |
| CDGI - Indirizzo | P.zza Nerezio Prisco , SEPINO - 86017 (CB) |
| CDGI - Indirizzo | Via Calata S. Maria , SEPINO - 86017 (CB) |

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento DLgs n. 42/2004, art.10.1

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | L. 1497/1939 |
| NVCE - Estremi provvedimento | D.M. 1975/05/09 |
| NVCP - Estensione del vincolo | intero territorio comunale |

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|---|---|
| STUT - Strumenti in vigore | P.d.F approvato nel 1968 |
| STUN - Sintesi normativa zona | U1 centro urbano Completamento |
| STUA - Vincoli altre amministrazioni | P.T.P.A.A.V. n. 3 (L.R. del 1 dicembre 1989, n. 24) |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Conte Michele |
| FTAD - Data | 1992/05/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | SepinoCM00075553 |
| FTAT - Note | veduta da Via Supportici |
| FTAF - Formato | 18x24, 13x18 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Conte Michele |
| FTAD - Data | 1992/05/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | SepinoCM00075553a |
| FTAT - Note | veduta da Via S. Maria e da via Supportici |
| FTAF - Formato | 18x24, 13x18 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Conte Michele |
| FTAD - Data | 1992/05/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |

| | |
|---|--|
| FTAN - Codice identificativo | SepinoCM00075553b |
| FTAT - Note | particolare ingresso e campanile |
| FTAF - Formato | 18x24, 13x18 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Conte Michele |
| FTAD - Data | 1992/05/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | SepinoCM00075553c |
| FTAT - Note | particolare facciata principale |
| FTAF - Formato | 18x24, 13x18 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Conte Michele |
| FTAD - Data | 1992/05/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | SepinoCM00075553d |
| FTAT - Note | particolare facciata principale |
| FTAF - Formato | 18x24, 13x18 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Conte Michele |
| FTAD - Data | 1992/05/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | SepinoCM00075553e |
| FTAT - Note | veduta facciata laterale su via S. Maria |
| FTAF - Formato | 18x24, 13x18 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Conte Michele |
| FTAD - Data | 1992/05/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | SepinoCM00075553f |
| FTAT - Note | veduta facciata posteriore da Via D.Chiaie |
| FTAF - Formato | 18x24, 13x18 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |

| | |
|---|--|
| DRAO - Note | stralcio catastale fg.33 p.lla G |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | Agenzia del Territorio – Ufficio di Campobasso |
| DRAN - Codice identificativo | SepinoSC00075553 |
| DRAA - Autore | Agenzia del Territorio – Ufficio di Campobasso |
| DRAD - Data | 1991/00/00 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720002 |
| BIBN - V., pp., nn. | II, 348-369 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1991 |
| CMPN - Nome | Conte Michele |
| FUR - Funzionario responsabile | Melloni Lavinia |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2012 |
| RVMN - Nome | Di Brino Cinzia |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2017 |
| AGGN - Nome | Salvatorelli Valentina |
| AGGE - Ente | SABAP Molise |
| AGGF - Funzionario responsabile | Benvenuto Cinthia |