

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 14 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00075558 |
| ESC - Ente schedatore | S172 |
| ECP - Ente competente | S172 |

OG - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | mulino |
| OGTQ - Qualificazione | ad acqua, privato |
| OGTN - Denominazione | Mulino Mazzacano |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|-----------------------------|------------------|
| OGAG - Genere denominazione | attuale |
| OGAD - Denominazione | Mulino Salvatore |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Molise |
| PVCP - Provincia | CB |
| PVCC - Comune | Sepino |
| PVCL - Località | SEPINO |
| PVCE | Noceto I |
| PVCI - Indirizzo | Contrada Macchie |
| PVCV - Altre vie di comunicazione | Località Pincere |

SET - SETTORE

| | |
|----------------------------------|-----|
| SETT - Tipo | TP |
| SETN - Numero | 048 |
| SETP - Numero nel settore | 001 |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|---------------------------|--------|
| CTSC - Comune | Sepino |
| CTSF - Foglio/Data | 34/(?) |
| CTSN - Particelle | 118 |
| CTSN - Particelle | 119 |
| CTSN - Particelle | 512 |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

| | |
|-----------------------------|--------------|
| GPDPX - Coordinata X | 14.631224712 |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.411357431 |

| | |
|---|--------------------|
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
|---|--------------------|

| | |
|--|--|
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
|--|--|

| | |
|--|-------|
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
|--|-------|

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------------------------------|---|
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1002863_0 |
| GPBT - Data | 14-4-2018 |
| GPBO - Note | (3935411) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0 |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

| | |
|--|--------------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze ottocentesche |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | fonte archivistica |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|--|
| REN - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| | L'edificio risulta registrato e descritto anche con disegni in documenti |

| | |
|--|---|
| RENN - Notizia | fiscali in data 1871-1882. |
| RENF - Fonte | Archivio di Stato CB - Fondo Genio civile busta 2843 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| RELF - Frazione di secolo | inizio |
| RELW - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVF - Frazione di secolo | seconda metà |
| REVI - Data | 1882 |
| REVX - Validità | ante |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | 2 |
| SIIP - Tipo di piani | p.t, p.1 |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | Edificio di due piani di forma rettangolare con murature in pietrame e tetto, con struttura lignea, a capanna con solai con struttura lignea. |
| ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI | |
| ISSU - Ubicazione | esterno lato posteriore |
| ISST - Tipo | serbatoio |
| ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI | |
| ISSU - Ubicazione | esterno lato posteriore |
| ISST - Tipo | vasca |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | intero bene |
| PNTS - Schema | isolata |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNS - STRUTTURE | |
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNST - Tipo | continua |
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |

| | |
|---|-------------------|
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCM - Materiali | pietrame |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | intero bene |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio |
| SOFF - Forma | piano |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | orditura lignea |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a capanna |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | intera copertura |
| CPCT - Struttura primaria | in legno |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | rampa |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLF - Forma planimetrica | rettilinea |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
| PVMG - Genere | ammattionato |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | strutture murarie |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | coperture |

| | |
|--|----------------------------------|
| STCC - Stato di conservazione | cattivo |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | solai |
| STCC - Stato di conservazione | cattivo |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | pavimenti |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | paramenti |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intonaci interni |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | infissi |
| STCC - Stato di conservazione | rudere |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | inutilizzato |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria sec. XIX |
| USOD - Uso | mulino |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | L. 1497/1939 |
| NVCE - Estremi provvedimento | D.M. 1975/05/09 |
| | |

| | |
|--|---|
| NVCP - Estensione del vincolo | intero territorio comunale |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.d.F approvato nel 1968 |
| STUN - Sintesi normativa zona | zona rurale |
| STUA - Vincoli altre amministrazioni | P.T.P.A.A.V. n. 3 (L.R. del 1 dicembre 1989, n. 24) |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Fratangelo Raffaele |
| FTAD - Data | 1992/11/30 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | SepinoFR00075558a |
| FTAT - Note | veduta prospetto principale |
| FTAF - Formato | 18x24, 13x18 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Fratangelo Raffaele |
| FTAD - Data | 1992/11/30 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | SepinoFR00075558 |
| FTAT - Note | veduta panoramica lato nord |
| FTAF - Formato | 18x24, 13x18 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAO - Note | stralcio catastale fg.34 p.lla 118-119-512 |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAE - Ente proprietario | Agenzia del Territorio – Ufficio di Campobasso |
| DRAN - Codice identificativo | SepinoSC00075558 |
| DRAA - Autore | Agenzia del Territorio – Ufficio di Campobasso |
| DRAD - Data | 1991/00/00 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAO - Note | stralcio catastale fg.34 p.lla 118-119-512 |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | Agenzia del Territorio – Ufficio di Campobasso |

| | |
|-------------------------------------|--|
| DRAN - Codice identificativo | SepinoSC00075558a |
| DRAA - Autore | Agenzia del Territorio – Ufficio di Campobasso |
| DRAD - Data | 1992/00/00 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAO - Note | pianta piano terra- pianta piano primo |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| DRAN - Codice identificativo | SepinoR00075558 |
| DRAA - Autore | Fratangelo Raffaele |
| DRAD - Data | 1992/11/92 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAO - Note | prospetto principale - prospetto laterale |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| DRAN - Codice identificativo | SepinoR00075558a |
| DRAA - Autore | Fratangelo Raffaele |
| DRAD - Data | 1992/11/92 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAO - Note | sezione |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| DRAN - Codice identificativo | SepinoR00075558b |
| DRAA - Autore | Fratangelo Raffaele |
| DRAD - Data | 1992/11/92 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | Documento di archivio |
| FNTA - Autore | (?) |
| FNTD - Data | 1874 |
| FNTN - Nome archivio | (?) |
| FNTS - Posizione | (?) |
| FNTI - Codice identificativo | SepinoDF00075558 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |

| | |
|---|---|
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720002 |
| BIBN - V., pp., nn. | II, 348-369 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1991 |
| CMPN - Nome | Conte Michele |
| FUR - Funzionario responsabile | Melloni Lavinia |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2012 |
| RVMN - Nome | Di Brino Cinzia |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 1992 |
| AGGN - Nome | Fratangelo Raffaele |
| AGGF - Funzionario responsabile | Melloni Lavinia |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2017 |
| AGGN - Nome | Salvatorelli Valentina |
| AGGE - Ente | SABAP Molise |
| AGGF - Funzionario responsabile | Benvenuto Cinthia |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | l'edificio è in zona collinare sul Torrente Tappone ed è adiacente al lato sud ad un secondo fabbricato di diversa fattura. |