

# SCHEDA

## CD - CODICI

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda               | A        |
| LIR - Livello ricerca           | P        |
| <b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>     |          |
| NCTR - Codice regione           | 14       |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00074930 |
| ESC - Ente schedatore           | S172     |
| ECP - Ente competente           | S172     |

## OG - OGGETTO

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| OGTD - Definizione tipologica | casa   |
| OGTQ - Qualificazione         | rurale |

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b> |                 |
| PVCS - Stato  | ITALIA          |
| PVCR - Regione  | Molise          |
| PVCP - Provincia                                      | CB              |
| PVCC - Comune   | Colle d'Anchise |
| PVCL - Località                                       | COLLE D'ANCHISE |
| PVCI - Indirizzo                                      | Via San Lorenzo |
| PVCV - Altre vie di comunicazione                     | Via Forgia      |

## CST - CENTRO STORICO

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| CSTN - Numero d'ordine | 001                  |
| CSTD - Denominazione   | Colle d'Anchise      |
| CSTA                   | capoluogo municipale |

## ZUR - ZONA URBANA

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| ZURN - Numero        | 01            |
| ZURD - Denominazione | zona centrale |

## SET - SETTORE

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| SETT - Tipo               | SU       |
| SETN - Numero             | 001      |
| SETD - Denominazione      | Castello |
| SETP - Numero nel settore | 006      |

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione   | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE |                       |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| CTSC - Comune      | Colle d'Anchise |
| CTSF - Foglio/Data | 015/1984        |

**CTSN - Particelle**

431

**CTSE - Particelle ed altri elementi di confine**

p.lle nn. 432-433

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO****GPI - Identificativo punto**

2

**GPL - Tipo di localizzazione**

localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X**

14.521458848

**GPDPY - Coordinata Y**

41.510266121

**GPM - Metodo di georeferenziazione**

punto approssimato

**GPT - Tecnica di georeferenziazione**

rilievo da cartografia con sopralluogo

**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento**

WGS84

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica**

ICCD1002863\_0

**GPBT - Data**

18-4-2017

**GPBO - Note**(3596090) -CTR 10.000- ([http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR\\_10000/mapserver/wmsserver?](http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?)) -0**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento**

costruzione

**ATBD - Denominazione**

ottocentesca

**ATBM - Fonte dell'attribuzione**

analisi stilistica

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

carattere generale

**RENS - Notizia sintetica**

sviluppo urbano

Incerto è il periodo di fondazione, probabilmente la torre, oggi inglobata nei ruderi del “palazzo”, risale al secolo IX. Da Alcuni documenti di archivio si rileva che nel borgo vi erano otto sacerdoti e un arciprete nel 1314, di conseguenza doveva esserci una chiesa ed un nucleo abitato. Notizie certe risalgono al 1404 quando il borgo fu dato in feudo a Filippo Santangelo. Nei secoli successivi fu feudo di molteplici famiglie tra cui i Pandone di Venafro. Nel 1811 Colle D’ Anchise, che faceva parte del Dipartimento del Sangro e del Distretto di Isernia, fu assegnato al Circondario di Campobasso.

**RENF - Fonte**

bibliografia

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

IX

**RELF - Frazione di secolo**

inizio

**RELW - Validità**

post

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>REVS - Secolo</b>             | XIX          |
| <b>REVF - Frazione di secolo</b> | primo quarto |
| <b>REVI - Data</b>               | 1811/00/00   |
| <b>REVV - Validità</b>           | ante         |

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>RENR - Riferimento</b>       | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | costruzione   |
| <b>RENN - Notizia</b>           | Le caratteristiche architettoniche e costruttive riscontrate in loco lasciano presumere che l'edificio sia stato realizzato nel secolo XIX. |
| <b>RENF - Fonte</b>             | analisi stilistica  |

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <b>RELS - Secolo</b>             | XIX    |
| <b>RELF - Frazione di secolo</b> | inizio |
| <b>RELW - Validità</b>           | post   |

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| <b>REVS - Secolo</b>             | XIX  |
| <b>REVF - Frazione di secolo</b> | fine |
| <b>REVV - Validità</b>           | ante |

**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>SIIR - Riferimento</b>                      | intero bene      |
| <b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b> | livelli continui |
| <b>SIIN - Numero di piani</b>                  | +2               |
| <b>SIIP - Tipo di piani</b>                    | p.t.; p.1        |

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

|  |   |
|--|---|
| <b>IST - Configurazione strutturale primaria</b> | Edificio di forma rettangolare adiacente ad un altro fabbricato. Muri perimetrali in materiale lapideo e solai in legno. La copertura è ad una falda sorretta da un'orditura primaria in travi di legno e da un assito di tavole. Il manto di copertura è costituito da coppi in laterizio. |
|--|---|

**PN - PIANTA**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b> | intero bene |
|-------------------------------------|-------------|

**PNT - PIANTA**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>PNTS - Schema</b> | ad aula      |
| <b>PNTF - Forma</b>  | rettangolare |

**FN - FONDAZIONI**

|  |   |
|--|---|
| <b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b> | Terreno argilloso con un buon grado di coerenza e solidità. |
|--|---|

**FNS - STRUTTURE**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>FNSU - Ubicazione</b>          | intero bene     |
| <b>FNST - Tipo</b>                | continua        |
| <b>FNSC - Tecnica costruttiva</b> | non accertabile |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>FNSM - Materiali</b>                  | blocchi di pietra sbozzati |
| <b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>          |                            |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>         |                            |
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                 | intero bene                |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>          | parete                     |
| <b>SVCC - Genere</b>                     | in muratura                |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>  | a corsi irregolari         |
| <b>SVCM - Materiali</b>                  | pietra calcarea            |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>  |                            |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | intero bene                |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |                            |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | solaio                     |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | piano                      |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | rettangolare               |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                   |                            |
| <b>SOER - Riferimento</b>                | intero solaio              |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>        | in legno                   |
| <b>SOES - Specificazioni tecniche</b>    | con orditura semplice      |
| <b>CP - COPERTURE</b>                    |                            |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                  | intero bene                |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>      |                            |
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a tetto                    |
| <b>CPFF - Forma</b>                      | a due falde                |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | rettangolare               |
| <b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>         |                            |
| <b>CPCR - Riferimento</b>                | intera struttura           |
| <b>CPCT - Struttura primaria</b>         | travatura su muri          |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>          |                            |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                | intera copertura           |
| <b>CPMT - Tipo</b>                       | tegole                     |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>    | coppi                      |
| <b>CPMM - Materiali</b>                  | laterizio                  |
| <b>CO - CONSERVAZIONE</b>                |                            |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>      |                            |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b>     | intero bene                |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>     | rudere                     |
| <b>STCO - Indicazioni</b>                |                            |

|  |  |
|--|--|
| <b>specifiche</b>                            | Crollo parziale del tetto e del paramento murario del lato nord. |
| <b>US - UTILIZZAZIONI</b>                    |  |
| <b>USA - USO ATTUALE</b>                     |  |
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b>         | intero bene  |
| <b>USAD - Uso</b>                            | inutilizzato   |
| <b>USO - USO STORICO</b>                     |  |
| <b>USOR - Riferimento alla parte</b>         | intero bene  |
| <b>USOC - Riferimento cronologico</b>        | destinazione originaria sec. XIX                                 |
| <b>USOD - Uso</b>                            | abitazione   |
| <b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>   |  |
| <b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>            |  |
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>           | proprietà privata  |
| <b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>         |  |
| <b>NVCT - Tipo provvedimento</b>             | L.1497/1939  |
| <b>NVCE - Estremi provvedimento</b>          | Verbale n. 16  |
| <b>NVCD - Data notificazione</b>             | 10.08.1977   |
| <b>NVCP - Estensione del vincolo</b>         | intero territorio comunale                                       |
| <b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>           |  |
| <b>STUT - Strumenti in vigore</b>            | P.d.F. approvato nel 1997  |
| <b>STUN - Sintesi normativa zona</b>         | zona A- Centro Storico   |
| <b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b> |  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                         | documentazione allegata  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | fotografia colore  |
| <b>FTAA - Autore</b>                         | Di Paola Cristian  |
| <b>FTAD - Data</b>                           | 2007/00/00   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>              | SBAP Molise  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>          | ColleDAnchiseDPC74930a   |
| <b>FTAT - Note</b>                           | Veduta prospettica   |
| <b>FTAF - Formato</b>                        | 13x18, 18x24   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                         | documentazione allegata  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | fotografia colore  |
| <b>FTAA - Autore</b>                         | Di Paola Cristian  |
| <b>FTAD - Data</b>                           | 2007/00/00   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>              | SBAP Molise  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>          | ColleDAnchiseDPC74930b   |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>FTAT - Note</b>                      | Veduta prospettica          |
| <b>FTAF - Formato</b>                   | 13x18, 18x24                |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |                             |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata     |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia colore           |
| <b>FTAA - Autore</b>                    | Di Paola Cristian           |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 2007/00/00                  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | SBAP Molise                 |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | ColleDAnchiseDPC74930c      |
| <b>FTAT - Note</b>                      | Veduta prospettica          |
| <b>FTAF - Formato</b>                   | 13x18, 18x24                |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |                             |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata     |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia colore           |
| <b>FTAA - Autore</b>                    | Di Paola Cristian           |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 2007/00/00                  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | SBAP Molise                 |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | ColleDAnchiseDPC74930d      |
| <b>FTAT - Note</b>                      | Veduta prospettica          |
| <b>FTAF - Formato</b>                   | 13x18, 18x24                |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |                             |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata     |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia colore           |
| <b>FTAA - Autore</b>                    | Di Paola Cristian           |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 2007/00/00                  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | SBAP Molise                 |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | ColleDAnchiseDPC74930e      |
| <b>FTAT - Note</b>                      | Veduta prospettica          |
| <b>FTAF - Formato</b>                   | 13x18, 18x24                |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>     |                             |
| <b>DRAX - Genere</b>                    | documentazione allegata     |
| <b>DRAT - Tipo</b>                      | planimetria catastale       |
| <b>DRAO - Note</b>                      | stralcio catastale F15 P421 |
| <b>DRAS - Scala</b>                     | 1:1000                      |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>         | SBAP Molise                 |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b>     | ColleDAnchiseSC74930        |
| <b>DRAA - Autore</b>                    | Di Paola Cristian           |
| <b>DRAD - Data</b>                      | 2007/00/00                  |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>               |                             |
| <b>BIBX - Genere</b>                    | bibliografia di confronto   |
| <b>BIBA - Autore</b>                    | Masciotta Giambattista      |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>          | 1988/00/00                  |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b> | S1720002 |
|-----------------------------------|----------|

| **BIBN - V., pp., nn.** | V. II, pp. 157-160 |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b> |  |
|---------------------------|--|

| **BIBX - Genere** | bibliografia di confronto |
| **BIBA - Autore** | Piedimonte Gennaro |
| **BIBD - Anno di edizione** | 1905/00/00 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | S1720041 |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>AD - ACCESSO AI DATI</b> |  |
|-----------------------------|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b> |  |
|--|--|

| **ADSP - Profilo di accesso** | 1 |
| **ADSM - Motivazione** | scheda contenente dati liberamente accessibili |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>CM - COMPILAZIONE</b> |  |
|--------------------------|--|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>CMP - COMPILAZIONE</b> |  |
|---------------------------|--|

| **CMPD - Data** | 2007 |
| **CMPN - Nome** | Di Paola Cristian |
| **FUR - Funzionario responsabile** | Melloni Lavinia |

|   |  |
|---|--|
| <b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b> |  |
|---|--|

| **RVMD - Data** | 2012 |
| **RVMN - Nome** | Car lone Mariapia |

|  |  |
|--|--|
| <b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b> |  |
|--|--|

| **AGGD - Data** | 2017 |
| **AGGN - Nome** | Di Brino Cinzia |
| **AGGE - Ente** | SABAP Molise |
| **AGGF - Funzionario responsabile** | Benvenuto Cinthia |