

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00074784
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	a schiera, monofamiliare
OGTN - Denominazione	Casa Marra-Oranese

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB

PVCC - Comune	Bojano
PVCL - Località	CIVITA SUPERIORE
PVCI - Indirizzo	Località Giudecca
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	02
CSTD - Denominazione	Civita Superiore
CSTA	frazione
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	031
SETP - Numero nel settore	006
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Bojano
CTSF - Foglio/Data	64/1982
CTSN - Particelle	457
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	p.lle 455-458
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.474314321
GPDPY - Coordinata Y	41.47604238
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	28-4-2018
GPBO - Note	(3961704) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	rifacimento
ATBD - Denominazione	maestranze novecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	parte anteriore
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	L'origine della murazione urbana cui il fabbricato è addossato risale al XII-XIII secolo; i terremoti del 1649 e del 1805 provocarono gravi danni, pertanto l'attuale configurazione è il frutto di ristrutturazioni e consolidamenti a partire dal 1805 e di interventi recenti.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
RELV - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1805/00/00
REVX - Validità	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p. t., p. 1
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
PNTS - Schema	corpo unico
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del	

genere	continua
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1997/00/00 post
RSTF - Data fine	1997/00/00 post
RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento strutturale ed adeguamento funzionale a civile abitazione.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XIX
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento** DLgs n. 42/2004, art.13, comma 1**NVCE - Estremi provvedimento** DM 25/08/2005**NVCP - Estensione del vincolo** intero bene**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA****NVCT - Tipo provvedimento** DM (L. n. 1497/1939, art. 6)**NVCE - Estremi provvedimento** 24/01/1977**NVCR - Data di registrazione o G.U.** 16/04/1977**NVCP - Estensione del vincolo** intero comune**STU - STRUMENTI URBANISTICI****STUT - Strumenti in vigore** PRG 17/09/2002**STUN - Sintesi normativa zona** zona A3 Valori panoramici ed ambientali-recupero in funzione turistica**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia b/n**FTAA - Autore** Di Brino Cinzia**FTAD - Data** 2003/06/00**FTAE - Ente proprietario** SBAP Molise**FTAN - Codice identificativo** BoianoDBC74784**FTAT - Note** fronte principale**FTAF - Formato** 13x18, 18x24**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA****DRAX - Genere** documentazione allegata**DRAT - Tipo** planimetria catastale**DRAO - Note** stralcio catastale f. 64 p.457**DRAS - Scala** 1:1000**DRAE - Ente proprietario** Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso**DRAN - Codice identificativo** BoianoCivitaSC74784**DRAA - Autore** Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso**DRAD - Data** 2003/00/00**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia di confronto**BIBA - Autore** Masciotta Giambattista**BIBD - Anno di edizione** 1988**BIBH - Sigla per citazione** S1720002**AD - ACCESSO AI DATI**

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2003

CMPN - Nome

Di Brino Cinzia

**FUR - Funzionario
responsabile**

Melloni Lavinia

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**RVMD - Data**

2011

RVMN - Nome

Benvenuto Cinthia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2018

AGGN - Nome

del Rosso Anna

AGGE - Ente

SABAP Molise

**AGGF - Funzionario
responsabile**

Benvenuto Cinthia

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

Il fabbricato risulta ristrutturato in modo del tutto incongruo in relazione all'interesse storico culturale che riveste (gli interventi sono stati realizzati anteriormente all'apposizione del vincolo).