

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00017221
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1400017217

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	relazione urbanistico ambientale
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1400017222

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	magazzino
OGTN - Denominazione	Magazzini Castello Di Capua

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	I Magazzini

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale ufficiale
-----------------------------	-------------------

OGAD - Denominazione	Museo delle Arti e delle Tradizioni Popolari
-----------------------------	--

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Riccia
PVCL - Località	RICCIA
PVCI - Indirizzo	Piano della Corte
PVCA	Viale Federico Ciccaglione
PVCA	via Castello 45, 47

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Riccia
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	00
ZURD - Denominazione	zona centrale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	001
SETP - Numero nel settore	005

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Riccia
CTSF - Foglio/Data	71/1986
CTSN - Particelle	8
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 7, 9, 10, 12

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	14.836456962
GPDPY - Coordinata Y	41.488263663

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	14-5-2018
GPBO - Note	(4050734) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze cinquecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'edificio era il magazzino, originario deposito del granaglie dei principi del paese. L'edificio fu realizzato nel sec. XVI, localizzato nella parte bassa del territorio, originario nucleo abitativo del paese, di fronte al castello e vicino la chiesa del Beato Stefano; questi rapporti planimetrici confermano la relazione che esisteva tra il castello e il magazzino utilizzato con funzione di servizio al primo. Probabilmente la costruzione avrà subito trasformazioni nel corso dei secoli, in relazione ai mutamenti strutturali che hanno interessato il castello a seguito delle trasformazioni socio-politiche. Restaurato tra 1987 ed il 1991 successivamente, inaugurato il 3/5/1997, è stato adibito a Museo delle Arti e tradizioni popolari.
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELV - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1997/05/03
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	cambio di destinazione

RENN - Notizia	L'edificio ospita il Museo delle Arti e delle Tradizioni Popolari di Riccia e rappresenta una vera e propria panoramica sulla storia della cittadina molisana, rievocata attraverso gli oggetti d'uso comune.
RENF - Fonte	documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1997/05/03
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1997/05/03
REVX - Validità	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p.t, p.1
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio con pianta allungata trapezoidale con copertura a spioventi. Lo sviluppo in alzato è su due livelli, evidenziati nel prospetto principale da un marcapiano; al livello della strada si riscontrano due aperture con archi ribassati e al piano superiore una loggia, in linea con la facciata. L'accesso alla loggia e al piano superiore è consentito da una scalinata in pietra esterna. Caratterizzato in ambedue i piani da due androni affiancati. Strutture verticali in pietra tranne il loggiato superiore in mattoni a faccia vista; strutture orizzontali in legno e copertura con struttura in capriate lignee e manto in coppi. Il museo è costituito da quattro ampie sale espositive: due al piano terra e due al primo livello; collegamento consentito dalla scalinata esterna. Gli ambienti espositivi, in buono stato di conservazione, presentano: una pavimentazione in cotto, le pareti bianche e i soffitti con solai e capriate lignee, recuperati durante i restauri.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	intero bene
PNTS - Schema	irregolare
PNTF - Forma	trapezoidale
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	roccia
FNS - STRUTTURE	

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	piano terra
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	pietra da taglio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	loggato
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in ferro e laterizi
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate lignee
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del	

tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLO - Categoria	d'accesso
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	rampa unica
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1987
RSTF - Data fine	1997
RSTT - Tipo di intervento	Restauro di consolidamento delle murature; nuovi solai in putrelle di ferro e tavelloni; nuovi infissi.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	museo
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XVI
USOD - Uso	magazzino
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Riccia
CDGI - Indirizzo	Via B. Zaburri 3, 86016 Riccia (CB)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10.1
STU - STRUMENTI URBANISTICI	

STUT - Strumenti in vigore	P.d.F approvato il 11.07.1984
-----------------------------------	-------------------------------

STUN - Sintesi normativa zona	Zona A centro storico
--------------------------------------	-----------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia b/n
--------------------	----------------

FTAA - Autore	Coletta Mario
----------------------	---------------

FTAD - Data	1991
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
---------------------------------	-------------

FTAC - Collocazione	coll. CXXXIV-9-2 (inv. 62755)
----------------------------	-------------------------------

FTAN - Codice identificativo	RicciaPA00017221a
-------------------------------------	-------------------

FTAT - Note	veduta fronte principale est
--------------------	------------------------------

FTAF - Formato	18x24, 13x18
-----------------------	--------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia b/n
--------------------	----------------

FTAA - Autore	Coletta Mario
----------------------	---------------

FTAD - Data	1991
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
---------------------------------	-------------

FTAC - Collocazione	coll. CLVIIIIV-9-21/22 (inv. 67335/67336)
----------------------------	---

FTAN - Codice identificativo	RicciaPA00017221
-------------------------------------	------------------

FTAT - Note	veduta prospetto principale Est
--------------------	---------------------------------

FTAF - Formato	18x24, 13x18
-----------------------	--------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia b/n
--------------------	----------------

FTAA - Autore	Coletta Mario
----------------------	---------------

FTAD - Data	1991
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
---------------------------------	-------------

FTAC - Collocazione	coll. CLVIII-9-26/27 (inv. 67340/67341)
----------------------------	---

FTAN - Codice identificativo	RicciaPA00017221b
-------------------------------------	-------------------

FTAT - Note	veduta particolare facciate principale
--------------------	--

FTAF - Formato	18x24, 13x18
-----------------------	--------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia b/n
--------------------	----------------

FTAA - Autore	Coletta Mario
----------------------	---------------

FTAD - Data	1991
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
---------------------------------	-------------

FTAC - Collocazione	coll. CLVIII-9-28/29 (inv. 67342/67343)
----------------------------	---

FTAN - Codice identificativo	RicciaPA00017221c
-------------------------------------	-------------------

FTAT - Note	particolare facciata principale
--------------------	---------------------------------

FTAF - Formato	18x24, 13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1991
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CLVIII-10-11/12 (inv. 67354/ 67355)
FTAN - Codice identificativo	RicciaPA00017221d
FTAT - Note	veduta fronte posteriore ovest
FTAF - Formato	18x24, 13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1991
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	coll. CLVIII-10-20 (inv. 67363)
FTAN - Codice identificativo	RicciaPA00017221e
FTAT - Note	scorcio prospettico fronte principale e laterale Sud-Est
FTAF - Formato	18x24, 13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1991
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	coll. CLVIII-9-14/15 (inv. 67328/67329)
FTAN - Codice identificativo	RicciaAF17221x
FTAT - Note	veduta generale
FTAF - Formato	18x24, 13x18
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg.71 p.lla 8
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio – Ufficio di Campobasso
DRAN - Codice identificativo	RicciaSC00017221
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio – Ufficio di Campobasso
DRAD - Data	1986/00/00
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo

BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720002
BIBN - V., pp., nn.	II, 273-289

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	0000
CMPN - Nome	Petrorio Antonio
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Di Brino Cinzia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Salvatorelli Valentina
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

La raccolta custodita nel Museo-Magazzino, è costituita da oggetti prevalentemente provenienti da privati cittadini del luogo e legati al museo da una convenzione del 1996, questa tutela i pezzi in caso di smembramento della raccolta e di trasferimento in sede poco congrua, prevedendo il ritorno degli stessi agli originari proprietari. La collezione è costituita da oggetti e strumenti relativi alle attività artigianali e agricole delle civiltà contadina locale. Prevalentemente sono oggetti in pietra e legno e altri materiali poveri come: ferro, terracotta, cuoio, lana, ecc.. Tra gli oggetti di maggiore interesse della raccolta si menzionano: u Paleménte (1000), grande vasca scavata nella pietra e all'interno della quale veniva pigiata l'uva; u Casccione (1600) contenitore per il grano scavato in un tronco d'albero. L'esposizione lungo le mura, sul pavimento e nelle teche segue il criterio di raggruppamento per ambiti di pertinenza. Al piano terra, nella prima sala si trovano: strumenti e oggetti che riguardano la lavorazione della terra (grano, olio, vino); pietre con resti di fregi, elementi decorativi riconducibili ai agli inizi dell'anno 1000 e presumibilmente facenti parte della distrutta chiesa di S. Giovanni Battista. La seconda sala raccoglie invece, oggetti riconducibili alle attività artigianali come la lavorazione delle scarpe e della terracotta, e una serie di prodotti utilizzati nella vita quotidiana (monete, rasoi, telefoni, vestiti, giornali ecc.) esposti nelle teche. Al piano superiore, nella prima sala, si ha una esposizione di fotografie risalenti al secolo scorso che immortalano scene di vita locale. La seconda sala raccoglie gli oggetti riconducibili al focolare domestico (accessori per la casa, giochi per i bambini,

mobili, telai) con la ricreazione della ambientazione tipica della camera matrimoniale utilizzata nella società contadina. L'immobile è accatastato come deposito.