

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | C |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 14 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00017226 |
| ESC - Ente schedatore | S172 |
| ECP - Ente competente | S172 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|---|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | parrocchiale |
| OGTN - Denominazione | Chiesa della S. Immacolata Concezione ed ex-Convento dei Padri Cappuccini |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|-------------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Molise |
| PVCP - Provincia | CB |
| PVCC - Comune | Riccia |
| PVCL - Località | RICCIA |
| PVCI - Indirizzo | Piazza Umberto I 10, 13 |
| PVCA | Via XXIV Maggio |
| PVCA | Via Giardino 2, 6 |
| PVE - Diocesi | CAMPOBASSO-BOIANO |

CST - CENTRO STORICO

| | |
|------------------------|--------|
| CSTN - Numero d'ordine | 001 |
| CSTD - Denominazione | Riccia |

| | |
|--|---|
| CSTA | capoluogo municipale |
| ZUR - ZONA URBANA | |
| ZURN - Numero | 01 |
| ZURD - Denominazione | Centro Storico |
| SET - SETTORE | |
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 008 |
| SETP - Numero nel settore | 001 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Riccia |
| CTSF - Foglio/Data | 71/1986 |
| CTSN - Particelle | D |
| CTSN - Particelle | 647 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.836356747 |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.484249309 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1002863_0 |
| GPBT - Data | 14-5-2018 |
| GPBO - Note | (4016014) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze seicentesche |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |

| | |
|--|---|
| RENN - Notizia | Il monastero fu costruito nel 1679, su resti di precedente monastero, insieme alla Chiesa dell SS.ma Concezione. Nel 1807 con la confisca dei patrimoni monastici divenne di proprietà del Comune e fu adibito a caserma e carcere. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVII |
| RELF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| RELI - Data | 1679 |
| RELX - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVF - Frazione di secolo | inizio |
| REVI - Data | 1807 |
| REVX - Validità | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | Ristrutturazioni/variazioni d'uso |
| RENN - Notizia | Nel 1873 fu adibito ad asilo e nel 1891 in orfanotrofio ed educandato femminile. In tale circostanza il complesso ha subito variazioni distributive. Nel 1930 e nel 1962 l'edificio fu ristrutturato e consolidato ed assume l'attuale conformazione. Attualmente il convento è utilizzato dalle Suore Stimatine. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| RELF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| RELI - Data | 1873 |
| RELX - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | terzo quarto |
| REVI - Data | 1969 |
| REVX - Validità | ante |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | 3 |
| SIIP - Tipo di piani | p.t, p.1, p.2 |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione | Il complesso conventuale ha pianta quadrilatera con chiostro centrale, la chiesa è a pianta rettangolare a semplice aula, con basamento |

| | |
|---|--|
| strutturale primaria | strombato: nell'immobile-chiesa oltre i locali per l'esercizio pubblico del culto due depositi, nell'immobile-convento |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | intero bene |
| PNTS - Schema | a corte interna |
| PNTF - Forma | quadrilatera |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNS - STRUTTURE | |
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNST - Tipo | continua |
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | convento |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi irregolari |
| SVCM - Materiali | pietrame |
| SVCM - Materiali | intonaco |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | chiesa |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi regolari |
| SVCM - Materiali | pietra da taglio |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | intero bene |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | soffitto |
| SOFF - Forma | piano |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | ferro-laterizi |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a n falde |

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|--------------------------|---------|
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLN - Quantità | 1 |

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

| | |
|-----------------------|-------------|
| SCSC - Tecnica | in muratura |
|-----------------------|-------------|

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

| | |
|--------------------------|------------------|
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
| PVMG - Genere | segati di pietra |

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | strutture sotterranee |
|--------------------------------------|-----------------------|

| | |
|--------------------------------------|----------|
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
|--------------------------------------|----------|

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | strutture murarie |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|--------------------------------------|----------|
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
|--------------------------------------|----------|

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| STCR - Riferimento alla parte | coperture |
|--------------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------|-------|
| STCC - Stato di conservazione | buono |
|--------------------------------------|-------|

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------|
| STCR - Riferimento alla parte | solai |
|--------------------------------------|-------|

| | |
|--------------------------------------|-------|
| STCC - Stato di conservazione | buono |
|--------------------------------------|-------|

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|----------|
| STCR - Riferimento alla parte | soffitti |
|--------------------------------------|----------|

| | |
|--------------------------------------|-------|
| STCC - Stato di conservazione | buono |
|--------------------------------------|-------|

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| STCR - Riferimento alla parte | pavimenti |
|--------------------------------------|-----------|

| | |
|--|---|
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | decorazioni |
| STCC - Stato di conservazione | cattivo |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | paramenti |
| STCC - Stato di conservazione | cattivo |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intonaci interni |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | infissi |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | scuola |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | chiesa |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria sec. XVII-XVIII |
| USOD - Uso | convento |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria sec. XIX |
| USOD - Uso | carcere |
| USOD - Uso | caserma |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà mista pubblica/ecclesiastica |
| CDGS - Indicazione specifica | Parrocchia di S. Immacolata Concezione (part. D) |
| CDGS - Indicazione specifica | Comune di Riccia (part. 647) |
| CDGI - Indirizzo | P.zza Umberto 13 , RICCIA - 86016 (CB) |
| CDGI - Indirizzo | Via Zaburri n. 3 , RICCIA - 86016 (CB) |

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento DLgs n. 42/2004, art.10.1

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore P.d.F approvato il 11.07.1984

STUN - Sintesi normativa zona Zona A centro storico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Coletta Mario |
| FTAD - Data | 1991/02/07 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | coll. CXXXIV-9-32 (inv. 62785) |
| FTAN - Codice identificativo | RicciaCM00017226b |
| FTAT - Note | veduta da Piazza Umberto I sud-ovest |
| FTAF - Formato | 10x15 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Coletta Mario |
| FTAD - Data | 1991/02/07 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | coll. CXXXIV-9-33 (inv.62786) |
| FTAN - Codice identificativo | RicciaCM00017226a |
| FTAT - Note | veduta da via XXIV Maggio sud-est |
| FTAF - Formato | 10x15 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Coletta Mario |
| FTAD - Data | 1991/02/07 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | coll. CXXXIV-9-30 (inv.62783) |
| FTAN - Codice identificativo | RicciaCM00017226 |

| | |
|---|--|
| FTAT - Note | veduta da via Giardino nord-ovest |
| FTAF - Formato | 10x15 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAO - Note | stralcio catastale fg.71 p.lla D e 647 |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | Agenzia del Territorio – Ufficio di Campobasso |
| DRAN - Codice identificativo | RicciaSC00017226 |
| DRAA - Autore | Agenzia del Territorio – Ufficio di Campobasso |
| DRAD - Data | 1986/00/00 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720002 |
| BIBN - V., pp., nn. | II, 273-289 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Amorosa Berengario Galileo |
| BIBD - Anno di edizione | 1903/00/00 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720136 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1991 |
| CMPN - Nome | Coletta Mario |
| FUR - Funzionario responsabile | Melloni Lavinia |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2012 |
| RVMN - Nome | Di Brino Cinzia |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2018 |
| AGGN - Nome | Salvatorelli Valentina |
| AGGE - Ente | SABAP Molise |
| AGGF - Funzionario responsabile | Benvenuto Cinthia |